

АКТ

Проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 225 Ул.Московская
общего (осеннего) осмотра здания

г.Калуга

от «20 09

2016г

Общие сведения по строению

Год постройки 1973 г.

Материал стен кирпич

Число этажей 9

Число подъездов 2

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г Калуги Личутиной Л.В

Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта. | Объем | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт) |
|-------|---|---|------------------|---|
| 1 | Фундамент | Не обследовался | | |
| 2 | Стены | Неисправностей не выявлено | | |
| 3 | Фасад 3.1наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд | Нарушен окрасочный слой до 3-го этажа Наблюдается разрушение штукатурного слоя 10%, разрушение окрасочного слоя 100% (масляная краска) Лоджии. Кв.47 наблюдается разрушение цементной стяжки бетонной плиты. Ж/бетоны, наблюдается разрушение цементной стяжки и бетона Ступеньки входа в подъезды ж/бетонные, частично разрушены. Ступени входа в подъезд бетонные, частичные разрушения | 100% 100% | Текущий ремонт 3. З требуется текущий ремонт цокольной части дома 3.4 Тек.ремонт балконной плиты кв.47. 3.5 Текущий ремонт |
| 4 | Входы в подвал | Разрушение крыши над 2 входами, входные двери в подвалы и мусорокамеры деревянные, дверные полотна рассохлись, дверные коробки перекошены. В 1-ом подвале разрушена кирпичная кладка - 1м³. Наблюдаются частичные разрушения штукатурного слоя. | 2 шт. | Текущий ремонт |
| 5. | Отмостка | Бетонная выполнена кап. ремонт в 2010г. Со стороны 1-го подъезда наблюдаются трещины. | | Тек. ремонт отмостки 1-го подъезда |
| 6 | Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное | неисправностей не выявлено неисправностей не выявлено неисправностей не выявлено | | |

| | | | | |
|----|---|--|------|--|
| | | | | |
| 7 | <p>Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля</p> <p>7.4 водосточные Трубы 7.5 внутренний водосток</p> <p>7.6 карниз 7.7 Трубы вент. каналов и дымоходов</p> | <p>нет</p> <p>нет</p> <p>Кровля совмещенная выполнена из наплавляемого материала. В 2010 году выполнен капитальный ремонт покрытия.</p> <p>нет</p> <p>Металлический, с 9 этажа проходит по подъезду, неисправностей не выявлено</p> <p>неисправностей не выявлено</p> <p>неисправностей не выявлено</p> | | |
| 8 | <p>Подъезды 8.1 полы</p> <p>8.2 проемы</p> <p>8.3 отделка</p> | <p>Частично наблюдаются выбоины</p> <p>Оконные рамы произведен ремонт в 2013г. (пластиковые)</p> <p>Отделка в подъездах - побелка потолков стен запылена, окрасочный слой нарушен.</p> | 100% | <p>Требуется выполнить текущий ремонт полов в подъездах.</p> <p>Текущий ремонт</p> |
| 9 | <p>Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура</p> | Выполнен капитальный ремонт с заменой стояков и запорной арматуры в 2011г. Неисправностей не выявлено. | | |
| 10 | <p>Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО</p> <p>10.2 Радиаторы</p> <p>10.3 Запорная арматура</p> | <p>Магистраль произведен ремонт в 2011г., стояки стальные не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах, имеются места замены участков труб. Требуется установка спускных кранов в квартирах на 9-ых этажах.</p> <p>В рабочем состоянии, местами наблюдаются между секциями ржавые потеки.</p> <p>запорная арматура по стоякам более 50% находится в нерабочем состоянии, подвержена коррозии.</p> | 100% | <p>Требуется выполнить капитальный ремонт стояков ЦО, отопительных приборов</p> <p>Текущий ремонт.</p> |
| 11 | <p>Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС</p> <p>11.2 Запорная арматура</p> | 11.1 В 2010 году выполнен капитальный ремонт с заменой металлических труб на пропиленовые, чугунных задвижек на шаровые. Неисправностей не выявлено. | | |
| 12 | Канализация | Нарушений не выявлено | 100% | . |
| 13 | <p>Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники</p> <p>13.2 Силовая электропроводка</p> <p>13.3 Вводное устройство</p> | Выполнен капитальный ремонт системы с заменой стояковой электропроводки и 2-х ВРУ (1 и 2 подъезды) 2012г. Неисправностей не выявлено. | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | 13.4 Постажные электрощиты | | |
| 14 | Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование | Выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия в 2010г. с установкой бордюров. Наблюдаются выбоины, разрушение асфальтового покрытия. отсутствует | Требуется текущий ремонт Установка детского оборудования по согласованию собственников |
| 15 | Лифт | В эксплуатации более 25 лет. Требуется ремонт 2-х машинных отделений. | 2шт. Требуется кап. ремонт лифтов и машинных отделений. |

Подпись:

Члены комиссии:
Главный инженер

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер

Русакова Р.И

Л.В. Пичугина
Е.В. Фадейкина
А.А. Абрамова
Н.С. Руденко
Н.И. Гудкова