

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 225 Ул.Московская
общего (весеннего) осмотра здания

г.Калуга

от «03» 03

2017г

Общие сведения по строению

Год постройки 1973 г.

Материал стен кирпич

Число этажей 9

Число подъездов 2

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: Главного инженера ООО «УК МКД Московского округа» г Калуги _Личутиной Л.В
Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта.	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Неисправностей не выявлено		
3	Фасад 3.1наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд	Нарушен окрасочный слой до 3-го этажа Наблюдается разрушение штукатурного слоя 10%, разрушение окрасочного слоя 100% (масляная окраска) Лоджии. Кв.47 наблюдается разрушение цементной стяжки бетонной плиты. Ж/бетоны, наблюдается разрушение цементной стяжки и бетона Ступеньки входа в подъезды ж/бетонные, частично разрушены. Ступени входа в подъезд бетонные, частичные разрушения	100% 100%	Текущий ремонт 3.Этребуется текущий ремонт цокольной части дома 3.4Тек.ремонт балконной плиты кв.47. 3.5 Текущий ремонт Ремонт по содержанию
4	Входы в подвал	Разрушение крыши над 2 входами, входные двери в подвалы и мусорокамеры деревянные, дверные полотна рассохлись, дверные коробки перекошены. В 1-ом подвале разрушена кирпичная кладка - 1м3. Наблюдаются частичные разрушения штукатурного слоя.	2 шт.	Текущий ремонт
5.	Отмостка	Бетонная выполнена кап. ремонт в 2010г. Со стороны 1-го подъезда наблюдаются трещины.		Тек. ремонт отмостки 1-го подъезда
6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	неисправностей не выявлено неисправностей не выявлено неисправностей не выявлено		

7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные Трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 карниз 7.7 Трубы вент. каналов и дымоходов	нет нет Кровля совмещенная выполнена из наплавляемого материала. В 2010 году выполнен капитальный ремонт покрытия. нет Металлический, с 9 этажа проходит по подъезду, неисправностей не выявлено неисправностей не выявлено неисправностей не выявлено		
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Частично наблюдаются выбоины Оконные рамы произведен ремонт в 2013г. (пластиковые) Отделка в подъездах - побелка потолков стен запылена, окрасочный слой нарушен.	100%	Требуется выполнить текущий ремонт полов в подъездах. Текущий ремонт №.8.3
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт с заменой стояков и запорной арматуры в 2011г. Неисправностей не выявлено.		
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Магистраль произведен ремонт в 2011г., стояки стальные не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах, имеются места замены участков труб. Требуется установка спускных кранов в квартирах на 9-ых этажах. В рабочем состоянии, местами наблюдаются между секциями ржавые потеки. запорная арматура по стоякам более 50% находится в нерабочем состоянии, подвержена коррозии.	100%	Требуется выполнить капитальный ремонт стояков ЦО, отопительных приборов Текущий ремонт.
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	11.1 В 2010 году выполнен капитальный ремонт с заменой металлических труб на пропиленные, чугунных задвижек на шаровые. Неисправностей не выявлено.		
12	Канализация	Нарушений не выявлено	100%	.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Водное устройство	Выполнен капитальный ремонт системы с заменой стояковой электропроводки и 2-х ВРУ (1 и 2 подъезды) 2012г. Неисправностей не выявлено.		

	13.4 Поверхности земляного полотна			
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия в 2010г. с установкой бордюров. Наблюдаются выбоины, разрушение асфальтового покрытия. отсутствует		Требуется текущий ремонт Установка детского оборудования по согласованию собственников
15	Лифт	В эксплуатации более 25 лет. Требуется ремонт 2-х машинных отделений. <i>Запланено устремление лифта</i> <i>на 2012 год</i>	2шт.	Требуется кап. ремонт лифтов и машинных отделений. - Г.Р.

Подпись:

Члены комиссии:
Главный инженер

Юрисконсульт К.Б./

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер

К.Б. и В. Рудакова 2012

Л.В. Личугина

Е.В. Фадейкина

А.А. Абрамова

Н.С. Руденко

Н.И. Гудкова