

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 315к.3 ул.Московская  
общего (весеннего) осмотра здания  
Г.Калуга

от «29» 04 2015г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки \_\_\_\_\_  
Материал стен \_\_\_\_\_ панель \_\_\_\_\_  
Число этажей \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_  
Число подъездов \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_  
Наличие подвалов \_\_\_\_\_ техподполье \_\_\_\_\_

Результаты осмотра строения

**Комиссия в составе:**

Гл.инженера ООО «УК МЖД Московского округа» Пичугиной Л.В.  
Юрист консультант Фадейкиной Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.А.

**В присутствии:** обслуживающей организации ООО «Участок №21»  
в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушений не выявлено		
2	Стены	Стены панельные, видимых повреждений не установлено		
3	Фасад 3.1 Наружная Отделка	Панели окрашены краской на водной основе, красочный слой нарушен более 50%		Требуется капитальный ремонт
	3.2 Меж/пан. швы	Произведен частичный ремонт кв. №14, 26, 30, 62, 64, 86. Наблюдается разрушение герметизации горизонтальных и вертикальных межпанельных швов ориентировочно 60%		Требуется капитальный ремонт Меж/пан. швов
	3.3 Цоколь	Оштукатурен и покрашен. Наблюдается разрушение штукатурного слоя 10%, разрушение красочного слоя 100% (масляная краска)		Требуется тек. ремонт цоколя
	3.4 Балконы/лоджии	Кровля над лоджиями выполнена из наплавляемого материала. По всей поверхности кровли наблюдаются вздутия, трещины.		Требуется капитальный ремонт кровли лоджий
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Металлические, нарушений не выявлено.		Требуется капитальный ремонт
	3.6 Карнизы	Нет		
	3.7 Окраска газовых труб по фасаду	Нарушений не выявлено		
4	Входы в подвал	Двери входов в подвал металлические, нарушений не выявлено. Вход в подвал разрушен.		По тек. ремонту требуется восстановление кирпичной кладки над входом в подвал.

5.	Отмостка	Отмостка бетонная. Имеется в некоторых местах просадка, трещины, щели между отмосткой и цоколем.		Требуется текущий ремонт отмостки.
6.	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное			
7.	Крыша	Кровля совмещённая выполнена из наплавляемого материала. По всей поверхности кровельного покрытия наблюдаются вздутия, трещины, отверстия, не герметичность примыканий по парапету. Произведен частичный ремонт кровли над кв. №30, 33.		Требуется кап. ремонт кровли
8.	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	На лестничных клетках бетонные, нарушений не выявлено. Полы выложены плиткой, наблюдается частичное нарушение плитки.  Двери металлические с домофоном – нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской. Остекление 2-го контура частично отсутствуют.  В подъезде №3 и № 2 на л/клетках наблюдаются трещины на внутренней стороне стены.		Требуется текущий ремонт подъездов.
9.	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Трубы полипропиленовые, произвели замену магистрального трубопровода.  Запорная арматура на стояках в рабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом заменена.		Требуется текущий ремонт квартирных стояков системы ХВС
10.	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии: на поверхности труб имеется коррозия металла, окрасочный слой отсутствует. Узел учёта тепловой энергии отсутствует.  На л/клетках отопление в рабочем состоянии, нарушений не выявлено.  Запорная арматура на стояках более 50% в нерабочем состоянии, частично отсутствует изоляция на трубах. Запорная арматура на вводе в дом в рабочем состоянии.		Требуется капитальный ремонт системы ЦО Установка узла учёта тепловой энергии (261-Фз)
11.	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии, на поверхности труб имеется		Требуется капитальный ремонт системы ГВС

	11.2 Запорная арматура	коррозия металла, окрасочный слой отсутствует.  Узел учёта горячего водоснабжения отсутствует.  Запорная арматура на стояках частично не в рабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом в рабочем состоянии нарушений не выявлено.	Установка узла учёта горячего водоснабжения (261-ФЭ)
12	Система канализации	Трубы чугунные. Находятся в рабочем состоянии, но в некоторых местах на поверхности труб имеются трещины, сколы.  Ливнёвая система канализации внутренняя. Требуется окраска	Требуется кап. ремонт  Требуется текущий ремонт
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство старого образца. 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках имеется (установлены патроны с лампочками), имеющиеся светильники разукомплектованы.	Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории  14.2 Детское оборудование	Нарушений не выявлено  Детское оборудование разукомплектовано.	Требуется установка детского оборудования
15	Прочие работы	15.1 Ремонт машинных помещений	Требуется текущий ремонт.

**Подпись:**

Главный инженер

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер

KB 50

Л.В.Пичугина

Е.В.Фадейкина

А.А.Абрамова

Н.С.Руденко

Н.И.Гудкова

оборудования