

**Акт**  
 проверки состояния облета имущества  
 в многоквартирном доме № 110 Пролетарская  
 облета (всеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 11 марта 2016г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1969г  
 Материал стен панельный  
 Число этажей 5 (пять).  
 Число подъездов 4 (четыре)  
 Наличие подвалов имеется

**Результаты осмотра строения**

**Комиссия в составе:** Гл. инженер ООО «УК МКД Московского округа»  
 Л.В.Пичутина, юрист-консульт Садейкина Е.В., начальник ПТО Абрамова А.А.,  
**В присутствии:** обслуживающей организации ООО «ЖОУ №15» в лице техника Гелич  
 А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
 строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Дефектов не выявлено.		
2	<b>Стены</b>	Панельные. Наблюдается разрушения верхнего отделочного слоя панели.		Требуется кап. ремонт.
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Косырьки входов в подъезд 3.6 Карниз	3.1 Стены фасада панельные местами наблюдается разрушение фактурного слоя панели. Необходимо утепление стен. 3.2. Наблюдается разрушение герметичности швов между панелями, выпадения герметика, наличие следов влаги, трещины. 3.3. Наблюдается разрушение штукатурного и окрасочного слоя. 3.4 Балконные плиты имеют значительное разрушение бетонного заполнения по периметру плиты. 3.5 Ж/бетонные плиты имеют разрушения бетонного слоя до арматуры. 3.6 Разрушений не выявлено.		Требуется кап. ремонт по решению суда.
4	<b>Входы в подвал</b>	Стены кирпичные, покрытие шиферное разрушений нет. Двери метал.		Ремонта не требуется.
5.	<b>Отмостка</b>	Разрушений нет. С торца здания в районе первого подъезда под		Необходимо засыпать

		отмосткой наблюдается проседание грунта в результате ремонтных работ.		землей по решению собственников.
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Разрушений не выявлено.		
7	<b>Крыша</b> 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля  7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.1, 7.2 Разрушений не выявлено.  7.3 Кровля совмещенная. Разрушений не выявлено.  7.4 отсутствуют  7.5 отсутствуют  7.6 Металлическое покрытие зонтов проржавело, деформировалось, разрушен окрасочный слой. Штукатурный слой дымовентиляционных труб и стен выхода на кровлю имеет разрушения.		7.6 Требуется тек. ремонт.
8	<b>Подъезды</b> 8.1 Полы  8.2 Промсы  8.3 Отделка	8.1 На лестничных площадках и в тамбуре наблюдается частичное разрушение стяжки в цементных полах. 8.2 Наблюдается разрушение окрасочного слоя оконных блоков, выпадения отдельных створок, перекосы и нарушение мест сопряжений оконных створок, дверных полотен. 8.3 В подъездах наблюдается разрушение штукатурного слоя стен отдельными участками, трещины, отслоение окрасочного слоя стен, оконных и дверных заполнения. Частично отсутствует решетка металлического ограждения л/маршей.		8.1, 8.3 требуется кап ремонт.  8.2 замена оконных блоков по решению суда
9	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Дефектов и повреждений нет.		Установить общий узел учета (по решению суда.)
10	<b>Система центрального отопления</b> 10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы	10.1 Трубы стальные. Окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, хомуцы, следы большого ремонта. Отсутствует изоляция.  10.2 Чугунные, истек срок эксплуатации.		10.1 Требуется капитальный ремонт ц/о. (имеется решение суда)  Требуется замена

	10.3 Запорная арматура  10.4 АОГВ	10.3 Запорная арматура по стоякам в не рабочем состоянии требуется замена. На вводе задвижки в рабочем состоянии. Отсутствует узел учета системы ц/о.		запорной арматуры на стояках. Необходимо установить общий узел учета.
11	<b>Система горячего водоснабжения</b>  11.1 Трубы ГВС  11.2 Запорная арматура	Магистральные сети и запорная арматура на вводе в рабочем состоянии, дефектов не выявлено.  11.1 Стояки – трубопровод стальной из черного металла. Наблюдается коррозия металла, следы рехонта. Отсутствует изоляция.		Требуется замена стояков по капитальному ремонту. Необходимо установить общий узел учета (по решению суда)
12	<b>Система канализации</b>	В подвальном помещении магистральные сети в рабочем состоянии, дефектов не выявлено. Стояки чугун, наблюдается коррозия, трещины.		Требуется замена стояков по капитальному ремонту
13	<b>Система электроснабжения</b> 13.1Световая электропроводка, светильники 13.2Силовая электропроводка 13.3Вводное устройство 13.4Поэтажные электрощиты	Дефектов и повреждений нет. Узел учета установлен. Отсутствует трансформатор тока на 36 Вт.		Требуется установить понижающий трансформатор, произвести ремонт эл проводки в подвале.
14	<b>Благоустройство</b> 14.1 Асфальтирование дворовой территории  14.2 Детское оборудование	14.1 Имеются локальные разрушения асфальтного покрытия в виде выбоин. У 4 подъезда отсутствует уклон.  14.2 Наблюдается разрушение окрасочного слоя.		Требуется текущий ремонт. Необходимо выполнить желоб для отвода воды (по решению собственников) 14.2 по решению суда.
15	Прочие работы	По просьбе жителей необходимо установить лавочки в количестве 2шт, перенести бельевую площадку к 4 подъезду.		По решению собственников.

**Подписи:**

Главный инженер ООО  
«УК ЖК Московского округа» г.Калуги

Юрисконсульт

Начальник ИТО

техник: ООО «ЖЭУ № 15»

Л.В. Пичугина  
Е.В. Фалейкина  
Л.А. Абрамова  
А.В. Гелин  
Редина