

**АКТ**  
 проверки состояния общего имущества  
 в многоквартирном доме № 41 ул. Пухова  
 общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 8 сентября 2017г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки **1936г.**  
 Материал стен **кирпич**  
 Число этажей **3 (три)**  
 Число подъездов **4 (четыре)**  
 Наличие подвалов **отсутствует**

**Комиссия в составе**

Гл. инженер ООО «УК «МЖД Московского округа» г.Калуги Л.В.Пичугина

Инженер-консультант Фадейкина Е.В.

Начальник ЦТО Абрамовой А.А.

**В присутствии:** обслуживающей организации ООО «ЭЗУ №15» в лице техника Голых А.В.

Результаты визуального осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования  | Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)  | Объем | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)  |
|-------|---|--|-------|--|
| 1     | <b>Фундамент</b>  | Не обследовался.   |       |  |
| 2     | <b>Стены</b>  | Кирпичные, оштукатуренные.<br>Разрушений не выявлено.  |       | Ремонта не требуется.  |
| 3     | <b>Фасад</b><br><br>3.1 Наружная отделка<br>3.2 Маж/пан. швы<br>3.3 Цоколь<br><br>3.4 Балконы<br><br>3.5 Ковыряки входов в подвал<br><br>3.6 Карниз | Выполнен кап ремонт в 2010г.<br><br>3.1 Окраской, наблюдается отслоение штукатурного слоя п.4.<br>3.2 Не предусмотрены.<br>3.3 Наблюдается отслоение покрасочного слоя.<br>3.4 Наблюдается разрушение штукатурного слоя балконных плит по кв. 3, 4, 6, 10, 10, 12.<br><br>3.5 Ж/бетонные, покрыты оцинкованным железом - разрушений нет.<br><br>3.6 Наблюдается разрушение штукатурного и окрасочного слоев. |       | Требуется эк. ремонт наружной отделки, цоколя, балконных плит, карниза, устройство металл. полозков. |
| 4     | <b>Входы в подвал</b>   | Не предусмотрено.  |       |  |
| 5     | <b>Отмостка</b>   | Выполнен ремонт с уличной стороны.   |       |  |
| 6     | <b>Перекрытия</b><br><br>6.1 Чердачное<br>6.2 Межэтажное<br>6.3 Подвальное  | 6.1, 6.2 Деревянные, утепленные.<br>Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.  |       | Ремонта не требуется.  |
| 7     | <b>Крыша</b>  | Выполнен кап ремонт в 2010г.   |       | Требуется эк. ремонт п.7.3   |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    | <p>7.1 Стропила<br/>7.2 Обрешетка</p> <p>7.3 Кровля<br/>7.4 Водосточные трубы</p> <p>7.5 Внутренний водосток</p> <p>7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов</p> | <p>7.1, 7.2, 7.3, Разрушений не выявлено.</p> <p>7.3 Кровля металлическая, профилированное оцинкованное железо. Рамы слуховых окон разошлись, повреждены, отсутствует остекление.</p> <p>7.4 Трубы оцинкованные, разрушений не выявлено.</p> <p>7.5 Не предусмотрено.</p> <p>7.6 Разрушений не выявлено.</p>                                       | <p><i>устройство<br/>ремонт в текущем<br/>оценить с<br/>технической<br/>реализацией</i></p>   |
| 8  | <p>Подъезды</p> <p>8.1 Полы</p> <p>8.2 Проземь</p> <p>8.3 Отделка</p>   | <p>Выполнен ремонт в 2016 г.</p>   |   |
| 9  | <p>Система<br/>холодного<br/>водоснабжения</p> <p>9.1<br/>Водопроводные<br/>трубы</p> <p>9.2 Запорная<br/>арматура</p>                                      | <p>Выполнен кап ремонт в 2010г.</p> <p>9.1, 9.2 неисправностей не выявлено.</p>  | <p>Ремонта не требуется.<br/>Требуется установка узла учета.</p>  |
| 10 | <p>Система<br/>Центрального<br/>Отопления</p> <p>10.1 Трубы ЦО</p> <p>10.2 Радиаторы</p> <p>10.3 Запорная<br/>арматура</p> <p>10.4 АОГВ</p>                 | <p>10.1 Трубы стальные не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, следы ремонта.</p> <p>10.2 Радиаторы старого образца, имеют естественный износ, истек срок эксплуатации. На д/клетках стоппение не предусмотрено.</p> <p>10.3 Запорная арматура в исправном рабочем состоянии.</p> <p>10.4 Не предусмотрено.</p> | <p>Требуется выполнить капитальный ремонт системы ЦО магистрального подарного и обратного трубопровода, труб стояков и отопительных приборов.</p> |
| 11 | <p>Система горячего<br/>водоснабжения</p> <p>11.1 Трубы ГВС</p> <p>11.2 Запорная<br/>арматура</p>   | <p>Проектом не предусмотрено.</p>  |   |
| 12 | <p>Система<br/>канализации</p>  | <p>Трубы чугунные, имеют естественный износ, поврежденный не выявлено, в рабочем состоянии, капитальный ремонт не выполнялся.</p>  | <p>Требуется капремонт - истек срок эксплуатации.</p>   |
| 13 | <p>Система<br/>электроснабжения</p> <p>13.1 Световая<br/>электропроводка,<br/>светильники</p> <p>13.2 Силовая<br/>электропроводка</p> <p>13.3 Вводное</p>   | <p>Стояковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках, электроштыри и окисляющие устройства старого</p>   | <p>Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения:<br/>- переделка стояковых проводов и</p>  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | устройство<br>13.1.4 Повозные<br>электрошты  | образца.   | увеличением их<br>сечения;<br>- замена<br>отключающего<br>устройства на<br>квартиры на<br>автоматические<br>выключатели;<br>- установка<br>повозных<br>электрошты с<br>отключающими<br>устройствами;<br>- установка<br>аппарата защиты |
| 14 | Влажоустройство<br>14.1<br>Асфальтирование<br>дворовой<br>территории<br>14.2 Детское<br>оборудование | 14.1 Разрушение асфальтового<br>покрытия свыше 60% с фасада (ул.<br>Телевизионная).<br>14.2 Детское оборудование<br>исправно, нарушен окрасочный слой. | Требуется<br>ремонт<br>асфальтового<br>покрытия с<br>фасада (ул.<br>Телевизионная)   |
| 15 | Прочие работы  |  |  |

**Подписи:**

Главный инженер ООО «УК ММЦ Московского округа»

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Обслуживающая организация ООО «ЖЭУ № 15»

Л.В. Личутина

Е.В. Фадеева

А.А. Абрамова

А.В. Гелич