

# АКТ

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 8 ул. Радищева  
общего весеннего осмотра здания

г.Калуга

Материал стен – кирпич

от март 2020г

Число этажей - 5

Число подъездов – 3

Наличие подвалов - имеется

Результаты осмотра строения

**Комиссия в составе:**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичугиной Л.В

Начальник ПТО ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Абрамовой А.А

Юрист консультант ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Фадейкиной Е.В

Представитель обслуживающей организации ООО «ЖЭУ 15» в лице директора Коляскиной Л.Е.,  
мастера Кобзевой Е.Н.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов  
наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1.	Фундамент	Не обследовался		
2.	Стены	Стены из силикатного кирпича,		Текущий ремонт трещин
3.	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 меж/пан. Швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд	Наблюдаются небольшие трещины между 1-ым и 2-ым подъездом, вымывание раствора в кирпичной кладки  Не предусмотрены  Оштукатурен и покрашен. Наблюдается разрушение штукатурного слоя, на поверхности имеются трещины. Разрушение окрасочного слоя более 50% (масляная краска)  Не предусмотрены проектом. Предусмотрены цветочкицы, расположенные под оконными проемами, в виде выступающих плит перекрытий. Видны многочисленные, повсеместные разрушения цветочниц до арматуры. Ж/Б плиты. Видны следы разрушения цементной стяжки и намокания.		Текущий ремонт  Текущий ремонт Цветочн.
4.	Входы в подвал	Дверь входа в подвал металлическая, дверь подвержена коррозии, отсутствует окрасочный слой. Ступеньки входа частично		Текущий ремонт

		разрушены. Стены кирпичные оштукатурены имеются частичные разрушения штукатурного и окрасочного слоя. Кровля металлическая, нарушений не выявлено		
5.	<b>Отмостка</b>	Из асфальтового покрытия, разрушение до 50%. Имеется в некоторых местах просадка, трещины, щели между отмосткой и цоколем.		Текущий ремонт
6.	<b>Перекрытия</b> 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Ж/б – нарушений не выявлено Ж/б – нарушений не выявлено Ж/б – нарушений не выявлено		
7.	<b>Крыша</b> 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля  7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Плоская Не предусмотрено Не предусмотрено Кровля совмещенная выполнена из наплавляемого материала, произведен частичный ремонт кровли в местах сильных протечек. Но более чем на 50% кровельного покрытия наблюдаются вздутия, трещины.  Не герметичность примыканий к вент. каналам.		Текущий ремонт кровли
8.	<b>Подъезды</b> 8.1 полы 8.2 проемы  8.3 отделка	Ж/б стяжка, видимых нарушений не выявлено  Входные двери металлические с домофоном – нарушений не выявлено. Тамбурные двери деревянные: имеют деформацию, частично отсутствует окрасочный слой, рассохлись, не закрываются в плотный притвор. Оконные рамы деревянные, окрашены масляной краской, наблюдается отслоение окрасочного слоя, не плотное прилегание в притвор. На стенах и потолке наблюдаются повреждения окрасочного слоя (побелка, масляная краска), надписи, разрушение шпаклевочного и штукатурного слоя. Ограждения лестничных маршей металлические с поручнем, наблюдается частичное отсутствие вертикальных элементов ограждения, почтовые ящики в изношенном состоянии, имеют механические повреждения		Текущий ремонт л/клеток
9.	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1 водопроводные трубы  9.2 запорная арматура	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла, имеются места частичного ремонта (произведена замена участка трубопровода по стоякам подъезда №1).  Запорная арматура на стояках более 50% находится в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом старого образца. Обще - домовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.		Требуется Текущий ремонт системы ХВС Установка общедомового прибора учета холодного водоснабже- ния

10.	<b>Система Центрального Отопления</b>  10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы  10.3 Запорная арматура	Трубы стальные, не оцинкованные, окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла, изолированы, находятся в рабочем состоянии.  Узел учёта тепловой энергии отсутствует Регистр отопления выполнен из метал. трубы, видимых нарушений не имеет Запорная арматура на стояках более 50% в нерабочем состоянии.  Запорная арматура на вводе в дом в рабочем состоянии нарушений не выявлено.		Требуется Текущий ремонт системы ЦО Установка узла учёта тепловой энергии
11.	<b>Система горячего водоснабжения</b>  11.1 Трубы ГВС  11.2 Запорная арматура	Трубы стояковые стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла, имеются места частичного ремонта. Узел учёта горячего водоснабжения отсутствует  Запорная арматура на стояках более 50% находятся в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом в рабочем состоянии нарушений не выявлено.		Требуется кап. ремонт стояков системы ГВС. Установка узла учёта горячего водоснабже- ния
12.	<b>Система канализации</b>	Трубы чугунные, наблюдаются следы коррозии, колы, трещины		Текущий ремонт
13.	<b>Система электроснабжения</b>  13.1 Световая электропроводка, светильники  13.2 Силовая электропроводка  13.3 Водное устройство  13.4 Поэтажные электрощиты	.  Электропроводка – алюминиевая ветхая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках Автоматические выключатели старого образца.  ВРУ старого образца, видны следы частичного ремонта  В изношенном состоянии, оборудование устарело		Текущий ремонт системы электроснаб- жения щитов освещ. Кап.ремонт истек срок эксплуат.
14.	<b>Благоустройство</b>  14.1 Асфальтирование дворовой территории  14.2 Детское оборудование	Нарушений не выявлено  Отсутствует		Ремонта не требуется
15.	<b>Прочие работы</b>			

**Подпись:**

Управляющая организация

Главный инженер ПТО Пичугина Л.В

Начальник ПТО Абрамова А.А

Юрист консультант Фадейкина Е.В

Обслуживающая организация

Директор Коляскина Л.Е.

Мастер Кобзева Е.Н.

Кв.