

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 14 Ул. Телевизионная
общего (осеннего) осмотра здания

Г. Калуга

о « 28 » 09

2017 г.

Общие сведения по строению

Под постройки 1955

Материал стекл. шл. блочн.мл

Число этажей 2

Число подъездов 2

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**Главного инженера СОО «УК МИЦ Московского округа г. Калуги» Пичугиной Л.В.
Юрист консультант Фадейкина В.В.

Начальник ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации СОО «Участок №21» в лице директора
Н.С. Руденко, мастера Гудковой Н.И.**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Жирничные, неисправностей не выявлено.		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка	3.1. Оштукатурен, наблюдаются трещины штукатурного слоя, разрывание красочного слоя.		Требуется текущий ремонт
	3.2 Меж/пан. швы	Не предусмотрены		
	3.3 Цоколь	3.3. Наблюдается разрушение штукатурного слоя, шелушение красочного слоя по всему периметру	100%	Требуется текущий ремонт
	3.4 Балконы	Ж/бетонные плиты, местами нарушен цементная стяжка и красочный слой кв-ры № 4;12 Установлены самостоительные козырьки над балконами в квартирах №4,5,6,11,12		Текущий ремонт
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Металлические козырьки на металлических стойках, неисправностей не выявлено.		Требуется текущий ремонт
	3.6 Харнис	Деревянный, по всему периметру наблюдается разрушение красочного слоя, местами эннильность на деревянной подшивке.		
4	Входы в подвал	Входы в подвалы находятся в подъезде		
5.	Отмостка	Частично отсутствует (более 50%), наблюдается разрушение асфальтобетонного покрытия, просалы	100%	Требуется текущий ремонт
6	Перекрытия 6.1 Чердачное	Деревянные, неисправностей не выявлено		

	6.2 Межэтажное 6.3 подвальное	Деревянные, неисправностей не выявлено Ж/бетонные плиты, неисправностей не выявлено		
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 брешетка 7.3 Кровля Трубы 7.4 водосточные 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и ламмоходов	деревянные деревянная, местами имеется следы гниения Кровельное покрытие выполнена из асбестоцементных листов – наблюдается наличие трещин, отверстий, сколы в листах, На стыках ламмоходов наблюдается разрушение кирпичной кладки, отсутствуют металлические зонты	100%	Требуется текущий ремонт
8	Подъезды 8.1 проемы 8.2 проемы 8.3 отделка	Железобетонные, местами наблюдаются трещины и разрушение бетонного слоя Входные двери металлические с домофонами, на деревянных оконных рамках, дверях тамбура и подъела наблюдается перекос и неплотное прилегание к коробкам, отслоение окрасочного слоя, расслоение древесины На стенах и потолках наблюдается небольшое разрушение штукатурного слоя, отслоение шпатлевочного слоя.	100%	Требуется текущий ремонт
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Трубы стальные, наблюдается коррозия металла, наросты ржавчины, имеются многочисленные места ремонта, Запорная арматура заменена на баровые краны в 2014 г., нарушений не выявлено.	100%	Требуется текущий ремонт
10	Система Центрального Охлаждения 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы стальные, частично отсутствует изоляция, наблюдается коррозия металла, имеются места ремонта В квартирах радиаторы старого образца. В местах стыков сквозь между собой наблюдаются ржавые потоцы. Стоячие приборы в подъезде отсутствуют. Запорная арматура нарушений не выявлено.	100%	Требуется текущий ремонт
11	Канализация	Трубы чугунные, наблюдается коррозия металла, на фланцевых стояках трещины.		Текущий ремонт
12	Система электроснабжения 12.1 сетовая электропроводка,	Система электроснабжения не соответствует нормативам.		Требуется текущий ремонт -

	светильниками	Стяжевая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. Автоматические выключатели старого образца.	100%	перенод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение согласно Постановления №170 от 27.09.03г. (приложение №6)
	12.2 Силовая электропроводка			
	12.3 Водное устройство	В подвальном помещении (неизправностей не выявлено)		
	12.4 Поверхностные электрошлины	Не предусмотрено		
13	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории	Асфальтовое покрытие имеет трещины, ямы. Отсутствует бордюрное и лесное ограждения	100%	Капитальный ремонт
14	13.2 Детское оборудование	Детское оборудование отсутствует.		
	Прочие работы 14.1. газовые трубы	Имеется частичное разрушение окрасочного слоя Большая площадка металлическая, отсутствует окрасочный слой, наблюдается коррозия металла, частично деформирована		Требуется ремонт Текущий ремонт.

Подпись:

Гл. инженер ООО «УК МЖД, Московского округа»

Юрист консультант

Начальник ЛТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер

Л.Б. Личутина

Е.З. Федосикова

А.А. Абрамова

Н.С. Руденко

Н.И. Гудкова