

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в много квартирном доме № 41 ул. Телевизионная  
общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 14 марта 2016г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки	1949г.
Материал стен	кирличный
Число этажей	2 (два)
Число подъездов	3 (три)
Наличие подвалов	отсутствует

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе:**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа г.Калуги» Пичугина Л.В.,  
юрист консультант Е.В. Фадейкина., начальник ПТО А.А.Абрамова

В присутствии: обслуживающей организации ООО ЖСУ 15 в лице техника  
А.В.Татаренко

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследованся		
2	<b>Стены</b>	Кирличные оштукатуренные. Выполнен капремонт в 2010г. Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.
3	<b>Фасад</b>	Выполнен кап ремонт в 2010г.		
	3.1 Наружная отделка	3.1 Разрушений не выявлено.		Требуется выполнить текущий ремонт балконов.
	3.2 Меж/пан. швы	3.2 Не предусмотрены.		
	3.3 Поколь	3.3 Разрушений не выявлено.		
	3.4 Балконы	3.4 Разрушение окрасочного и шпаклевочного слоя незначительно.	3 шт.	
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Разрушений не наблюдается.		
	3.6 Карнизы	3.6 Разрушений не выявлено.		
4	<b>Входы в подвал</b>	Проектом не предусмотрено.		
5.	<b>Отмостка</b>	Выполнены капремонт 2010г. Разрушений не наблюдается.		Ремонта не требуется.

6	<b>Перекрытия</b>  6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	6.1 Нарушений не выявлено.  6.2 Разрушений не выявлено.	
7	<b>Крыша</b>  7.1 Стропила 7.2 Обрешетка  7.3 Кровля  7.4 Водосточные трубы  7.5 Внутренний водосток  7.6 Карниз  7.7 Трубы вентиляционных каналов и дымоходов	Выполнена капитальный ремонт в 2010г.  7.1, 7.2 Неисправностей не выявлено.  7.3 Кровля шиферная. Имеются трещины, сколы в шифере, укладка ондозного покрытия шифера выполнено на $\frac{1}{2}$ волны. Примыкания выполнены не герметично, наблюдаются следы намокания стен и потолка на лестничной клетке.  7.4 Отсутствуют  7.5 Проектом не предусмотрено.  7.6 Разрушений не выявлено.  7.7 Разрушений не выявлено.	Требуется выполнить текущий ремонт п.7.3.
8	<b>Подъезды</b>  8.1 Полы  8.2 Просемы  8.3 Отделка	8.1 Полы в тамбурах бетонные. Стажка частично разрушена. Площадки и лестничные марши деревянные, доски пола рассохлись, между лосок образовались щели, отдельные доски ступеней и пола имеют слабое крепление, расшатаны, подвержены гниению в местах крепления.  8.2 Окненные рамы рассохлись, не имеют плотного притвора, затруднено свободное открывание. Входные наружные двери металлические с кодовыми замками, в исправном состоянии. Тамбурные двери деревянные, не плотно закрываются. В нижней части дверных блоков тамбурных дверей наблюдается гниение древесины.  8.3 На потолках и стенах лестничной клетки наблюдается повреждение окрасочного слоя (шебелка, хлопья окраски), разрушение шпаклевочного, штукатурного слоев.	Требуется капитальный ремонт подъездов п.8.1, 8.2, 8.3 с заменой досок пола, ступеней, оконных и дверных заполнений.

9	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	9.1 Трубы стальные не оцинкованные, наблюдается частично коррозия, имеются следы ремонта, заварки труб. 9.2 Запорная арматура подвержена коррозии, не подлежит ревизии и ремонту.  Отсутствует общий узел учета потребления воды.		Требуется выполнить капитальный ремонт п.9.1; п.9.2  Требуется установка общего узла учета потребления ХВС.
10	<b>Система центрального отопления</b> 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.1 Трубы стальные, следы ремонта (заяварка, замена отдельных участков), поражение коррозией отдельных участков труб.  10.2 Радиаторы старого образца, истек срок эксплуатации.  10.3 Запорная арматура подвержена коррозии, ремонту и ревизии не подлежит  10.4 Проектом не предусмотрено.	100%	Требуется выполнить капитальный ремонт п.10.1, п.10.2, п.10.3
11	<b>Система горячего водоснабжения</b> 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектах застройки не предусмотрено.		
12	<b>Система канализации</b>	В рабочем состоянии. На фановых трубах наблюдается образование микротрещин.		Требуется выполнить капитальный ремонт – истек срок эксплуатации.
13	<b>Система электроснабжения</b> 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Звуковое устройство 13.4 Лестничные электрошлифы	Выполнен капремонт в 2010г. Ненарушенность не выявлено.  Отсутствует общий узел учета потребления электроснабжения.		Ремонта не требуется.  Требуется установка общего узла учета потребления электроснабжения
14	<b>Благоустройство</b>			

	14.1 Асфальтирование дворовой территории  14.2 Детское оборудование	14.1 Выполнен капремонт в 2010г. Наблюдается разрушение асфальтного покрытия в виде 2 ям около 1п.  14.2 Отсутствует		Требуется выполнить тек. ремонт п 14.1
15	Прочие работы			

**Подпись:**

Главный инженер ООО «УК МЖД  
Московского округа»

Юрист консультант

Начальник ПТО

Техник «ООО ЖЭУ № 15

L.V. Пичугина  
E.V. Фадейкина  
A.A. Абрамова  
A.B. Татаренко