

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 23 корп.1 по ул. В Никитиной
общего (весеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от «30 04» 2015 г.**Общие сведения по строению**

Год постройки 1992
Материал стен панель
Число этажей 5
Число подъездов 2
Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Гл. инженера ООО УК МЖД «Московский округ» Пичугиной Л.В.

Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о вве- дении мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушений не выявлено		
2	Стены	Стены панельные, видимых повреждений не установлено		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка	Наблюдается разрушение окрасочного слоя фасада (окраска на вводной основе), ориентировочно 50%. В 2013г. произведены работы по утеплению торцевых стен кв №9, 13, 15, 16, 28. В 2014 г произведено частичное утепление стен 58,5 м ²		Требуется капитальный ремонт фасада <i>изоляция штукатурка стеклообивка стеклообивка стеклообивка</i>
	3.2 Меж/пан.швы	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием места дефекта		Требуется текущий ремонт Утепление стен тех. принятии мер этажа капитальный
	3.3 Цоколь	Наблюдается разрушение герметизации горизонтальных и вертикальных межпанельных швов, ориентировочно 40%		Требуется текущий ремонт цоколя
	3.4 Балконы	Оштукатурен и покрашен. Наблюдается разрушение штукатурного слоя 30% разрушение красочного слоя более 50% (масляная краска)		По текущему ремонту... требуется замена стойки Установка стен тех. этажа капитальный
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Из железобетонных плит перекрытия на стойках, наблюдается коррозия и гниение металла в основании 1-ой стойки. С верху выполнено покрытие из металла. Нарушений не выявлено.		Текущий ремонт
	3.6 Карнизы	Нет		
	3.7 Газовые трубы	Требуется окраска газовых труб		

		по фасаду		
4	Входы в подвал	Двери входов в подвал: одна дверь металлическая, вторая дверь металлическая решетка. Двери подвержены коррозии, деформации не выявлено. Ступеньки входа частично разрушены, ориентировочно 50%		Требуется текущий ремонт.
5.	Отмостка	Отмостка из асфальтового покрытия, в некоторых местах наблюдаются трещины, щели между отмосткой и цоколем, разрушение покрытия более 50%.		Требуется кап. ремонт отмостки
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Серые образования на стенах Требуется утепление чердака		Текущий ремонт
7	Крыша	Кровля в исправном состоянии. Нарушений не выявлено		
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы	На лестничных клетках бетонные, нарушений не выявлено. Двери металлические с домофоном - нарушений не выявлено. Тамбурные двери деревянные: имеют деформацию, частично отсутствует красочный слой, не закрываются в плотный притвор. Дверь эл. щитовой п.1 деревянная, имеет деформацию и разрушение более 50% Рамы деревянные, окрашены масляной краской. Окрасочный слой нарушен более 50%. Оконные рамы и остекление 2-го контура частично отсутствуют.		Требуется текущий ремонт подъездов
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	На стенах и потолке наблюдаются повреждения красочного слоя (побелка, масляная краска), надписи, разрушение шпаклевочного и штукатурного слоя. На площадках лестничных маршей наблюдается разрушение цементной стяжки. Ограждения лестничных маршей металлические с поручнем, наблюдается частичное отсутствие вертикальных элементов ограждения.		Текущий ремонт подъездов
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии: но красочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла, имеются места ремонта (произведена частичная замена стояков). Произведена частичная замена стояков 10.0 м Запорная арматура на стояках		Требуется капитальный ремонт системы ХВС и ремонт ввода в дом ХВС. Установка обще-домового прибора учета холодного водоснабжения (261-Фз)

	арматура	частично в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом произведен ремонт, находится в исправном состоянии, требуется ремонт ввода в дом ХВС Обще - домовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует. Произведен ремонт магистрального трубопровода 10п.м.		
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии: но окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла. Имеются места ремонта, заменены частично стояки ремонт, находятся в исправном Транзитный трубопровод так же находится в ветхом состоянии, имеется места ремонта. Узел учёта тепловой энергии отсутствует	Требуется капитальный ремонт системы ЦО Установка узла учёта тепловой энергии(261-Фз)	Требуется тек. ремонт.
	10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках более 50% в нерабочем состоянии, частично отсутствует изоляция на трубах. Запорная арматура на вводе в дом нового образца. Произведен ремонт магистрального трубопровода 20 п.м.		Требуется капитальный ремонт
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии: но окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла, имеются места ремонта (произведена частичная замена стояков). Узел учёта горячего водоснабжения отсутствует. Произведена частичная замена стояков 7+0 м. Запорная арматура на стояках частично не в рабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом в рабочем состоянии нарушений не выявлено. Произведен ремонт магистрального трубопровода 20 п.м.	Требуется капитальный ремонт системы ГВС. Установка узла учёта горячего водоснабжения (261-Фз)	Требуется капитальный ремонт
12	Система канализации	Трубы чугунные. Находятся в рабочем состоянии. Ливнёвая система канализации внутренняя. Нарушений не выявлено	системы ГВС Установка узла учёта	
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство старого образца. 13.2 стояковая проводка		Требуется капитальный ремонт системы электроснабже

		алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках имеется (установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукомплектованы.		ния с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	Асфальтовое покрытие дворовой территории: нарушений не выявлено		По капитальному ремонту требуется Установка детского оборудования
	14.2 Детское оборудование	Детское оборудование разукомплектовано.		

Подпись:

Главный инженер

Юрисконсульт

Начальник ПТО


Директор ООО «Участок №21»

Мастера


Л.В.Пичугина


Е.В.Фадейкина


А.А.Абрамова


Н.С.Руденко


Н.И.Гудкова

составлено кварт. 16 мая 2018 г. начальник РВ