

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 41 ул. В. Никитиной
общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от « 06 » марта 2016 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1972
Материал стен кирпич
Число этажей 5
Число подъездов 4
Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Гл. инженера ООО УК МЖД «Московский округ» Пичугиной Л.В.
Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушений не выявлено		
2	Стены	Стены из силикатного кирпича, видимых повреждений не установлено		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь	Наблюдается разрушение покрасочного слоя на водной основе, выветривание раствора кирпичной кладки. Нет Оштукатурен и покрашен. Наблюдается частичное разрушение штукатурного и покрасочного слоя, местами отсутствует примыкание к отмостке дома		Требуется восстановление покрасочного слоя фасада, утепление стен кв. №15, 16, 11, 3, 4, капитальный ремонт Требуется текущий ремонт.
	3.4 Балконы	Из железобетонных плит, имеют разрушение бетонного заполнения до арматуры по периметру, арматура подвержена коррозии в квартирах: 36, 35, 2, 10, 31, 44, 57, 14, 59		Требуется текущий ремонт балконных плит.
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Железобетонные плиты покрыты железом. Нарушений не выявлено		
	3.6 Карнизы	Нарушений не выявлено		
4	Входы в подвал	Дверь входа в подвал металлическая. Нарушений не выявлено.		
5.	Отмостка	Наблюдается частичное разрушение бетонной стяжки, трещины		Требуется текущий ремонт

6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		
7	Крыша	Кровельное покрытие крыши выполнено из наплавляемого материала. Местами наблюдается вздутия, трещины и отслаивание кровельного материала от поверхности кровли, произведён частичный ремонт кровли в местах сильных протечек. Наблюдается частичное нарушение примыкания кровли к парапету.		Требуется текущий ремонт кровли.
8	Подъезды 8.1 Полы	На лестничных клетках бетонные, нарушений не выявлено.		Требуется текущий ремонт подъезда и л/клеток
	8.2 Проемы	Двери металлические с домофоном – нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской. Окрасочный слой нарушен более 50%. Оконные рамы, наблюдается перекос и неплотное примыкание сконной коробки, гниение древесины.		
	8.3 Отделка	На стенах и потолке наблюдаются повреждения окрасочного слоя (побелка, масляная краска), надписи, разрушение шпаклевочного и штукатурного слоя. Ограждение л/маршей металлическое с поручнем, наблюдается частичное отсутствие вертикальных элементов ограждения. На площадках л/маршней наблюдается разрушение цементной стяжки.		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии. Произведена замена участка труб по квартире №11, №43, 34, 37, 40.		Требуется текущий ремонт системы ХВС, требуется замена запорной арматуры по стоякам по текущему ремонту.
	9.2 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках частично в рабочем состоянии. Запорная арматура на воде в дом нового образца, нарушений не выявлено. Обще – домовой счётчик учёта холодного водоснабжения установлен.		
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии, окрасочный		Требуется текущий ремонт системы ЦО.

	10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	слой нарушен. Произведен ремонт участка труб в 1п-де -6м/п. Узел учёта тепловой энергии отсутствует. Произведен частичный ремонт бм. Произведен ремонт в подъезде №2, №4 на л\клетке. Запорная арматура на стояках в рабочем состоянии нарушений не выявлено. Запорная арматура на вводе в дом старого образца.	Установка узла учёта тепловой энергии(261-Фз)
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Нет	
12	Система канализации	Трубы чугунные. В некоторых местах на поверхности труб имеются небольшие трещины.	Требуется замена магистрального трубопровода по подвалу. Истёк срок эксплуатации
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство нового образца. 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках имеется (установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукомплектованы.	Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Асфальтовое покрытие дворовой территории частично нарушено. Бордюрный камень местами отсутствует или разрушен. Детское оборудование разукомплектовано.	По капитальному ремонту требуется восстановление асфальтового покрытия, с устройством бордюрного камня. Установка детского оборудования
15	Прочие работы. 15.1 газовые трубы	Требуется окраска газовых труб	

**Подпись:
Главный инженер**

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер


Л.В.Пичугина


Е.В.Фадейкина


А.А.Абрамова


Н.С.Руденко


Н.И.Гудкова