

АКТ приема-передачи
общего имущества собственников
в многоквартирном жилом доме № 29 корп.1 ул.В.Никитиной

Г.Калуга

от 23 апреля 2015г.

Собственники дома 29 корп.1 по ул. В.Никитиной г. Калуги, в лице председателя совета дома Ф. [] Д. [] А. [] ([]), члена совета дома Х. [] Е. [] М. [] ([]) передали, а ООО «УК МЖД Московского округа г.Калуги», в лице директора Кочубеевой Л.М., действующего на основании Устава, приняло многоквартирный дом для управления и обслуживания в соответствии с договором управления № 02/157-15/мо от 1.04.15,

Общие сведения по строению

Год постройки 1993 г.

Материал стен кирпичный

Число этажей 5 эт.

Число подъездов 2-х подъездный

Наличие подвалов имеется

Серия 1-447

Комиссия в составе

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа г.Калуги» Л.В.Пичугина
Начальника ПТО Абрамовой А.А.

Вед. инженера ПТО Базулкиной В.Д.

Юрист консультант Фадейкиной Е.В.

В присутствии: директора обслуживающей организации ООО «Участок №21»
Н.С.Руденко

Результаты визуального осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства. При обследовании производилась фотосъемка.

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	Характер ремонта
1.Фундамент	Ж/Б фундаментные блоки - разрушений не выявлено. В подвальном помещении на фундаментных блоках имеются подтеки. Швы в фундаментных блоках (штукатурка), окрасочный слой блоков и стен подвального помещения имеют нарушения (крошение, истертость)	1. Текущий ремонт швов фундаментных блоков, окраска стен, фундаментных блоков
2.Цоколь, приямки	2.Штукатурный слой цокольной части дома (дворовая сторона, торцы) выполнен под «шубу» и окрашен, наблюдается разрушение штукатурного слоя и окрасочного слоя более 50%, штукатурный слой с уличной стороны фасада полностью отсутствует, окрасочный слой разрушен. Приямки захламлены мусором, кирпичная кладка разрушена и просела	2. Требуется текущий ремонт цокольной части дома и приямков
3.Фасад	3.1.Фасад выполнен из кирпича, трещин не выявлено. Имеются жалобы кв.№30 на промерзание стен. В подъезде №1, в кв.№13 выполнено остекление лоджии с устройством отлива в верхней части рам, вода	3.1 Требуется обследование стен в торцевых квартирах в зимний период при сильных морозах на предмет промерзания и

	<p>с металлического отлива попадает на кирпичную стену и размывает ее, наблюдаются мокрые потеки на стене смежной кв. №14</p> <p>3.2 Козырьки входов в подъезд, ж/бетонный, значительного разрушения бетонного заполнения козырьков нет. Покрытие козырьков из наплавляемого материала, покрытие ветхое. Подтеков от воды с внутренней части козырьков не наблюдается. Желоба отсутствуют.</p> <p>3.3 лоджии частично остеклены. Состояние балконных (лоджии) плит не просматривается.</p> <p>3.4 Входные ступени под. №1 выполнены из наборных ж/б ступеней, 5 ступеней разломились пополам и провалились. Торцы имеют разрушение кирпичной кладки и бетонного основания. В под. №2 входная площадка ж/б имеют разрушение по контуру</p> <p>3.5 Кирпичные стены при входе в подъезд выполнены без привязки к несущим стенам здания, отстают от основного строения</p> <p>3.6 Трубы фасадного трубопровода имеют шелушение окрасочного слоя, ржавые образования</p>	<p>теплопотери, спец. организацией -за счет средств текущего ремонта.</p> <p>Жителю кв. №13 за счет собственных средств выполнить отвод воды отлива лоджии от кирпичной стены фасада дома.</p> <p>3.2 Текущий ремонт- покрытия козырьков входа в подъезд</p> <p>3.4 Текущий ремонт- ремонт входных ступеней, площадок входов в подъезд №1, 2, торцов входных ступеней и щадок.</p> <p>3.5 Окраска газовых труб фасадного газопровода</p>
4. Отмостка	<p>4. Отмостка со стороны двора выполнена из асфальтобетона имеет значительное проседание, отверстия, отставание от цокольной части дома, в месте ввода ЦО имеется яма 2м*1,5м, отмостка отсутствует. Отмостка со стороны улицы, торцевые части дома выполнена из бетона, имеется значительное разрушение; трещины, проломы проседание, отставание от цокольной части, грунт соприкасающийся с отмосткой просел. Бетонные лотки выпусков ливневой канализации разрушены, просели имеют трещины.</p>	<p>4. Капитальный ремонт отмостки, приемных лотков ливневой канализации</p>
5. Крыша	<p>5.1 Кровельное покрытие выполнено из наплавляемого материала. Верхний защитный слой покрытия разрушен, наблюдаются по всей площади крыши морщины, растрескивание в местах обработки битумной мастикой, вздутия в местах выпусков ливневой канализации. Местами не герметичны примыкания к стенам парапетов и шахт (отставание покрытия, и металлических фартуков. Покрытие парапетов выполнено из ж/б парапетных плит покрытие плит отсутствует. В 3-х местах кирпичные парапетные стены не закрыты парапетными плитами. Имеются установленные антенны,</p>	<p>Требуется выполнить капитальный ремонт крыши 100% - истек срок эксплуатации</p> <p>Текущий ремонт – до принятия решения по капитальному ремонту крыши и вопроса финансирования работ в 1 очередь выполнить ремонт кровли (в районе выпуска ливневой канализации) под. №1 над входами в кв. №14, 15 и в коридорах квартир. Выполнить герметизацию примыканий к стенам и</p>

	<p>тарелки жителями. Одна стойка с антенными упала на крыше.</p> <p>Имеются протечки с крыши под №1 л/клетка над входами в кв. №14, 15 и в коридорах квартир.</p> <p>5.2 Отсутствует часть деревянного люка выхода на технический этаж</p>	<p>закрыть парапетные стены от попадания атмосферных осадков</p> <p>5.2 Текущий ремонт-ремонт деревянного люка под №1</p>
6. Подвал, вход в подвал (2 шт)	<p>6.1 Входная дверь одного подвала металлическая в исправном состоянии. Во втором проеме входа в подвал имеется деревянная дверь обитая металлом, наблюдаются механические повреждения, на проеме установлена металлическая решетка которая не закреплена и наклонилась, окрасочный слой решетки отсутствует.</p> <p>6.2 Ступени входов в подвал, частично (3шт) имеют разрушение, отсутствует цементная стяжка основной площадки входа в подвалы стены из ж/б блоков в швах блоков наблюдаются подтеки из-за неисправной отмостки. Кирпичная кладка стен входов в подвал разрушена, отвалилось три куска кирпичной кладки ориентировано 0,2м3, штукатурный слой стен входов в подвал разрушен.</p> <p>6.3 Крыша входов в подвалы отсутствует.</p> <p>6.4 В подвальном помещении имеется бытовой и строительный мусор (деревяшки, бутылки и пр.)</p> <p>6.5 Полы подвального помещения земляные, имеется увлажнение грунта, на день обследования вода в подвале ориентировочно местами до 10см, жижа.</p> <p>6.6 Продухи в подвальном помещении закрыты кирпичами, один продух в приямке открыт, в проеме продуха (ориентировано 1,1м*0,7м) установлена металлическая решетка, оконный блок отсутствует</p>	<p>6.1 Требуется текущего ремонта- ремонт входной двери и решетки-1 шт</p> <p>6.2, 6.3 Текущий ремонт -ступеней, полов, стен входов в подвал, крыши</p> <p>6.4 Средства текущего ремонта (прочие работы) на уборку подвала от мусора Подрядной организацией или жители выполняют очистку самостоятельно собственными силами.</p> <p>6.5 Требуется выполнить капитальный ремонт пола (подсыпка, устройство цементной стяжки)</p> <p>6.6 Требуется выполнить текущий ремонт - разборка продухов от кирпича с устройством металлических решеток, установка оконного блока в приямок.</p>
7. Подъезды	<p>7.1 Входная дверь -металлическая с домофоном - неисправностей не выявлено.</p> <p>Дверной деревянный блок тамбура имеют механические повреждения филенки и загрязнение окрасочного слоя.</p> <p>7.2 Оконные рамы на л/клетках деревянные, рассохлись открываются с усилием, частично отсутствуют завертки. Отсутствует две вторые рамы. Окрасочный слой загрязнен.</p> <p>7.3 Отделка подъездов - местами разрушение штукатурного и шпаклевочного слоя, отставание окрасочного слоя, механические повреждения, загрязнение поверхности стен, потолков.</p> <p>7.5 Металлическое ограждение л/клеток в исправном состоянии</p>	<p>Требуется текущий ремонт подъездов №1, 2 Ремонт потолков, стен, полов, окон, дверей и пр.</p> <p>Смена почтовых ящиков.</p>

	7.4 Почтовые ящики не стандартные на каждую квартиру свой ящик имеющий разную форму и вид. 7.5 Полы ж/б на плах имеется плитка, отдельными местами плитка пола отсутствует	
8. Канализация	8.1 Трубы системы канализации - лежак в подвальном помещении из пластиковых труб, отдельными местами имеется расхождение соединений и контр. уклон, не достаточное крепление труб. На день обследования происходит утечка из системы канализации (лежак). Трубы стояковой системы канализации чугунные в исправном состоянии. В квартирах все трубы стояков не обследовались т.к. нет доступа.	Требуется выполнить текущий ремонт лежака системы канализации в подвале с устранением контр. Уклона и выполнением установки дополнительных креплений.
9. холодное водоснабжение	9.1 Трубы стальные, имеется коррозия металла, места ремонта из труб ПП, окрасочный, изоляционный слой отсутствует, запорная арматура старая подвержена коррозией	Требуется капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (истек срок эксплуатации труб) Требуется выполнить при подготовке к зиме текущий ремонт замена запорной арматуры на стояках, установка спускных кранов
10. Система центрального отопления	10.1 Магистральная разводка, стояки- трубы стальные не оцинкованные, места трубы подвержены коррозии, окрасочный слой магистрали и ответвлений отсутствует. Изоляция отсутствует более 90%. Вентили имеют ржавчину, накиль, в нерабочем состоянии, спускные краны отсутствуют. Задвижка на вводе системы ЦО шаровые на узле чугунные требуют замены (2 шт), 2 грязевика значительно подвержены коррозией, тепловой узел не окрашен. 10.2 Отопительные приборы во всех квартирах не обследовались т.к. нет доступа. 10.3 Отопление в подъездах в нерабочем состоянии	Требуется выполнить при подготовке к зиме текущий ремонт замена запорной арматуры стояков и на узле ввода (задвижки), установка спускных кранов, ремонт утепления, окраска узла Капитальный ремонт - замена труб системы центрального отопления истек срок эксплуатации до капитального ремонта труб системы (ВСН58-88р)
11 Система горячего водоснабжения	9.1 Трубы стальные, имеется коррозия металла, места ремонта из труб ПП, окрасочный, изоляционный слой отсутствует, запорная арматура старая подвержена коррозией Задвижки на вводе шаровые в исправном состоянии	Требуется капитальный ремонт системы горячего водоснабжения (истек срок эксплуатации труб) Требуется выполнить при подготовке к зиме текущий ремонт замена запорной арматуры на стояках, установка спускных кранов
12. Системы электроснабжения	12.1 Вводно-распределительное устройство в подъезде №2, оборудование (рубильник, выключатели, предохранители и пр.) старое. Щиты на л/ клетках	Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения: перевод существующего системы

	<p>частично отсутствуют запирающие устройства, имеются механические повреждения створок.</p> <p>12.2 Стояковая проводка старая алюминиевая, щиты на л/клетке разукомплектованы, не отревизированные, отключающие устройства на квартиры второго образца, проводка на скрутках, в связи с длительной эксплуатацией наблюдается потеря эластичности изоляции проводов</p> <p>12.3 Электросчетчики на квартиры в щитах на л/клетках, имеются старые класс точности более 2, что не допустимо.</p> <p>12.4 Освещение над входом в подъезд отсутствует, в нерабочем состоянии. Установленный светильник РКУ на фасаде дома в рабочем состоянии. На л/клетках частично имеются светильники и патроны с лампочками, отдельные провода на скрутках.</p> <p>12.5 Освещение в подвале на 220 Вт., понижающий трансформатор отсутствует. Проводка находится в ветхом состоянии, наблюдается провисание проводов.</p>	<p>электроснабжения на повышенное напряжение со сменой проводов с алюминия на медь (170 постановление от 27.09.2003г. «правила и нормы тех эксплуатации ЖФ) Установка в подвале понижающего трансформатора. Установка энергосберегающих светильников (261-ФЗ) Капитальный ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении</p> <p>Текущий ремонт (первоочередные до кап. ремонт) Ревизия в поэтажных электрощитах (замена, установка автоматов, ревизия проводов), восстановление освещения над входами в подъезд и на л/клетках</p>
13. Благоустройство	<p>Кадастровый план на земельный участок территории дома не предъявлялся, отсутствует.</p> <p>13.1 Асфальтобетонное покрытие дворовой территории отдельными местами имеет выбоины.</p> <p>13.2 Оборудование детской площадки 1 качели сломаны, остальное оборудование имеет разрушение окрасочного слоя</p>	<p>Требуется ремонт асфальтобетонного покрытия и детского оборудования</p>

Передали:

Собственники дома №29 корп.1 ул.В.Никитиной, г.Калуга
В лице председателя совета дома Ф. [REDACTED] Д.А.

члена совета дома Х. [REDACTED] Е.М. Член

Принял:

Директор ООО «УК МЖД
Московского округа г.Калуги

Кочубеева Л.М.

Подпись членов комиссии:

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа г.Калуги»

Л.В.Пичугина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Вед. инженера ПТО

В.Д.Базулкиной

Юрист консульт

Е.В.Фадейкина

Директор ООО «Участок №21»

Н.С.Руденко