

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 14, к.1 ул. Телевизионная  
общего осеннего осмотра здания

Г. Калуга  
2019г.

от 21 09 2022 г. »

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1974

Материал стен: кр./панельный

Число этажей 5

Число подъездов 6

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

**Комиссия в составе:**

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Пичугиной Л.В.  
Юрист консультант фадейкиной Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.А.

**В присутствии:** обслуживающей организации ООО «ЖЭУ 15» в лице директора  
Л.Е. Коляскина, мастера Кобзевой Е.Н..

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался		
2	<b>Стены</b>	Крупно - панельные.		
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы	Видимых нарушений не выявлено. Стеновые панели, торцы вып. утепление.  Имеется разрушение герметизация м/панельных швов по всему фасаду Отдельными местами выпол. ремонт		Требуется выполнить ремонт м/панельных швов (решение суда)
	<b>Цоколь</b> 3.3 Цоколь	Имеются разрушения шпаклевочного и окрасочного слоев.		Требуется выполнить капитальный ремонт цоколя (решение суда)
	<b>Балконы</b> 3.4 Балконы	Разрушений не выявлено. Установлены самостоятельно кровля над балконными плитами 5- х этажей (13, 15, 16, 26, 27, 28, 40, 39, 38, 50, 5 1, 52, 62, 63, 64, 78, 79, 80)		
	<b>Козырьки</b> входов в подъезд	Видимых нарушений не выявлено.		Ремонта не требуется

4	<b>Входы в подвал</b>	Крыши металлические в отдельных местах наблюдается протекание во время дождя, коррозия металла, наблюдается разрушение ступенек входа в подвал. Двери выхода в подвал требуют ремонт		Требуется текущий ремонт
5.	<b>Отмостка</b>	Просадка, трещины, <u>отверстия, асфальтобетонная</u>		Кап.ремонт
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Железобетонные плиты. Видимых нарушений не выявлено. Неисправностей не выявлено. Видимых нарушений не выявлено		
7	<b>Крыша</b> 7.1стропила 7.2обрешетка 7.3 Кровля  7.4 Внутренний водосток 7.5карниз 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Не предусмотрено. Не предусмотрено. Нарушений не выявлено. Выполнен ремонт.  Выполнен ремонт.		Ремонта не требуется.
8	<b>Подъезды</b> 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	Дефектов и повреждений не выявлено. В1;2-ом подъезде внутренние рамы перекошены и требуют замены с остеклением, следы гниения на рамках. Истертьость окрасочного слоя.	5 шт.	Кап. ремонт (решение суда) Замена оконных блоков, истёк срок эксплуатации  Тек. ремонт, не выполнялся более 3х лет.
9	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1водопроводные трубы  9.2запорная арматура	9.1 Трубы стальные не оцинкованные, наблюдается коррозия, имеются следы ремонта, произведена замена участка ХВС-7 м/п с установкой крана, заварки труб. Частично заменены участки лежака с врезками на стояках 9.2 Неудовлетворительная работа запорной арматуры, коррозия элементов. Запорная арматура на вводе в дом нового образца.		Требуется выполнить капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (разводка, стояки) (решение суда)
10	<b>Система Центрального Отопления</b> 10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы  10.3 Запорная арматура	Трубы стальные, наблюдается коррозия труб, отсутствие покрасочного слоя, отсутствие частично изоляции Радиаторы чугунные, старого образца.  Неудовлетворительная работа запорной арматуры, коррозия, более 50% не подлежат ремонту, отсутствуют спускные краны. Узел учета ЦО установлен		Требуется выполнить капитальный ремонт системы центрального отопления (решение суда)
11	<b>Система</b>	Чугунная. Имеются сколы, трещины		Капитальный

	канализации	места замены на трубы ПХВ.		ремонт. (решение суда)
12	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Погодные электрощиты	Наблюдается ветхая проводка в связи с длительной эксплуатацией  ВРУ старого образца, следы ремонта. Находится в подвале (детский центр «Созвездие») Погодные электрощиты не обеспечивают защиты при перегрузке		Требуется выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства. (решение суда)
13	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Наблюдаются выбоины 1,2 подъезд  Нарушений не выявлено (горка, качели, скамейки, песочница).		Требуется ремонт
14	Прочие работы. 14.1 газовые трубы.	Без нарушений.		

Подписи:

Члены комиссии:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Л.В.Пичугина

Юрист консультант

Е.В.Фадейкина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Директор ООО «ЖЭУ 15»

Л.Е.Коляскина

Мастер

Е.Н.Кобзева