

Акт  
проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 45 ул. Телевизионная  
общего (весеннего) осмотра здания

г.Калуга

от 15 марта 2023 г.

**Общие сведения по строению**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Год постройки</b>    | 1948г.      |
| <b>Материал стен</b>    | шлакоблок.  |
| <b>Число этажей</b>     | 2 (два)     |
| <b>Число подъездов</b>  | 2 (два)     |
| <b>Наличие подвалов</b> | отсутствует |

**Результаты осмотра строения**

**Комиссия в составе:**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Пичугина Л.В., юрисконсульт Москвина Л.А., начальник ПТО Абрамова А.А.

**В присутствии:** обслуживающей организации ООО ЖЭУ 15 в лице техника Рябинкиной Т.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования  | Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)  | Объем | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)   |
|-------|---|---|-------|---|
| 1     | <b>Фундамент</b>  | Не обследовался   |       |   |
| 2     | <b>Стены</b>  | Шлакоблочные оштукатуренные.<br>Наблюдается разрушение окрасочного слоя.  |       |   |
| 3     | <b>Фасад</b><br>3.1 Наружная отделка<br>3.2 цоколь<br>3.3 балконы<br><br>3.4 Козырьки входов в подъезд                                    | 3.1, 3.2, 3.3 Наблюдается разрушение окрасочного и штукатурного слоев балконной плиты по кв. 12, 10, 11.<br>3.4 Козырьки металлические -разрушений не выявлено.   |       | п. 3.1,3.2 Требуется тек. ремонт.   |
| 4     | <b>Входы в подвал</b>   | Проектом не предусмотрено.  |       |   |
| 5.    | <b>Отмостка</b>   | Имеется в некоторых местах просадка, трещины, щели между отмосткой и цоколем, разрушение асфальтового покрытия со стороны двора.  |       | Требуется выполнить капитальный ремонт отмостки.  |
| 6     | <b>Перекрытия</b><br>6.1 чердачное<br>6.2 межэтажное<br>6.3 подвальное  | Неисправностей не выявлено  |       | Ремонт не требуется.  |
| 7     | <b>Крыша</b><br>7.1 Стропила<br>7.2 Обрешетка<br><br>7.3 Кровля<br><br>7.4 Водосточные трубы<br>7.5 Внутренний водосток<br><br>7.6 Карниз | 7.1 7.2 Неисправностей не выявлено<br><br>7.3 Неисправностей не выявлено<br><br>7.4 Оцинкованные, разрушений не выявлено.<br><br>7.5 Проектом не предусмотрено<br><br>7.6 Наблюдается разрушение штукатурного слоя до дранки над 1 п. |       | Требуется обработка стропильной системы огнезащитным раствором<br><br>п.7.3;7.4;7.5 Ремонт не требуется |

|    |   |  |      |   |
|----|---|--|------|---|
|    | 7.7 Трубы вент. каналов и дымоходов   | 7.7 Неисправностей не выявлено   |      | 7.6 Требуется тек. ремонт   |
| 8  | <b>Подъезды</b><br>8.1 Полы<br><br>8.2 Проемы<br><br>8.3 Отделка  | 8.1 Полы лестничных площадок бетонные. Частичное разрушение цементной стяжки<br><br>8.2 Оконные рамы рассохлись, не имеют плотного притвора, затруднено свободное открывание. Входные наружные двери металлические с кодовыми замками, в исправном состоянии. Тамбурные двери деревянные. Дверное полотно имеет слабое крепление, не плотно закрывается. В нижней части дверных блоков тамбурных дверей наблюдается гниение древесины.<br><br>8.3 Наблюдается частичное разрушение окрасочного слоя. |      | Требуется капремонт п.8.2 - оконных и дверных заполнений. п.8.3 – ремонт окрасочного слоя по содержанию конструктивных элементов. |
| 9  | <b>Система холодного водоснабжения</b><br>9.1водопроводные трубы<br><br>9.2запорная арматура  | 9.1 Трубы стальные не оцинкованные, наблюдается частично коррозия, имеются следы ремонта, заварки труб.<br>9.2 Запорная арматура подвержена коррозии, не подлежит ревизии и ремонту.   |      | Требуется выполнить капитальный ремонт п.9.1; п.9.2   |
| 10 | <b>Система центрального отопления</b><br>10.1 Трубы ЦО<br><br>10.2 Радиаторы<br><br>10.3 Запорная арматура<br><br>10.4 АОГВ   | 10.1 Трубы стальные, следы ремонта (заварка, замена отдельных участков), поражение коррозией отдельных участков труб, нарушение теплоизоляции трубопроводов.<br><br>10.2 Радиаторы старого образца истек срок эксплуатации<br>10.3 Неисправностей не выявлено  | 100% | Требуется выполнить капитальный ремонт п.10.1<br>П.10.2   |
| 11 | <b>Система горячего водоснабжения</b><br>11.1 Трубы ГВС<br>11.2 Запорная арматура   | Проектом застройки не предусмотрено  |      |   |
| 12 | <b>Система канализации</b>  | В исправном рабочем состоянии, истек срок эксплуатации   |      | Требуется кап. ремонт   |
| 13 | <b>Система электроснабжения</b><br>13.1Световая электропроводка, светильники<br>13.2Силовая электропроводка<br>13.3Вводное устройство<br>13..4Поэтажные электрощиты | 13.1 13.2 13.3 13.4 Неисправностей не выявлено.  |      | Ремонт не требуется   |

|    |   |  |  |   |
|----|---|--|--|---|
| 14 | <b>Благоустройство</b><br>14.1 Асфальтирование дворовой территории<br><br>14.2 Детское оборудование | 14.1 Имеется разрушение асфальтового покрытия (трещины, ямы, отсутствует бордюрный камень)<br><br>14.2 Отсутствует |  | Требуется выполнить капитальный ремонт п 14.1 |
| 15 | Прочие работы   |  |  |   |

**Подписи:**

Главный инженер

Л.В.Пичугина

Юрисконсульт

Л.А.Москвина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

техник ООО ЖЭУ 15

Т.В.Рябинкина