

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 10 ул. К. Либкнехта.
общего (осеннего) осмотра здания

г.Калуга

от 23 сентября 2013г.

Общие сведения по строению

Год постройки	- 1950г.
Материал стен	- кирпичный
Число этажей	- 5 пол.
Число подъездов	- 4 четыре
Наличие подвалов	- имеется.

Результаты осмотра строения:**Комиссия в составе:**

Гр. инженер ЗОО «УК ЖКХ Московского округа» Л.В.Личугина, начальник ПТО А.А.Абрамова, юрист консультант Е.В.Фадеевкина
В присутствии: облученцей организации ЗОО «ФЭУ № 15», в лице техника Галим А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или описание дефекта, с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1.	Фундамент	Не обследовался.		
2.	Стены	Стены кирпичные, по всему фасаду под оконными проемами кухонь наблюдаются трещины в кирпичной кладке.		требуется кап. ремонт фасада.
3.	Фасад 3.1 наружная отделка	3.1 фасад окрашен краской на водной основе. Наблюдаются разрушение окрасочного слоя		3.1 требуется кап. ремонт фасада.
	3.2 цоколь	3.2 наблюдается разрушение штукатурного и окрасочного слоя.		3.2 требуется текущий ремонт.
	3.3 балконы	3.3 наблюдается разрушение бетонного слоя плит до арматуры.		3.3 требуется текущий ремонт балконных плит.
	3.4 Козырьки входов в подъезд	3.4 Металлические козырьки входов в подъезд имеют деформации, разрушился окрасочный слой.		3.4 требуется текущий ремонт.
	3.5 Козырьки входа в подвал.	3.5 Покрытие - шиферное, имеются трещины, сколы.		3.5 требуется текущий ремонт.
4.	Входы в подвал	Наблюдаются разрушение штукатурного и окрасочного слоя. Порядки имеют разрушения кирпичной кладки.		Требуется текущий ремонт.
5.	Отмостка	Отмостка асфальтовая наблюдается трещины, проседание. Частичное отсутствие.		Требуется ред. ремонт.
6.	Перекрытия	Железобетонные, дефектов и повреждений нет.		

	6.1 чердачное 6.2 междуэтажное 6.3 подземелье			
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 решетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 трубы вентиляционных каналов и дымоходов	Дефектов не выявлено.		Ремонта не требуется.
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 просмы 8.3 отдалка	8.1 местами наблюдается разрушение цементной стяжки. 8.2 Дефектов не выявлено. 8.3 Наблюдается разрушение окрасочного и побелочного слоя.		Требуется текущий ремонт п. 8.1-8.3
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Дефектов и повреждений нет.		Ремонта не требуется.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Дефектов и повреждений.		Ремонта не требуется.
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом застройки не предусмотрено.		
12	Система канализации	Трубы чугунные из-за коррозии и микротрешин, наблюдаются ржавые подтеки.		Требуется капитальный ремонт системы канализации, истек срок эксплуатации.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электроприборы, сантехники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Воздное устройство 13.4 Поставные	Дефектов и повреждений нет.		

	электроцветы		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование покрытия территории 14.2 Детское обустройство	Выполнено ремонт в 2014 г. 14.2 Требуется лет. площадка.	Пс решению собственников,
15	Прочие работы		

Подписи:

Глав. инженер ООО «УК МЖД
Хосковского округа»
Бригадонсультант
Начальник ПТО
техник ОСО «ХЭУ № 15»

Л.В.Шчутрина

Е.В.Фадайкина

А.А.Абрамова

А.В.Пелич

2/0 ш. по речу

Дорогих