

АКТ

просверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 130, ул.Московская
общего (осеннего) осмотра здания

г.Халтуга

от 1 сентября 2015 г.

Общие сведения по строению

Год постройки - 1960 г.
Материал стен - кирпичный
Число этажей - 5
Число подъездов - 2 п.
наличие подвалов - имеется
Крыша - циберная

Результаты осмотра строения:

Комиссия в составе: Гл. инженера ООО «УК МЖД Мичиганского склада»

Л.В.Бичугиной

Бригадир Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: обслуживающей организацией ООО «КЭУ № 15» в лице техника
Седина А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения,
элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефектов, с указанием принесенного объема работ и места дефектов	Объем	Решение о принятии мер (канцелярский или штукатурный)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Наблюдаются образование трещин. Установлены маяки.		Требуется канцелярский ремонт с утеплением и отделкой турникетом стен.
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 цоколь 3.3 балконы 3.4 козырьки входов в подъезд	3.1 Наблюдается образование трещин, выпотривание раствора. 3.2 Разрушен: штукатурный и окрасочный слои. 3.3 Наблюдается разрушение бетонного основания швов по периметру балконов. 3.4 Козырьки металлические. Разрушений не выявлено		Требуется капремонт п.3.1 3.2 Требуется ремонт <i>богомольцо по горячим (брю.)</i> п.3.3 требуется ремонт
4	Входы в подвал	В подъезде №1, разрушений не выявлено.		
5.	Откоска	Выполнена капремонт в 2014 г.		
6.	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Железобетонные, дефектов и повреждений нет.		

7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 подголовничные трубы 7.5 трубы вентиляционных каналов и дымоходов	Дефектов и повреждений нет. Частично отсутствует металлическое ограждение крыши.		Тек. ремонт- восстановление металлического ограждения крыши.
8	Подъезды: 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 Произведен ремонт в 2014 г. 8.2 Произведена замена оконных проемов на стеклопакеты. 8.3 Выполнена капитальный ремонт в 2013г.		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Выполнен капромонт в 2008 г.		
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Выполнен капромонт в 2008 г.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом застройки не предусмотрено.		
12	Система канализации	Трубы чугунные, имеют коррозию и микротрещины		Предусматривается кап. ремонт системы канализации- листок срок эксплуатации
13	Система электроснабжения 12.1 Светильник, люстра, проходка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12.4 Постажные щиты	Дефектов и повреждений нет.		

14	Благоустройство 13.1 Асфальтирование шорсовой территории	13.1 Ведутся работы <i>Разрушение асф. без. покрытия отнуть борд. л.</i> 13.2 Отсутствует	кап. ремонт п 13.1
15	Дорожные работы:	Требуется оливогка аварийных деревьев.	13.2 Дорож. обр. устранено в июне 2015 г. где осталась древесина. Капитальный ремонт

Подпись:

Гл. инженер ЗОО «МУК МЭД

Московского скрута»

Юрист консультант

Начальник ПТО

техник ООО «ЖЭУ № 15»

Продолжение документа

П.В. Печутин
С.В. Фадейкина
А.А. Абрамова
А.В. Тегич
М.Ю. Гуляев