

AKT

проверки состояния общего имущества в частноквартирном доме № 160 А ул. Московская общего (сосенского) отмечена здания

Л. Калуга

ST 24 CENTERF 3913F.

## Съмне свидетеля за строежните

Год постройки	1960
Материал стен	кирпичные
Число этажей	2 (два)
Число подъездов	1 (один)
Наличие сопровод.	нет

#### Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: СОЮЗ МХЛ Московского округа» Л. Е. Личуриной

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФОРМА БУДУЩЕГО

научным редактором А. А. Абрамовой в 19

В АЗИАТИСКИИ: Техника 000 ЖКН №15 Герма А.Л.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования съезжания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался.		
2	<b>Стены:</b>	Кирпичные		
3	<b>Фасад</b> 3.1 наружная отделка 3.2 штукатурка	3.1. Наблюдаются выщербления растворя жирличной кладки, местами трещины. 3.2. Наблюдаются разрушение штукатурного слоя цоколя, имеются трещины в штукатурном слое, частичное отсутствие окрасочного слоя.		Требуется кап. Ремонт п.3.1, 3.2, 3.4. Углажение стен по периметру первого этажа. - <i>подушка из бетона</i>
	3.3 Козырьки входов в подъезд 3.4 карниз	3.3. Карнизы наг. зхолом в польняют металлический, разрушений нет. 3.4. Деревянный, имеются следы намокания и гниения древесины.		- <i>установка облицовочных плит</i>
4	<b>Входы в подвал</b>	Отсутствует.		<i>отсутствует</i>
5.	<b>Отмостка</b>	Асфальтобетонная, имеются трещины, выбоины		Требуется капитальный ремонт
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 чердачное 6.2 междуэтажное 6.3 опорно-переходное	6.1, 6.2, 6.3 Перекрытия деревянные. Разрушенный из выявлено.		Ремонта не требуется.

7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.3 Кровля шиферная. Нарушенный геометрический покрытия не выявлено, имеется естественный износ. Требуется ремонт примыкания к вентканалу. 7.6 Оголовки труб и вентканалов разрушены -40%	Требуется капитальный ремонт - истек срок эксплуатации.  Требуется капитальный ремонт.
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 просмы 8.3 отделка	8.1 Площадки 1-го и 2-го этажей, лестничные марши деревянные. Доски настила пола рассохлись, имеется пропилами, окраинный слой частично разрушен. 8.3 на потолках и стенах наблюдаются повреждение окрасочного слоя (оболиха, масляная краска), разрушение шпаклевочного слоя.	Капитальный ремонт П.8.1, 8.2, 8.3.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Трубы стальные, наблюдается разрушение окрасочного слоя, поверхность труб подвержена коррозии. 9.2 Отключаются устройства на стояках в нерабочем состоянии, требуется замена.	Требуется капитальный ремонт - истек срок эксплуатации
10	Система Центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АСГВ	10.1 Трубы стальные, наблюдается разрушение окрасочного слоя, поверхность труб подвержена коррозии. 10.2 радиаторы старого образца. 10.3 Отключющие устройства на стояковых ответвлениях покрыты ржавчиной, в их рабочем состоянии.	Требуется капитальный ремонт истек срок эксплуатации.
11	Система горячего водоснабжения	Отсутствует	
12	Система канализации	Чугунная, трещины, сколы, следы коррозии.	Истек срок эксплуатации, требуется капитальный ремонт
13	Система электроснабжения 13.1 сварочная электропроводка, светильники 13.2 силовая электропроводка 13.3 воздушное устройство 13.4 подэтажные электроощиты	13.2 Наблюдаются ветхое состояние проводки, приборы, потеря эластичности изоляции проводов в связи с длительной эксплуатацией. 13.3 ВРУ старого образца, следы ремонта. 13.4 Потенциальные электрощиты не обеспечивают защиты при перегрузки 13.1 Стояковая проводка из алюминия, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не	Капитальный ремонт, Истек срок эксплуатации

		обеспечивает защиту при перегрузках. Светильники отсутствуют, установлены патроны с лампочкой.		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Асфальтобетонное покрытие именем рнрщччччч. 14.2 Отсутствует.		14.1 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой песчаного камня и песчаного страждения. Установка детского оборудования.
15	Бровиц работы			

**Подпись:**

Главный инженер ООО  
«УК МКЦ Московского округа г. Химки  
Диреконсульт»

Начальник ПТО

Обслуживающая организация: ООО «ЮУ № 15»

Оборуд - Зборанская ОГ

Г. В. Личурин  
Е. В. Фадейкина

А. А. Абрамов

А. В. Целич