

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 49 ул. В. Никитиной  
общего (осеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от «04 09 2015».**Общие сведения по строению**

Год постройки 1971  
Материал стен пакель  
Число этажей 5  
Число подъездов 4  
Наличие подвалов с存 подвалом

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе:**

Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Бичутиной Л.В.  
Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

**В присутствии:** обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Значение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушен не выявлено		
2	Стены	Видимых повреждений не установлено		
3	Фасада	Окрашены (краска на водной основе). Нарушен не выявлено		Произведен капитальный ремонт в 2011г.
	3.1 Наружная отделка			
	3.2 Меж/пан. швы	Нарушен не выявлено		Произведен капитальный ремонт в 2011г.
	3.3 Цоколь	Нарушен не выявлено		Произведен капитальный ремонт в 2011г.
	3.4 Балконы			
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Из железобетонных плюс перекрытия. Сверху выполнено покрытие из используемого материала. Наблюдается частичное разрушение железобетонного козырька в подъезде №3		Требуется текущий ремонт козырька в п. №3
	3.6 Карнизы	Нарушен не выявлено		
	3.7 Окраска газовых труб	Нарушен не выявлено		
4	Входы в подвал	Дверь входа в подвал металлическая. Нарушен не выявлено.		
5.	Остостка	Произведен ремонт со стороны подъездов, с уличной стороны наблюдается		Требуется тек. ремонт отстойки

		разрушение, прозялы.	
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено	
7	Крыши 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент., каналов и дымоходов	Нет  Совмещенная из наглазеного материала. Нарушений не выявлено  Нарушений не выявлено  Нарушений не выявлено	Произведен Капитальный ремонт в 2011г.
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Просеи 8.3 Отделка	На лестничных клетках бетонные, нарушений не выявлено.  Доски итало-американские с домофоном - нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено	
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водоголовые Трубы 9.2 Запорная арматура	Нарушений не выявлено  Нарушений не выявлено	Произведен Капитальный ремонт в 2011г.
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла, изоляция на трубах отсутствует. Запорная арматура частично в не рабочем состоянии. Произведен частичный ремонт системы ЦО в кв №17, 20, 23, 26, 29.	Требуется капитальный ремонт системы ЦО
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Нет	
12	Система канализации	Трубы <del>ищескино бис</del> Ненарушеностей не выявлено	Произведен Капитальный ремонт в 2011г.
13	Система электроснабжения		Произведен Капитальный

	13.1 Сетевая электропроводка, сетильники	Нарушений не выявлено	
	13.2 Силовая электроника		
	13.3 Водное устройство	Водно-распределительное устройство нового образца.	
	13.4 Постажные электроизделия	Нарушений не выявлено	
14	Благоустройство		
	14.1 Асфальтизация дачевой территории	Асфальтовое покрытие дачевой территории: нарушений не выявлено	По текущему ремонту требуется скраса детского оборудования.
	14.2 Детское оборудование	Детское оборудование имеется, но нарушен окрашочный слой (масляная краска)	
15	Прочие работы		

**Подпись:**

Главный инженер

Л.В.Личутина

Консультант

Е.З.Фадейкина

Начальник ЦГО

А.А.Абрамова

Директор СОО «Участок №21»

Э.С.Руденко

Массера

Н.И.Гулкова