

**А К Т**  
**общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)**

1 октября 2018г.

Дом № 295 или строение (корпус) 1  
по ул.(пер.) Московская  
Домоуправление № 19 города Калуга

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1985 материал стен кирпич  
Число этажей 5 наличие подвала есть

**Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:**

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Авдеева Н.В.  
членов, представителя общественного домового комитета Чиркина С.А.  
и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_  
в присутствии техника Волошкин провела проверку готовности к эксплуатации в зим-  
них условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудо-  
вания:

- а) крыша неравномерная не выявлено
- б) чердачное помещение и его вентиляция выявлено в рабочем состоянии
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_
- г) фасад здания промерзание стен,
- д) входные двери и оконные переплеты промерзание, остекление
- е) подвальные помещения деформация, крыша дверей.
- ж) отмостка вокруг здания неравномерная осадка, трещины
- з) система центрального отопления коррозия труб-да, закоксованность
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные в рабочем состоянии

