

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 79 ул. П. Свободы
общего (весеннего) осмотра здания.

г. Калуга

от 27 апреля 2018г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1973г
Материал стен кирпичные
Число этажей 5 (пять)
Число подъездов 4 (четыре)
Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе :**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В. Пичугина
Юрисконсульт Фадейкина Е.В.
Начальник ПТО А.А. Абрамова.

В присутствии: представителя ООО «ЖЭУ №15» в лице техника Холиной Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Наружные - кирпичные. Разрушений целостности кирпичной кладки не наблюдается.		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 М/панельные швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы	3.1 Наблюдается выветривание раствора в кирпичной кладке. Разрушений целостности кирпичной кладки не наблюдается. 3.2 Разрушений не выявлено 3.3 Разрушения штукатурного слоя, цокольное окно с торца п.1-разрушения штукатурного слоя и оконного заполнения. 3.4 Разрушение балконных плит местами до арматуры по периметру плит.		Требуется <i>КАП.</i> ремонт по утеплению стен, <i>так же реш обследование тепловизором</i> Требуется тек. ремонт <i>п. 3.3</i> Требуется текущий ремонт п. <i>3.4</i>

3/6

	<p>3.5 Козырьки входов в подъезд</p> <p>3.6 Карниз</p> <p>3,7 Фасадные швы (температурный)</p>	<p>3.5 Металлические. Разрушений не выявлено.п.2 разрушение желобов</p> <p>3.6 Наблюдается частичное разрушение защитного слоя бетона карнизных плит.</p> <p>3,7 Фасадные швы не заполнены</p>	2шт	<p>Требуется тек. ремонт п.3,5</p> <p>Требуется тек. ремонт п.3,7-заделка.</p>
4	Входы в подвал	Нарушений не выявлено		
5.	Отмостка	Дефектов и разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.
6	Перекрытия			
	<p>6.1 Чердачное</p> <p>6.2 Межэтажное</p> <p>6.3 Подвальное</p>	Ж/б плиты. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется
7	Крыша			
	<p>7.1 Стропила</p> <p>7.2 Обрешетка</p> <p>7.3 Кровля</p> <p>7.4 Водосточные трубы</p> <p>7.5 Внутренний водосток</p> <p>7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов.</p>	<p>7.1 Разрушений не выявлено</p> <p>7.2 Разрушений не выявлено</p> <p>7.3 Кровля шиферная. Разрушений целостности покрытия не выявлено.</p> <p>7.4 Разрушений не выявлено.</p> <p>7.5 Не предусмотрен проектом.</p> <p>7.6 Визуально разрушений не выявлено.</p>		Требуется обработка деревянной стропильной системы огнезащитным раствором
8	Подъезды			
	<p>8.1 Полы</p> <p>8.2 Проемы</p> <p>8.3 Отделка</p> <p>8.4 Входные площадки</p>	<p>8.1 Разрушений не выявлено</p> <p>8.2 Рамы оконных проёмов разошлись, створки не открываются, оконные рамы имеют естественный износ, остекления частично из наборного стекла.</p> <p>8.3 Разрушений не выявлено.</p> <p>8.4 Ступени входов в подъезды № 2,3,4 имеют частичное разрушение цементной стяжки. Входная площадка подъезда № 1 асфальтовая, имеет неровности, разрушения.</p>		Требуется тек. ремонт п. 8.2, 8.4
9	Система холодного водоснабжения			
	<p>9.1 Водопроводные трубы</p> <p>9.2 Запорная арматура</p>	Дефектов и неисправностей не выявлено п.9.1, 9.2.		
10	Система Центрального Отопления			
	<p>10.1 Трубы ЦО</p> <p>10.2 Радиаторы</p> <p>10.3 Запорная арматура</p>	Дефектов и неисправностей не выявлено п.10.1, 10.2, 10.3		

11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрено проектом.		
12	Система канализации	В рабочем состоянии, имеется зашлакованность, естественный износ.		Требуется капремонт, истек срок эксплуатации.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Позэтажные электрощиты	13.1 Стояковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. 13.2 Требуется замена стояковой электропроводки. 13.3, 13.4 ВРУ старого образца, следы ремонта.		Требуется проведение капитального ремонта: перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства, установка аппарата защиты.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Нарушений не выявлено 14.2 Нарушений не выявлено		
15	Прочие работы	Требуется покраска наружного газопровода.		Треб тек. ремонт.

Подпись:

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Техник ООО «ЖЭУ №15»



Л.В. Пичугина




Е.В. Фадейкина



А.А. Абрамова



Н.А. Холина



К.А. Ковалюк