

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 10 ул. К Либкнехта,
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от «17» сентября 2014г.

Общие сведения по строению

Год постройки - 1960г.
 Материал стен - кирпичный
 Число этажей - 5 пять
 Число подъездов - 4 четыре
 Наличие подвалов - имеется.

Результаты осмотра строения:

Комиссия в составе:

Гл. инженер ООО «УК УЖЛ Московского округа» И.В. Пичутина, начальник ПТО
 А.А.Абрамова, криконсульт *Е.В. Радашице*

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЗУ № 15», в лице техника
 Маркиной Т.Э.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения,
 элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта, с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Стены кирпичные по всему фасаду под оконными проемами кухни наблюдаются трещины в кирпиче, целостность кирпича не нарушена.		требуется кап. ремонт фасада.
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 цоколь 3.3 Балконы 3.4 Козырьки входов в подъезд 3.5 Козырьки входа в подвал.	3.1 фасад окрашен краской на водной основе. Наблюдается разрушение окрасочного слоя 3.2 Наблюдается разрушение штукатурного и окрасочного слоя. 3.3 наблюдается разрушение бетонного слоя плит до арматуры. 3.4 Металлические козырьки входов в подъезд имеют деформацию, разрушение окрасочного слоя. 3.5 Покрытие - пиферное, имеются трещины, сколы.		3.1 требуется кап ремонт фасада. 3.2 требуется капитальный ремонт. 3.3 требуется текущий ремонт балконных плит. 3.4 требуется текущий ремонт. 3.5 требуется текущий ремонт.
4	Входы в подвал	Наблюдается разрушение штукатурного и окрасочного слоя. Пряжки имеют разрушения кирпичной кладки.		Требуется текущий ремонт.
5.	Отмостка	Отмостка асфальтовая наблюдаются трещины, проседание. Частичное отсутствие.		требуется кап ремонт ; <i>уширение торцевой стороны</i>
6	Перекрытия	Железобетонные, дефектов и повреждений нет.		

	6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное			
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 трубы вентиляционных каналов и дымоходов	Дефектов не выявлено.		Ремонта не требуется.
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 местами наблюдается разрушение цементной стяжки. 8.2 Дефектов не выявлено. 8.3 Наблюдается разрушение окрасочного и побелочного слоя.		Требуется текущий ремонт п 8.1,8.3
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Дефектов и повреждений нет.		Ремонта не требуется.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Дефектов и повреждений нет.		Ремонта не требуется.
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом застройки не предусмотрено.		
12	Система канализации	Трубы чугунные имеют коррозию и микротрещины, наблюдаются ржавые подтеки		Требуется капитальный ремонт системы канализации, истек срок эксплуатации.
13	Система электроснабжения	Дефектов и повреждений нет.		

	13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поставные электропития			
14	Влагоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Ведутся работы 14.2 Требуется дет. площадка.		кан фемонт.
15	Прочие работы			

Подписи:

Гл. инженер ООО «УК МЖД
Московского округа»
Юрисконсульт
Начальник ПТО
техник ООО «ЖЭУ № 15»

26. 11 06
Дорожников ДА

[Signature] Л. В. Пичурина
[Signature] Е. В. Радыкина
[Signature] А. А. Абрамова
[Signature] Т. В. Маркина
[Signature]