

АКТ

проверки состояния общего искусства
в многоквартирном доме № 14 ул. К.Лихнекта
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от «15» сентября 2014г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1967г
Материал стен	кирпичный
Число этажей	5 (пять)
Число подъездов	4 (четыре)

Наличие подвалов	отсутствуют
------------------	-------------

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе :**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Личугина

Юрист консультант З.В. Радобехина

Начальник ПТО Алдошина А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ № 15» в лице техника
Маркиной Т.В.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены:	Стены кирпичные. Имеются локальные трещины в кирпичной кладке. <i>Несостыковка кирпича не параллельна</i>		Требуется выполнить капрремонт фасада
3	Фасад 3.1 наружная отделка	3.1 Окаймые рамы л./клеток со стороны фасада - наблюдается разрушение окрасочного слоя. Фасад окрашен краской на водной основе. Наблюдается истертость и разрушение окрасочного слоя 3.2 По предусмотрены,		Требуется выполнить капрремонт п.3.1, 3.4, 3.5
	3.2 меж/пан. швы	3.3 Частично есть отслоение штукатурного и окрасочного слоя.		3.3 Требуется текущий ремонт.
	3.3 цоколь	3.4 Разрушение бетонного основания до арматуры, сколы, коррозия металлических конструкций и трещины.		
	3.4 балконы:	3.5 Козырьки ж/бетонные, облиты кроевальным не оцинкованным железом, окрашены. Значительное разрушение металлической обшивки, поражение ржавчиной, разрушение		
	3.5 Козырьки входов в подъезд			

	3.6 Карниз	окрасочного слоя. 3.6 Неисправностей не выявлено.		
4	Входы в подвал	Входы из подъездов в техническое подполье к узлам инженерных систем под л/маршами. Разрушений не выявлено. Зн. нет двери, дн.		Ремонта не требуется
5.	Отмостка	Имеется в некоторых местах просадка грунта, трещины, щели между отмосткой и цоколем, <u>ущиной отстрела</u>		Требуется капремонт.
6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	Дефектов и разрушений нет		
7	Крыша 7.1стрипила 7.2обрешетка 7.3кровля 7.4водосточные трубы 7.5внутренний водосток 7.6 Трубы вент., каналов и дымоходов	7.1 Неисправностей не выявлено. 7.2 Неисправностей не выявлено. 7.3 Шиферная. Неисправностей не выявлено. 7.4 Водосточные трубы из оцинкованного железа. Неисправностей не выявлено. 7.5 Не предусмотрено. 7.6 дефектов не выявлено.		
8	Подъезды 8.1полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 Дефектов и повреждений не выявлено. 8.2 Частично отсутствует остекление <u>2 нижние 1 полутор. панел. отсут.</u> 8.3 Повреждений не выявлено.		Требуется тек.ремонт п.п 8.2 замена окон на пласт. Пакеты.
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Дефектов и разрушений нет		
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная	10.1 Трубы стальные, не оцинкованные. Окрасочный слой отсутствует. Наблюдается коррозия металла. На трубах частично отсутствует изоляция. 10.2 Радиаторы чугунные, старого образца. 10.3 Запорная арматура по стоякам, частично в нерабочем состоянии, старого образца.	80%	Требуется капремонт, системы ц/o, истек срок эксплуатации.

	арматура 10.4 АСГВ		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрено проектом.	
12	Система канализации	Трубы системы канализации чугунные. Сколов, трещин не выявлено (в цех подполье).	Требуется капремонт системы канализации истек срок эксплуатации.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Бытовое устройство 13.4 Повытажные электрощиты	13.1 Наблюдается влажное состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов, прозоры проводов, следы ремонта. 13.2 Выполнен капремонт. Замена стояковой разводки, монтаж Эл. щитов квартирных в 2-х подъездах. 13.3 ВРУ старого образца. 13.4 В 3-х подъездах отсутствует.	Требуется капремонт п.п. 13.1, 13.2, 13.3.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Наблюдается разрушение асфальтового покрытия, ямы, выбоины, разрушение бордюрного камня. 14.2 Наблюдается разрушение окрасочного слоя.	Требуется капитальный ремонт п.п 14.1 Требуется текущий ремонт п.п 14.2
15	Прочие работы	Требуется обрезка аварийных деревьев.	

Подпись:

Главный инженер ООО «УК МЖД
Московского округа г. Калуги»

Эрисконсульт

Начальник ПБО

Техник ООО «ЖЭУ № 15»

ст. по дому. *Ильин*
Кашинцева З.Ф.

Л.В.Пичурина

А.Е.Алдохина

Т.В.Маркина