

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 52 ул. Ленина
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 30 октября 2014

Общие сведения по строению

Год постройки 1952г

Материал стен кирпичные

Число этажей 4 (четыре)

Число подъездов 2 (два)

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе :

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В. Пичугина

Присконоульт *Парфёнова Е.В.*

Начальник ЛТО Абрамова А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ № 15» в лице техника
Маркиной Г.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Наружные – кирпичные оштукатуренные.		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы	Выполнен капремонт 2011г. 3.1 Разрушений не наблюдается. 3.2 Не предусмотрено проектом. 3.3 Разрушений не наблюдается. 3.4 Разрушение защитного слоя балконных плит до арматуры. 3.5 Козырьки входов в подъезды металлические установлены в 2009г. Повреждений не наблюдается. 3.6 Выполнен капремонт в 2011г. Разрушений не наблюдается.	12шт.	Требуется капремонт балконов.
4	Входы в подвал	Разрушений не выявлено. Выполнен ремонт 2-го входа в 2013г.	2-я входа	Ремонта не требуется.
5.	Отмостка	Разрушений не выявлено. Выполнен		Ремонта не

		ремонт.		требуется.
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Ж/Б плиты. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется.
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные срубы 7.5 Трубы зент. каналов и дымоходов	Выполнен капремонт в 2011г. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 Разрушений не наблюдается. 7.5 Выполнен капремонт в 2009г.		Ремонта не требуется.
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	8.1 На этажных и межэтажных площадках частично разрушено цементное покрытие. 8.2 Выполнен кап ремонт в 2014 8.3 Наблюдается на потолках и стенах повреждение окрасочного слоя (побелка, масляная окраска) надписи, разрушение шпаклевочного, штукатурного слоя.		Требуется капромонт.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Выполнен капремонт в 2012г. 9.1, 9.2 Неисправностей не выявлено. Отсутствует общий прибор учета потребления холодной воды.	100%	Требуется установка общего прибора учета потребления холодной воды.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	10.1 капромонт 2014г. 10.2 кап ремонт 2014г. 10.3 Запорная арматура в рабочем состоянии.		
11	Система горячего водоснабжения	Проектом не предусмотрено.		
12	Система канализации	Кап ремонт выполнен в 2014г.		
13	Система		100%	

	электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Воздное устройство 13.4 Поверхностные электрощиты	13.1 Стояковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. Светильники отсутствуют, установлены патроны с лампочкой. 13.2 Требуется замена стояковой электропроводки. 13.4 Требуется замена поворотных эл. щитов.		Требуется выполнить капремонт - переход существующей сети электроснабже- ния на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов и воздушного распределите- льного устройства, с установкой общего прибора учета потребления электроэнергии и аппарата защиты.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	14.1 Частичное разрушение асфальтового покрытия, отсутствует бортовой камень.	100%	Требуется капремонт.
15	Прочие работы	Обрезка кроны деревьев		Текущий ремонт.

Подписи:

Главный инженор ООО
«УК МЖД Московского округа» г. Калуги

Юрист консультант

Начальник НТО

Обслуживающая организация: ООО «ЖСУ № 15»



Л.В. Пичугина



Е.Б. Федоткина



А.А. Абрамова



Т.В. Маркина

старшая по дому № 18
Уникасова ВН

