

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 14 ул. Малоярославская  
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от « 22 » 09 2014 г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1987

Материал стен панель

Число этажей 9

Число подъездов 4

Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения

**Комиссия в составе:**

Гл. инженера ООО УК МЖД «Московский округ» Пичугиной Л.В.

Присконсульт *Радзюк Е.В.*

Начальник ПТО Абрамовой А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко И.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушений не выявлено		
2	Стены	Крупнопанельные, нарушений не выявлено		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 4 Балконы/лоджии 3.5 Ковырки входов в подъезд 3.7 Окраска газовых труб по фасаду	Нет  Видимых нарушений не выявлено. выполнен <del>капитальный</del> ремонт в 2010г. <i>ФЗ № 155</i>  Оштукатурен, окрашен масляной краской. Видимых нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено  Бетонные плиты. Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено.		
4	Входы в подвал	Двери входов в подвал металлические. Нарушений не выявлено.		
5.	Отмостка	Бетонная, нарушений не выявлено		<del>Выполнен</del> выполнен в 2010г.
6	Перекрытия			

	6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное			
7	Крыша	Кровля совмещенная, выполнена из наплавленного материала. Произведен частичный ремонт кровли над п. №. Наблюдается частичное разрушение парапетных плит, произведен ремонт парапетных плит над кв. №108.		Требуется текущий ремонт кровли и парапетных плит
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	На лестничных клетках бетонные, нарушений не выявлено. Полы выложены плиткой, <del>наблюдается частичное разрушение плитки.</del>  Двери металлические с домофоном - нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской. Окрасочный слой нарушен более 50%. Оконные рамы и остекление 2-го контура частично отсутствуют.  На стенах и потолке <del>наблюдается повреждение окрасочного слоя (побелка, масляная краска), разрушение штукатурочного и штукатурного слоев.</del>		<del>Требуется</del> текущий ремонт подъездов и л/клеток <b>ВЫПОЛНЕН В СЕНТЯБРЕ 2014 г</b>
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы  9.2 Запорная арматура	Трубы стальные, окрашены, утеплены. На магистральном трубопроводе нарушений не выявлено. На стояковых трубах  Нарушений не выявлено. Запорная арматура на стояках и на вводе в дом нового образца, находится в рабочем состоянии, нарушений не выявлено. Запорная арматура на вводе в квартиры частично нового образца.		В 2010г. произведен <del>кв.</del> ремонт магистрального по ФЗ №185 трубопровода. В 2012г. произведен кап. ремонт стояков ХВС и запорной арматуры на квартиры
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы стальные, окрашены, утеплены. На магистральном трубопроводе нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено <b>(ВИЗУАЛЬНО)</b> Запорная арматура <del>на стояках</del> на вводе в дом нового образца, находится в рабочем состоянии, нарушений не выявлено.		<del>кв.</del> ремонт проведен в 2010г. по ФЗ №185  <b>Требуется кап. ремонт.</b>
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	Трубы стальные, окрашены, утеплены. На магистральном трубопроводе нарушений не		В 2010г. произведен <del>кв.</del> ремонт магистрального по трубопровода. <b>по ФЗ №185</b>

	11.2 Запорная арматура	выявлено. На стояковых трубах наблюдается коррозия металла  Запорная арматура на стояках и на вводе в дом нового образца, находится в рабочем состоянии, нарушений не выявлено. Запорная арматура на вводе в квартиры частично старого образца.		Требуется замена стояковых трубопроводов с заменой запорной арматурой на вводе в квартиры (кап. ремонт).
12	Система канализации	Трубы пластиковые. Находятся в рабочем состоянии. Ливневая система канализации: внутренняя. Трубы пластиковые Ø 110. Находятся в рабочем состоянии.		
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство старого образца. 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках имеется (установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукomплектованы		Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории  14.2 Детское оборудование	Нарушений не выявлено. В 2013г установлено ленточное ограждение.  Детское оборудование имеется, но нарушен окрасочный слой (масляная краска)		Асфальтирование дворовой территории проведено в 2010г.  <del>не требуется</del> требуется окрас детского оборудования. <i>содержание</i>
15	Прочие работы 15.1 Ремонт машинных помещений			Требуется текущий ремонт

**Подпись:**

Главный инженер


Юрисконсульт

Начальник ЛТО

Директор

Мастер

Председатель  
ТСЖ "Восход-1"

  
Л. В. Пичугина  
  
С. В. Федоткин  
  
А. А. Абрамова  
  
Н. С. Руденко  
  
Н. И. Гудкова  
  
А. Е. Гудим