

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 130, ул.Московская  
общего (осеннего) осмотра здания

от 22 октября 2014г.

Г.Калуга

**Общие сведения по строению**

Год постройки - 1960 г.  
Материал стен - кирпичный  
Число этажей - 5  
Число подъездов - 2 п.  
Наличие подвалов - имеется  
Крыша - шиферная

**Результаты осмотра строения:**

Комиссия в составе: Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа»

Л.З.Пичугиной

Юрисконсульт *Л.З. Пичугина*

Начальник ПТО Абрахова А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ № 15» в лице техника  
Маркиной Т.В.Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения,  
элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта, с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался.		
2	<b>Стены</b>	Наблюдается образование трещин. Установлены маяки.		Требуется заделка трещин с утеплением и оптукастуризацией стен. <i>-к-р</i>
3	<b>Фасад</b> 3.1 наружная отделка	3.1 Наблюдается образование трещин, выветривание раствора.		
	3.2 цоколь	3.2 Наблюдается разрушение штукатурного и окрасочного слоя частично. <i>Сработке</i>		Требуется капремонт 3.1,
	3.3 балконы	3.3 Наблюдается разрушение бетонного основания плит по периметру балконов.	<i>дуй</i>	<i>к.р п.3.3</i>
	3.4 Козырьки входов в подъезд	3.4 Козырьки металлические. Разрушений не выявлено		
4	<b>Входы в подвал</b>	В подъездах, разрушений не выявлено.		
5.	<b>Отмостка</b>	Произведен кап. ремонт в 2014г.		
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Железобетонные, дефектов и повреждений нет.		

21

	<b>Крыша</b>	Выполнен капримонт в 2008г. 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 трубы вентиляционных каналов и дымоходов	Дефектов и повреждений нет. Частично отсутствует <i>изделия</i> , ограждение <i>крыши</i>	Требуется <i>восстановление</i> <i>изделия</i> , <i>ограждения крыши</i> - тек. ремонт
8	<b>Подъезды</b>	8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 произведен ремонт в 2014г. 8.2 Произведена замена оконных проемов на стеклопакеты. 8.3 Выполнен капитальный ремонт в 2013г.	
9	<b>Система холодного водоснабжения</b>	9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Выполнена капитальный ремонт 2008г.	
10	<b>Система Центрального Отопления</b>	10.1 Трубы ПО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт 2008г.	
11	<b>Система горячего водоснабжения</b>	11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом застройки не предусмотрено.	
12	<b>Система канализации</b>	12.1 Трубы канализации	Трубы чугунные имеют коррозию и микротрещины	Требуется кап. ремонт системы канализации. - <i>и сантехника</i>
13	<b>Система электроснабжения</b>	12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12.4 Постажные электроплиты	Дефектов и повреждений нет.	<i>Срок эксплуатации</i>

	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории	13.1 имеются выбоины и ямы, отсутствует бордюрный камень		требуется капитальный ремонт
13.2 Детское оборудование	13.2 Отсутствует			
15 Прочие работы	Требуется спиловка аварийных деревьев около второго подъезда.			

**Подпись:**

Гл. инженер ООО «УК МЖД

Московского округа»

Юрисконсульт

Начальник ПТО

техник ООО «ЖЭУ № 15»



Д.В. Пичугина  
Е.В. Радченко

А.А. Абрамова

Т.Б. Маркина

С. Погодину.


