

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 65/1, ул. Московская  
общего (общинного) осмотра здания

г. Калуга

от 31 октября 2014 г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки	1997г
Материал стен	кирпич
Число этажей	5 (пять)
Число подъездов	7 (семь)
Наличие подвалов	имеется

**Результаты осмотра строения**

Комиссия в составе: пл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Пичугина Е.В.,  
юрист консультант Усаченко О.В., начальник ПТО Абрамова А.Л.  
В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ № 15» в лице техника  
Маркина Т.З.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
строения, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался		
2	<b>Стены</b>	Кирпичные из силикатного кирпича. Разрушений целостности кирпичной кладки не выявлено.		Ремонт не требуется.
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка 3.2 Приямки 3.3 Цоколь 3.4 Валиконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы	3.1 Стены кирпичные, неоштукатуренные. Разрушений не выявлено. 3.2 Наблюдается частичное разрушение штукатурного и окрасочного слоев. 3.3 Цоколь и крыльца входов в подъезд оштукатурены «под шубу». Наблюдается частичное разрушение окрасочного слоя. Цокольные окна - имеются не плотный притвор отдельных створок. 3.4 Разрушений не выявлено. 3.5 Разрушений не выявлено.		Требуется текущий ремонт: п.3.2 приямки п.3.3 цоколь: - покраска.  <i>так же уменьшение бетонного объема горячего изнутри бетона</i>
4	<b>Входы в подвал</b>	Входы в подвал кирпичные, оштукатуренные «под шубу», окрашенные. Разрушений штукатурного слоя не выявлено, окрасочный слой имеет истертость. Локрытие из оцинкованного рифленого железа по обрешетке. Разрушений и деформаций не наблюдается.		Требуется текущий ремонт - покраска.
5.	<b>Отмостка</b>	Разрушений не выявлено. Кап. ремонт в 2014 г.		
6	<b>Перекрытия</b>	Перекрытия железобетонные. Провисаний и разрушений		

	6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	визуально не наблюдается <i>до тех этапов отсутствуют оконные блоки</i>	<i>тех. ремонт установка окн. блоков</i>
7	<p><b>Крыша</b></p> <p>7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля</p> <p>7.5 Внутренний водосток</p> <p>7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов</p>	<p>Крыша совмещенная.</p> <p>7.3 Кровля выполнена из наплавляемого материала. Разрушений целостности в центре коврового покрытия не выявлено, но по краям имеются разрушения. Местами наблюдаются частичные вспучивания на покрытии. Паропотное покрытие - металлическое, местами крепление параллела и архитектурных конструкций ослаблено, <i>следами отсутствует, шиповки</i></p> <p>7.5 Внутренний водосток из лестничной клетки из пластиковых труб. Разрушенный в стыках расструбовоз не наблюдается. Имеются протечки в 1,2,3 подъездах.</p> <p>7.6 На трубах вентканалов и газоходов наблюдается частичное разрушение кирпича (кладка выполнена из облицовочного пустотелого кирпича) и цементной стяжки козырьков газоходов - 1шт</p>	<p>Требуется тек ремонт: п. 7.3 кровли в местах вспучий коврового покрытия, закрепление металлического крепления гарапета.</p> <p>п. 7.6 оголовка газохода.</p> <p><i>следами отсутствует, шиповки</i></p> <p><i>следами отсутствует, шиповки</i></p>
8	<p><b>Подъезды</b></p> <p>8.1 Порты</p> <p>8.2 Просемы</p> <p>8.3 Отделка</p>	<p>8.1 Наблюдается разрушение защитного слоя бетона ступеней лестничных маршей - 15шт</p> <p>8.2 Тамбурные двери: нарушен притвор дверей п.1,7; неисправны шингалеты - 3шт;</p> <p>Оконные рамы на лестничных площадках деревянные, двойные, частично отсутствует остекление.</p> <p>8.3 На стенах в п. 3, 4, 5 имеются трещины в штукатурном слое, в п. 4, 5 установлены «маяки».</p> <p>Наблюдается частичное разрушение штукатурного, шпаклевочного и красочного слоев.</p>	<p>Требуется тек ремонт подъездов с заделкой трещин в п. 4, 5.</p>
9	<p><b>Система холодного водоснабжения</b></p> <p>9.1 Водопроводные трубы</p> <p>9.2 Запорная арматура</p>	<p>9.1 Трубы системы холодного водоснабжения стальные, не окрашенные. Имеются следы ремонта отдельных участков по стоякам, следы коррозии металла. Отсутствует изоляция на трубах в подвальном помещении.</p> <p>9.2 Запорная арматура задвижки и отключающие устройства на стояках частично неисправны.</p>	Требуется капремонт
10	<p><b>Система центрального отопления</b></p> <p>10.1 Трубы ЦО</p> <p>10.2 Радиаторы</p>	<p>10.1 Трубы системы центрального отопления стальные, не окрашенные. Отсутствует изоляция на разводящем трубопроводе в подвальном помещении.</p> <p>10.2 В подъездах на лестничных клетках отопительные приборы в</p>	<i>Г. ф. ущущие труб</i>

	10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	виде регистров в рабочем состоянии. 10.3 Запорная арматура задвижки и отключающие устройства на стояках в рабочем состоянии.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	11.1 Трубы системы горячего водоснабжения в подвальном помещении полипропиленовые. Наблюдаются прогибы трубопровода. Отсутствует изоляция на разводящем трубопроводе в подвальном помещении.		Ремонт не требуется.
	11.2 Запорная арматура	11.2 Запорная арматура задвижки и отключающие устройства на стояках исправны.		
12	Система канализации	Трубы системы водоотведения (канализации) чугунные. В рабочем исправном состоянии.		Ремонт не требуется.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Шестажные электрощиты	Нарушений не выявлено		Ремонт не требуется.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Около входных площадок наблюдается разрушение асфальтового покрытия (стежки) 14.2 разрушений не выявлено.		Требуется капремонт отмостки. <i>в работе</i>
15	Прочие работы	В подвальном помещении п. 6, 7 требуется выравнивание пола подсыпкой щебнем		По решению общего собрания собственников

**Подпись:**

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Юрист консультант

Начальник ПРО

техник ООО «ЖЭУ № 15»

Старший по дому.



Т.В.Пичугина



О.В.Усаченко



А.Л.Абрамова



Т.В.Маркина.



Е.В.Державин