

АКТ

проверки состояния обдела имущества
в многоквартирном доме № 24а ул. Поле Свободы
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 15 октября 2014г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1953
Материал стен кирпичный
Число этажей 2 (два)
Число подъездов 2 (два)
Наличие подвалов нет

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Л.В. Шичутина

Эксперт-консультант *Федейкин В. В.*

Начальник ПТО А.А. Абрамова

Техник ООО «ЖЭУ №15» Е.В. Соловьева.

В присутствии:

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Сценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные оштукатуренные. Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 козырьки входов в подъез 3.6 карниз	3.1 Выполнен капитальный ремонт в 2006г. <i>3.3 шпательными сарментами</i> 3.5 Металлический. Разрушений не выявлено.		Ремонт не требуется <i>3.3 г.р.</i>
4	Входы в подвал	Отсутствуют.		
5.	Отмостка	Выполнен капитальный ремонт в 2009г		
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное	Неисправностей не выявлено.		Ремонта не требуется

7	Крыша 7.1 Истропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Выполнен капитальный ремонт в 2008г.		
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 оконные проемы 8.3 отделка 8.4. Двери входные	Выполнен ремонт в 2008г П.8.4. Установлен домофон, разрушений не выявлено.		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт в 2008г		
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	Выполнен капитальный ремонт в 2008г		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	Система канализации	Чугунные, имеют естественный износ.	100%	Капитальный ремонт. Истек срок эксплуатации.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка,	Выполнен капитальный ремонт в 2008 году.		

	светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поэтажные электроциты			
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Выполнен капитальный ремонт в 2009г.		Ремонта не требуется
15	Прочие работы:	Снос аварийных деревьев		Текущий ремонт

Подписи:

Главный инженер ООО
«УК МЖД Московского округа» г. Калуги

Юрисконсульт


Начальник ПТО

Обслуживающая организация: ООО «ЖЭУ № 15»
ТЕХНИК

сг по дому № 15



Л.Б. Личутина



А.А. Абрамова

Е.В. Соловьева