

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 7 Ул.Суворова
общего (осеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 16 сентября 2014г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1981

Материал стен панели

Число этажей 5

Число подъездов 4

Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе : главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Л.В.Пичугина, юрисконсульт Фадейкина Е.В., начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: техник «ООО ЖЭУ М15» Маркина Т.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стёны	панельные, разрушения целостности плит не выявлены		Ремонта не требуется
3	Фасад 3.1наружная отделка 3.2 меж/пэн. швы 3.3цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 карниз	3.1 разрушение целостности панелей не наблюдается 3.2 выполнен капитальный ремонт в 2010г., разрушений не выявлено, 3.3 Разрушений не выявлено. 3.4 Балконы разрушений не выявлено 3.5 выполнен капитальный ремонт в 2012г. 3.6 Разрушений не выявлено		Ремонт выполнен
4	Входы в подвал	Разрушений не выявлено		Ремонта не требуется
5.	Отмостка	Дефектов не выявлено.		Выполнен ремонт
6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное	Некисправностей не выявлено		Ремонта не требуется

	6. Зподвальное		
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.3 Кровля созмеженная, выполнен капитальный ремонт в 2010г, разрушений не выявлено. 7.4, 7.5 Проектом не предусмотрено 7.6 Выполнен капремонт 2011г. Неисправностей не выявлено	Ремонта не требуется
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 Ступени входа в подъезд выполнены капитальный ремонт в 2012г. В подъездах также наблюдается выбоины в местах примыкания ступеней и плит перекрытия, на первых этажах частично отсутствует плитка 8.2 Выполнен капитальный ремонт оконных проемов (замена на стеклопакеты) в 2012г.. Тамбурные двери деревянные не обеспечивается плотный пригвозд, в нижней части дверных блоков и полотен наблюдается гниение дреэесины. 8.3 Наблюдается частично разрушение штукатурного слоя стен, отслоение окрасочного слоя стен, тамбурных дверей, запыленность и серый налет на побелке стен и потолков	требуется ремонт подъездов
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водогроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Отводящие стояковые ответвления, стальные, трубы поражены коррозией, трубы в аварийном состоянии. 9.2 отключающие устройства заменены	Требуется капитальный ремонт стояков
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы цо 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	<i>В эксплуатации более 15 лет</i>	кап. рем.-истек срок эксплуатации

	10.4 АОГВ		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.	
12	Система канализации	Выполнен капитальный ремонт в 2012г.	
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поверхностные электропитки	Неисправностей не выявлено. Выполнен капитальный ремонт электропроводки, электроплитов, звонковых устройств в 2011	Ремонт не требуется
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Выявлены выбоины, ямы в асфальтном покрытии	Требуется ремонт
15	Прочие работы	Требуется покраска наружного газопровода	

Подпись:

Главный инженер ООО
«УК МЖД Московского округа» г. Калуги

Присконсульт

Начальник ПТО

техник ООО «ЖЭУ № 15»

Л.В. Пичугина

Б.З. Фадейкина

А.А. Абрахова

Т.Б. Маркина