

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 35 ул. В.Никитиной
общего (весеннего) осмотра здания"

Г.Калуга

от 22 марта 2012г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1969

Материал стен панель

Число этажей 5

Число подъездов 3

Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе :**

Гл.инженера ООО УК МЖД «Московский округ» Л.В.Пичугиной

Юрист консультант Усаченко О.В.

Начальник ПТО Алдохиной А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Фрегат плюс» в лице начальника уч-ка эксплуатации Руденко Н.С., мастера Медведевой А.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушений не выявлено		
2	Стены	Стены панельные, видимых повреждений не установлено		
3	Фасад 3.1 Наружная Отделка	Наблюдается разрушение окрасочного слоя фасада (окраска на вводной основе).		Требуется капитальный ремонт фасада
	3.2 Меж/пан. швы	Наблюдается разрушение герметизации горизонтальных и вертикальных межпанельных швов, ориентировочно 50%		Требуется кал. ремонт межпанельных швов
	3.3 Цоколь	Отштукатурен и покрашен. Наблюдается разрушение штукатурного слоя 30%, разрушение окрасочного слоя 100% (масляная краска)		Требуется тек. ремонт цоколя, при ремонте фасада.
	3.4 Балконы	Наблюдается частичное разрушение балконных плит		

	3.5 Козырьки входов в подъезд	Из железобетонных плит перекрытия. С верху выполнено покрытие из наплавляемого материала, покрытие ветхое		Требуется текущий ремонт, <i>заключение речи.</i>
	3.6 Карнизы	Нет		Требуется капитальный ремонт покрытия козырьков входа в подъезды
	3.7 Газовые трубы по фасаду	Требуется окраска газовых труб, выявлено шелушение красочного слоя, следы ржавчины.		
4	Входы в подвал	Металлическая дверь подвержена коррозии, не закреплена, значительные механические повреждения. Ступеньки входа частично разрушены, ориентировочно 50%.		Текущий ремонт, устройство ступеней, смена входной двери.
5.	Отмостка	Из асфальтового покрытия, разрушение до 50%. Имеется просадка, трещины, щели между отмосткой и цоколем.		Требуется кап. Ремонт отмостки
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		
7	Крыша	Кровля совмещенная выполнена из наплавляемого материала, произведён частичный ремонт кровли в местах сильных протечек. Но более чем на 50% кровельного покрытия наблюдаются вадутия, трещины. Не герметичность примыканий к вент. каналам.		Требуется капитальный ремонт кровли
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы	На лестничных клетках бетонные. Наблюдается частичное разрушение бетонных ступеней в п.№3 на 1-ом этаже. Двери металлические с домофоном - нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской. Окрасочный слой нарушен более 50%. Оконные рамы и остекление 2-го контура частично отсутствуют.		Требуется текущий ремонт подъездов и л/клеток
	8.3 Отделка	На стенах и потолке наблюдаются значительные повреждения красочного слоя		

		(побелка, масляная краска), надписи, разрушение шпаклевочного и штукатурного слоя. На площадках лестничных маршей наблюдается разрушение цементной стяжки. Ограждения лестничных маршей металлические с поручнем, наблюдается частичное отсутствие вертикальных элементов ограждения.		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла. Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом старого образца. Обще - домовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.		Требуется капитальный ремонт системы ХВС Установка обще-домового прибора учета холодного водоснабжения (261-Фз)
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла, изоляция труб местами отсутствует. Узел учёта тепловой энергии отсутствует. Нарушений не выявлено Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом старого образца.		Требуется капитальный ремонт системы ЦО Установка узла учёта тепловой энергии (261-Фз)
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла Узел учёта горячего водоснабжения отсутствует. Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии.		Требуется Капитальный ремонт системы ГВС Установка узла учёта горячего водоснабжения (261-Фз)

		Запорная арматура на вводе в дом старого образца.		
12	Система канализации	Трубы чугунные. Ненесправностей не выявлено.		
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство старого образца. 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках имеется(установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукомплектованы <i>Отсутствует аппарат заземления.</i>		Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь..
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	Асфальтовое покрытие дворовой территории частично нарушено Бордюрный камень местами отсутствует или разрушен.		По капитальному ремонту требуется восстановление асфальтового покрытия, с устройством бордюрного камня.
	14.2 Детское оборудование	Нарушений не выявлено.		
15	Прочие работы Пороги на входе в подъезд	Наблюдается частичное разрушение бетонного покрытия - порогов в 3-х подъездах.		Требуется текущий ремонт

Подпись:

Директор ООО "УМ МКД" Шевченко

Юрист консультант

Начальник ПТО

Начальник уч-ка эксплуатации

Мастер

Л.В. Пичугина

О.В. Усаченко

А.Е. Алдохина

Н.С. Руденко

А.А. Медведева

№35 ✓ Фамил. Евченко Мария Александровна