

А К Т
 проверки состояния общего имущества
 в многоквартирном доме № 291 корп.3 ул.Московская
 общего (весеннего) осмотра здания.

г.Калуга

от 16.04.2012 г

Общие сведения по строению

Год постройки 2001

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Число подъездов 2

Наличие подвалов есть

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: Гл.инженера «ООО УК МЖД Московского округа» Пичугиной Л.В.

Юрист консультанта Усаченко О.В.

Начальника ПТО Алдохиной А.Е

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖРЭУ 19» в лице Родионовой В.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования

строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Ж/Б блоки - разрушений не выявлено		Ремонт не требуется
2	Стены	Кирпич - разрушений не выявлено, наблюдаются следы промокания		Ремонт не требуется
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 меж/пан. Швы	КИРПИЧ - разрушений не выявлено Не предусмотрены		п.3.3 текущий ремонт, требуется окраска, штукатуривание
	3.3 цоколь	3.3 штукатурен под шубу, местами имеется отслоение штукатурного слоя, трещины		
	3.4 балконы	3.4 разрушений не выявлено		3.4 РЕМОНТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Разрушений нет		3.5 Ремонт не требуется
	3.6 карнизы	3.6. Разрушений нет		3.6. Ремонт не требуется
4	Входы в подвал	РАЗРУШЕНИЙ НЕТ		
5.	Отмостка	ВЫПОЛНЕНА ИЗ БЕТОНА, ИМЕЮТСЯ ТРЕЩИНЫ, местами проседание грунта		Тек.ремонт
6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	ж/бетонные плиты, разрушений нет ж/бетонные плиты, разрушений нет ж/бетонные плиты, разрушений нет		Ремонт не требуется
7	Крыша 7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля	совмещенная из рулонных материалов, имеются трещины, вздутия, не герметичны примыкания Выполнена ремонт кровли 40% в 2010 г. под. №2.	60%	Кап. Ремонт
	7.4водосточные Трубы	7.4. В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ		7.4. Ремонт не требуется
	7.5внутренний водосток	7.5. Не предусмотрен		

	7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Разрушение штукатурного слоя, колпаки над вытяжными трубами не окрашены,		Тек.ремонт
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка 8.4.вх.ступени	Бетонные, разрушений нет Оконные рамы в рабочем состоянии 8.3 стены оштукатурены, окрашены, имеются надписи на стенах, разрушение штукатурного слоя, местами осыпался окрасочный слой 8.4. разрушение цементной стяжки		П.8.1,8.2 Ремонт не требуется 8.3текущий ремонт 8.4. тек.ремонт.
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Находится в рабочем состоянии		Ремонт не требуется
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	Находится в рабочем состоянии, стальные трубы не окрашены, местами отсутствует изоляция		Тек.ремонт.
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Отсутствует		
12	Система канализации	В исправном рабочем состоянии		Ремонт не требуется
13	Система электроснабжения 13.1Световая электропроводка, светильники 13.2Силовая электропроводка 13.3Вводное устройство 13.4 Постажные электрощиты	В исправном рабочем состоянии		Ремонт не требуется
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Асфальтовое покрытие имеет трещины, выбоины, ямы 14.2 Изготовление и установка вновь	100%	Кап.ремонт Кап.ремонт по решению собственников
15	Прочие работы Газовые трубы	Выполнена окраска газопровода 2011 г.		Ремонт не требуется

Подписи:

Гл. инженер
Юрисконсульт
Начальник ПТО
Глинженер ООО «ЖКРЭУ 19»

Л.В.Пичугина
О.В.Усаченко
А.Е.Алдохина
В.В.Родионова

Составлено по документу

Токубан В.И.