

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 8 Ул.Кооперативная
общего (весеннего) осмотра здания

г.Калуга

от «19» апреля 2013г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1991

Материал стен кирпично-лакицентные

Число этажей 9

Число подъездов 4

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе :

Главного инженера ООО «УК МЖД Косковского округа» г.Калуги Л.В.Бичулиной

Консультанта Усанчико О.В.

Патальника И.Ю Альдюхиной А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Н.С.Руденко., начальника производства Н.Л.Никоновой.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и масла дефекта)	Объем	Рекомендации о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Железобетонные блоки Не обследованы		
2	Стены	Крупногабаритные ж/б плиты		
3	Фасад 3.1ружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3.Здоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд	3.2. Видимых нарушений не выявлено 3.3.Поколь из ж/б блоков, 3.4. Лоджии, в конструкции подлежат неисправностей не выявлено. 3.5. Козырьки из ж/б плит, фнт., покрыты наплавляемым материалом, по периметру обрамлены цинкованным железом. Козырьки на металлических стояках. На пигментных стенах козырьков наблюдается отслоение окрасочного слоя.	100%	3.2.Выполнить ремонт в 2012г.
4	Входы в подвал	Техподполье. <i>Отсутствует дверь в техподполье. рассчитана на 2-х турбинках и бетонная.</i>		Текущий ремонт. Устройство продухов с металлическим и решетками.
5.	Отмостка	Отмостка асфальтобетонная, видимых нарушений не наблюдается.	100%	Выполнено ремонт в 2012г.
6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное	Ж/бетонные плиты. Неисправностей не выявлено		

	6. З подвалом		
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосочинные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы венц. каналов и дымоходов	Выполнен капитальный ремонт по всей гаражади в 2013 году. Трубы ПХВ, неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено.
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка 8.4. входные ступени, площадки	8.1. Железобетонные, местами наблюдаются выбоины. 8.2. Наружный не выявлено одн. балкон чисто, но дверь изнутри не закрывается 8.3. на стенах и потолках местами наблюдается отслоение шпаклевочного и окрасочного слоев. 8.4. Имеют значительные разрушения цементной стяжки. В 1 подъезде ступени имеют перекос.	Требуется текущий ремонт, п. 8.1, 8.3., 8. 4. п. 8.2 Выполнен ремонт в 2013г.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Видимых нарушений не выявлено	Выполнен ремонт в 2012-2013г.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Стойковые трубы металлические, имеются участки замены труб, наблюдается коррозия металла, радиаторы старого образца. Узел учета установлен в 2012г. Произведен ремонт в 2012г. <i>на 1 этаже</i> Часто образца, нарушений не выявлено.	<i>Требуется кап. ремонт стоечек отопл. при боров в изоляции по различию составленных</i>
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Видимых нарушений не выявлено.	Произведен ремонт в 2012г-2013г.
12	Система канализации 12.1 Трубы	Трубы чугунные, имеются микростреки, подвержены коррозии, местами нарушен уклон. Имеются места замены на трубы ПХВ в 4 подъезде.	<i>Капитальный ремонт на 1 этаже</i> <i>Р.А.</i>
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Водное устройство	По всем сечениям выполнена замена электропроводки, заменены автоматы на плавкxих электродитах. ВРУ замены не производилось, вводной рубильник требует замены.	13.3. Текущий ремонт, замена отключающего устройства на дом

	13. Постройки электроцентра			
14	Мусоросортировод	4 столов. Асбестоцементные трубы, загрузочные клапаны металлические. Ненормативов не выявлено.		
15	Лифты	В лифтовых кабинах 4 шт. ненормативов не выявлено. Требуется текущий ремонт машинных отделений.	4 шт.	Текущий ремонт
16	Благоустройство 16.1 Асфальтирование цврёзской территории 16.2 Детское оборудование	Покрытие асфальтобетонное, <i>бетон. рельефом</i> Детское оборудование не укомплектовано.		

Подпись:

Главный инженер



И.В.Пичугина

Юрист-консультант



О.В.Усаченко

Начальник ЛТО




А.Е.Алдрожина

Директор ООО «Участок №21»



Е.С.Руденко

Начальник производства



Н.А.Никонова

И.В. Пичугина О.В. Усаченко