

АКТ

прочерки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 128 ул. Московская
общего (весеннего смотра)

г. Коломна

от 26 апреля 2013 года.

Общие сведения по строению

Год постройки - 1961г.
Материал стены - кирпичный
Число этажей - 5 (пять)
Число подъездов - 2 (два)
Наличие лоджий - нет

Результаты осмотра строения:**Комиссия в составе:**

Гл. инженер ОOO «УК МЖС Московского округа» И.В.Листвич, инженер ТРО А.Е. Андехина, юрист консультант О.В. Усанченко,

В присутствии: обслуживающей организации в лице техника ОOO «ЖЭУ» 15 А.К.Анчакиной

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефектов, с указанием приблизительно о срочке работ и массе дефекта	Объем	Рейтинг о пригодности (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Выполнено капремонт в 2010г. - оштукатуривание стен бетона. Гидроизоляции не наблюдается.		Ремонта не требуется
3	Фасад 3.1 Бархатная обивка	3.1 Дефектов и повреждений нет.		Текущий ремонт
	3.2 Трещины	3.2 Наблюдаются локальное разрушение штукатурного слоя.		
	3.3 Балконы	3.3 Дефектов и повреждений нет.		
	3.4 Козырьки входов в подъезд	3.4 Металлические. Дефектов и повреждений нет.		
4	Входы в подвал	Подвал отсутствует		
5.	Отмостка	Дефектов и повреждений нет.		Ремонта не требуется
6	Перекрытия 6.1 Чебодающее 6.2 Межэтажное 6.3 Подвалыное	Железобетонные, дефектов и повреждений нет.		Ремонта не требуется

7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Хрупки 7.4 Водосточные трубы 7.5 Трубы вентиляционных каналов и линий водоснабжения	Выполнена капитально в 2008г. (185 кв.) Дефектов и повреждений нет.	Ремонта не требуется
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 обивка	8.1 Дефектов и повреждений нет. 8.2 Тамбурные двери входов в подъезд деревянные, деревянный пол вымыт. 8.3 Наблюдается частичное разрушение штукатурного слоя стен, отслоение красочного слоя стен, заливистость, серый налет на побелке стен, потолков.	Требуется текущий ремонт подъездов п.8.3. п.8.1
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водоголовочные трубы 9.2 запорная арматура	Выполнена капитально в 2010г. Дефектов и повреждений нет.	Ремонта не требуется
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ГВ 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Выполнена капитально в 2011г. 10.2 радиаторы - частично срывают излучатели 10.3 запорные клапаны - частично отваливаются	Ремонта не требуется как ремонт, стояк авт. и радиаторы - частично срывают излучатели
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом застройки не предусмотрено.	
12	Система канализации	Трубы чугунные имеют коррозию и микротрешины, наблюдаются ржавые полоски	Требуемый капитальный ремонт системы канализации.
13	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светодиодники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Звонковое устройство 12.4 Постажные электросчетчики	Выполнена капитально в 2010г. Дефектов и повреждений нет	Ремонта не требуется

14	Благоустройство 13.1. Асфальтирование свободной территории	Действий к изложенному нет.	Ремонта не требуется
	13.2. Детское оборудование		
15	Прочие работы		

Подпись:

Гл. инженер ООО «УК ЖД
Московского округа»

Юриковская

Помощник ГИС

Лехник ООО «ЖКУ № 15»

Л.В. Пичугина

О.В. Ушаченко

А.Ф. Аллохина

А.И. Андреикина.