

АКТ

о проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 129 ул. Н.Свободы
общего (государственного) осмотра здания

г.Казань

от 26 апреля 2013 г.

Общие сведения по строению

Год постройки	2004 год
Материал стен	кирпичный.
Число этажей	5-6
Число подъездов	6 (шесть)
Наличие подвалов	технический этаж

Результаты осмотра спроектированных

Комиссии в составе:

Председателя комиссии - инж. ООО «ИК ЖЭУ №15 Московского округа» Шикутник Д.В.
Бригадир-инженер - Усачев И.Н.
Начальник ПДО - Альхимов А.Б.
Инженер ПДО - Волынина В.Д.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице техника
Асеева И.И.

Результаты осмотра форточек конструкций, инженерного оборудования
строения, элементов наружного благоустройства (визуально)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Ещё имеется признаки хара (хагитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	не обследован.		
2	Стены	Кирпичные. Разрушение полости кирпича и кирпичной кладки не выведено.		
3	Фасад 3.1 наружная обрешетка 3.2 меж/пан. стек 3.3 дверь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезды 3.6 карнизы	П.3.1. Разрушенный не выявлено. П.3.2. Не проложены. П.3.3. Разрушенный не выявлено. П.3.4. Разрушенный не выявлено. П.3.5. <i>В изучении состояния</i> П.3.6. Разрушенный не выявлено.		
4	Входы в подвал (Приямки)	Входы в подвалное помещение помостового стяжа с торцом дренажного прохода закрыты металлическими дверьми. Разрушенный не выявлено.		
5	Отмостка	Разрушенный не выявлено		
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвалное	разрушенный не выявлено		

7	Крыша 7.1 стропильная 7.2 обрешетка 7.3 кровля	7.1, 7.2, 7.3 Кровля смешанная, выполнена из листового материала. Повреждений не наблюдается. На кровле проложены кобельные листы, которые закреплены металлическими скобами из кирпичного паркета, вентиляционные трубы и стены выхода на кровлю. Из выпускных трубах закреплены местные антены и при помощи тарелки, в так же приемные тарелки большого диаметра - установлены на крыше под. №4.	7.7.5 - требуется текущий ремонт водостока.
	7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.5 Внутренний водосток из труб Ø 100 в подъезде № 2, в расхождении в расструбных соединениях.	7.7.6 - кровля испачкана морозом и снегом, шарфы сняты, крыша снегом и снегом.
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Просадки оконные 8.3. Входные двери в подъезды 8.4 Оградка	8.1. На этажных лестничных площадках наблюдается отсыпывание кирпичных плиток облицовки пола. 8.2. Разрушение пола, требуется замена, санитарная обработка и покраска.	7.7.7. ремонт сантехники в подъездах.
	Система холодного водоснабжения 9.1 подсироводные трубы	9.1. Трубы стальные, наблюдаются коррозия металла, имеются места ржавчины.	7.7.8. ремонт в 2011 г.
	9.2 Запорная арматура	Запорная арматура в рабочем состоянии.	7.7.9. ремонт в 2011 г.
	Общий прибор учета потребления воды старого образца, не введен в эксплуатацию с момента постройки дома.		7.7.10. Текущий ремонт № 1, требуется замена общего прибора учета потребления ХВС.
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ТОС 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 МРТВ	Отключение индивидуальное из 2-х котлов. В рабочем исправном состоянии.	
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ТВС 11.2 Запорная арматура	От 2-х конденсационных котлов. В рабочем исправном состоянии.	
12	Система канализации	В рабочем исправном состоянии.	

13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, специалики 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Звуковое устройство 13.4 Печажные плакаторигиты	В рабочем исправном состоянии.		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	Помимо разрушение бетонного покрытия.	308	Требуется пок. ремонт

Подпись

Гл. инженер ООО «УК МЖД, Московского округа»

Юрий Кончаловский

Исполнитель ПТО

Инженер ПТО

Техник ООО «ХЭУ МЖД»

Л.В.Пичугина

С.Б.Усаченко

А.Е.Андохина

В.Г.Базулкина

Т.Н.Ареева