

АКТ

проверки технического состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 11., Ул. Чичерина
общего весеннего осмотра здания

Г.Калуга
2019г.

« 9. 03. 2021г.

Год постройки	1955
Материал стен	кирпичный
Число этажей	4
Число подъездов	5
Наличие подвалов	есть

Результаты осмотра строения.

Комиссия в составе:

Гл.инженер ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичугина Л.В., начальник ПТО Абрамова А.А., юрисконсульт Фадейкина Е.В.

Обследовали: Техническое состояние многоквартирного жилого дома, 1955 года постройки, кирпичного, 4-х этажного, 5 подъездного, 39 квартирного, крыша металлическая.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ 15» в лице директора Коляскиной Л.Е., мастера Кобзевой Е.Н..

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	Характер ремонта
1.Фундамент	Не обследовался	
Фасад, крылья	Произведен кап.ремонт <i>Отдельными местами нарушение (местами) обр. слоев штукатурки</i>	Нарушений не выявлено
Цоколь		<i>тех. ремонт</i>
Отмостка	Нарушений не выявлено	
Балконы	Произведен кап. ремонт 2020г <i>Балкончики разрушены стук. сайдинг, отвали</i>	<i>ремонт по фасаду обратившись под. орган.</i>
2.Крыша	Произведен кап.ремонт 2019г.	Ремонта не требуется
3.Подъезды	Произведен ремонт л.кл. в 2019г	<i>Демонтаж не требуется</i>
4.Канализация	Трубы чугунные. В разводке труб подвального помещения имеются сколы, не плотности в раструбных соединениях и местные повреждения труб.	Требуется капитальный ремонт системы канализации (решение суда)
5.Холодное водоснабжение	В 2011г. выполнен капитальный ремонт с заменой металлических труб на пропилен с установкой з/арматуры	Ремонт не требуется
6. Система центрального отопления	Выполнен капитальный ремонт. Трубы металлические, полипропиленовые	Ремонт не требуется
7. Система электроснабжения	Выполнен капитальный ремонт с заменой стояковой электропроводки в 2010 году.	Ремонт не требуется
8. Козырьки над входом в подъезд	Металлические, нарушений не выявлено.	<i>Ремонтом охвачены т.р.</i>

9. Входы в подвал	Стены входов в подвал кирпичные, оштукатуренные. Наблюдаются разрушение штукатурного и окрасочного слоя. Кровля металлическая, нарушений не выявлено. Деревянная обрешетка частично сгнила. Наблюдается частичное разрушение бетонных порогов, на поверхности имеются выбоины и трещины. В подъезде №3 вход в подвал с подъезда. Дверь деревянная: имеет деформацию, частично отсутствует окрасочный слой, не закрывается в плотный притвор.	Текущий ремонт.
9. Благоустройство Асфальтирование дворовой территории	Нарушений не выявлено <i>(Не значат. смк: изобрет. верх. гл.)</i>	Ремонт не требуется
10. Детское оборудование	Нарушений не выявлено	

Подписи членов комиссии:

Гл.инженер ООО УК МЖД «Московского округа»

Л.В.Пичугина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Юристконсульт

Е.В.Фадейкина

Директор ООО «ЖЭУ 15 »

Л.Е.Колякина

Мастер

Е.Н.Кобзева