

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 18 кор.1 Ул. Чичерина  
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от «31» марта 2016г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1998  
Материал стен кирпичный  
Число этажей 6  
Число подъездов 2  
Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения  
Комиссия в составе:

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичугиной Л.В.  
Юрисконсульт Фадейкиной Е.В.  
Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора  
Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (каличальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Ж/бетонный. Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичная кладка. Неисправностей не выявлено		
3	Фасад 3.1наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд	Кирпичная кладка. Неисправностей не выявлено Не предусмотрены Оштукатурен неисправностей не выявлено Лоджии. Неисправностей не выявлено Ж/бетонные. Неисправностей не выявлено		
4	Входы в подвал	Неисправностей не выявлено.		
5.	Отмостка	Бетонная, наблюдается частичное разрушение		
6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	Железобетонные плиты, Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено		
7	Крыша 7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля  Трубы 7.4водосточные 7.5внутренний водосток	Не предусмотрено Не предусмотрено Совмещенная, нарушенный не выявлено  Неисправностей не выявлено		

	7.6 Трубы вент., каналов и дымоходов	Ненесправностей не выявлено		
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Ненесправностей не выявлено Ненесправностей не выявлено Видимых нарушений не выявлено		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы  9.2 запорная арматура	Наблюдается коррозия металла трубопровода в подвальном помещении, отсутствует окрасочный слой.  Ненесправностей не выявлено		Текущий ремонт
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Наблюдается коррозия металла трубопровода в подвальном помещении, отсутствует окрасочный слой.  Ненесправностей не выявлено		Текущий ремонт
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Ненесправностей не выявлено Ненесправностей не выявлено		
12	Система канализации 12.1 Трубы канализации	Местами наблюдаются сколы и трещины, коррозия металла.		Текущий ремонт системы.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Постажные электрощиты	Ненесправностей не выявлено  Ненесправностей не выявлено		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтиро- вание дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Местами наблюдается разрушение асфальтового покрытия, трещины.  Установлено, нарушений не выявлено.		
15	Прочие работы 15.1 газовые трубы	Нарушений не выявлено		

Подпись:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер

Министерство ТСЧ № 207/19/Вел/Ремонт



Л.В.Пичугина

Е.В.Фадейкина

А.Л.Абрамова

Н.С.Руденко

И.И.Гудкова