

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 60 ул. Пр.Шоссе  
общего (весеннего) осмотра здания

г.Калуга

от «11» апреля 2016г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1965  
Материал стен кирпич  
Число этажей 5  
Число подъездов 2  
Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения

**Комиссия в составе:**

Гл.инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г.Калуги Личутиной Л.В.

Юрисконсульта Фадейкиной Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.А.

**В присутствии:** обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Нарушений не выявлено		
2	<b>Стены</b>	Стены из кирпича. Нарушений не выявлено. Выполнен кап. ремонт в 2014 г.		
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карниз	Нарушений не выявлено Не предусмотрены. Оштукатурен и покрашен. Выполнен кап. ремонт в 2014 г. Нарушений не выявлено. Проведен кап. ремонт в 2014 г. Металлические на металлических опорах. Нарушений не выявлено. Проведен кап. ремонт в 2014г. Видимых нарушений не выявлено		
4	<b>Входы в подвал</b>	Дверь входа в подвал деревянная. Нарушений не выявлено.		
5.	<b>Отмостка</b>	Нарушений не выявлено. Произведен кап. ремонт в 2014 г.		
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		
7	<b>Крыша</b>	Выполнен кап. ремонт в 2014 г.		
8	<b>Подъезды</b> 8.1 Полы 8.2 Проемы	На лестничных клетках бетонные. Наблюдается частичное разрушение бетонных ступеней в п.№1 на 1-ом и 2-ом этажах. Входные двери металлические с		Текущий ремонт подъезда и л/клеток за счет средств

	8.3 Отделка	домофоном - нарушений не выявлено. Оконные блоки пластиковые заменены в 2014 г.  На стенах и потолке наблюдаются повреждения окрасочного слоя (побелка, масляная краска), в 1 подъезде, во 2-м подъезде видимых нарушений не выявлено Проведен ремонт в 2014 г.		собственников
9	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Трубы полипропиленовые, нарушений не выявлено. Запорная арматура на вводе в дом нового образца.		
10	<b>Система центрального отопления</b> 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы полипропиленовые, неисправностей не выявлено. Узел учета тепловой энергии отсутствует Запорная арматура на вводе в дом нового образца		К
11	<b>Система горячего водоснабжения</b> 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Нет		
12	<b>Система канализации</b>	Трубы чугунные. Неисправностей не выявлено.		
13	<b>Система электроснабжения</b>	13.1 Вводно-распределительное устройство нового образца.		
14	<b>Благоустройство</b> 14.1 Асфальтирование дворовой территории  14.2 Детское оборудование	Асфальтовое покрытие дворовой территории частично нарушено Бордюрный камень отсутствует.  Отсутствует		По капитальному ремонту требуется восстановление асфальтового покрытия, с устройством бордюрного камня. Установка детского оборудования

**Подпись:**

Главный инженер

Юрисконсульт

Начальник ПТС

Директор ООО «Участок №21»

Мастер

*Б.И.В.*

*Александр В.И.*

*Л.В. Шичутина*  
*Е.В. Фадейкина*  
*А.А. Абрамова*  
*Н.С. Гуденко*  
*В.И. Гудкова*

Л. В. Шичутина

Е. В. Фадейкина

А. А. Абрамова

Н. С. Гуденко

В. И. Гудкова