

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 80 ул. Гр.Шоссе
общего (охранного) осмотра здания

г. Калуга

от «30» 10 2017 г.**Общие сведения по строению**Год постройки 1965Материал стен кирпичЧисло этажей 5Число подъездов 2Количество подвалов таких же**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе:**

Ст.инженера ООО « УК МЖД Московского округа» г.Калуги Пичугиной Л.В.

Юрист консультант Фадейкиной Е.В.

Бачальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Э.С., мастера Гулковой Н.К.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушений не выявлено		
2	Стены	Стены из кирпича. Нарушенный не выявлено. Выполнен кап. ремонт в 2014 г.		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы	Нарушений не выявлено Не предусмотрены. Штукатурен и покрашен. Выполнен кап. ремонт в 2014 г. Нарушений не выявлено. Проведен кап. ремонт в 2014 г. Металлические на металлических спорах. Нарушенный не выявлено. Проведен кап. ремонт в 2014г. Видимых нарушений не выявлено		
4	Входы в подвал	Дверь входа в подвал деревянная. Нарушенный не выявлено.		
5.	Отмостка	Нарушенный не выявлено. Произведен кап. ремонт в 2014 г.		
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межесажное 6.3 Подвальное	Нарушенный не выявлено		
7	Крыша	Выполнен кап. ремонт в 2014 г.		
8	Подъезды 8.1 Порты 8.2 Проемы	На лестничных клетках бетонные. Наблюдается частичное разрушение бетонных ступеней в п.№1 на 1-ом и 2-ом этажах. Входные двери металлические с		Текущий ремонт подъезда и л/клесок за счет средств

		домофоном нарушений не выявлено. Оконные блоки пластиковые замененные в 2014 г.		собственников
8.3	Отделка	На стенах и потолке наблюдаются повреждения красочного слоя (побелка, масляная краска), в 1 подъезде, во 2-м подъезде видимых нарушений не выявлено. Проведен ремонт в 2014 г.		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Задороводные Трубы	Трубы полипропиленовые, на магистральном трубопроводе нарушений не выявлено, стояки не заменены		Требуется замена стояков (решение суда)
	9.2 Запорная арматура	Запорная арматура на вводе в дом нового образца.		
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы	Трубы полипропиленовые, на магистральном трубопроводе неисправностей не выявлено, стояки не заменены Узел учёта тепловой энергии		
	10.3 Запорная арматура	Запорная арматура на вводе в дом нового образца		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Нет		
12	Система канализации	Трубы чугунные. Неисправностей не выявлено.		
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство нового образца.		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Нарушений не выявлено. Отсутствует		Установка детского оборудования

Подпись:

Главный инженер

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Менеджер

Л.В.Пичугина

Э.В.Фадейкина

А.А.Абрамова

Н.С.Руденко

Н.И.Гудкова

Л.В.Пичугина (Ассеcсинг №21)