

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 60 ул. Гр.Шоссе  
общего весеннего осмотра здания

Г.Калуга

от «12» 03. 2021г.**Общие сведения по строению**

Год постройки: 1965  
Материал стен: кирпич  
Число этажей: 5  
Число подъездов: 2  
Наличие подвалов: отсутствуют, техподполье

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе:**

Гл.инженера ООО « УК МЖД Московского округа» г.Калуги Пичугиной Л.В.

Юрист консультанта Фадейкиной Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ 15 » в лице директора Коляскиной Л.Е., мастера Кобзевой Е.Н.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Блочный. Нарушений не выявлено		
2	<b>Стены</b>	Кирпичные. Нарушений не выявлено.		Ремонт не требуется
3	<b>Фасад</b>	Оштукатурен, окрашен, выполнено утепление фасада. Визуальных нарушений не выявлено		Ремонт не требуется
4	<b>Входы в подвал</b>	Дверь входа в подвал деревянная. Частично нарушен окрасочный слой.		Ремонт не требуется
5.	<b>Отмостка</b>	Нарушений не выявлено. Произведен кап. ремонт в 2014 г.		Ремонт не требуется
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		
7	<b>Крыша</b>	Плоская, укрыта наплавляемым материалом, нарушений не выявлено		Ремонт не требуется
8	<b>Подъезды</b> 8.1 Полы	На лестничных клетках бетонные. Наблюдается частичное разрушение бетонных ступеней		Текущий ремонт подъезда и л/клеток за счет средств собственников
	8.2 Проемы	Входные двери металлические с домофоном – нарушений не выявлено. Оконные блоки пластиковые замененные в 2014 г.		

	8.3 Отделка	Нарушений не выявлено.		
9	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1 Водопроводные Трубы  9.2 Запорная арматура	Трубы полипропиленовые, на магистральном трубопроводе нарушений не выявлено Запорная арматура на вводе в дом нового образца.		Ремонт не требуется
10	<b>Система центрального отопления</b> 10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы  10.3 Запорная арматура	Трубы полипропиленовые, на магистральном трубопроводе неисправностей не выявлено, стояки заменены Узел учёта тепловой энергии установлен В рабочем состоянии  Запорная арматура на вводе в дом нового образца		Ремонт не требуется
11	<b>Система горячего водоснабжения</b> 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрено		
12	<b>Система канализации</b>	Трубы чугунные. Неисправностей не выявлено.		Ремонт не требуется
13	<b>Система электроснабжения</b>	13.1 Вводно-распределительное устройство нового образца. Система электроснабжения в исправном состоянии		Ремонт не требуется
14	<b>Благоустройство</b> 14.1 Асфальтирование дворовой территории  14.2 Детское оборудование	Наблюдаются выбоины и частичное разрушение. Отсутствует бордюрный камень.  Отсутствует		Капитальный ремонт  Установка детского оборудования

Подпись:

Главный инженер

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «ЖЭУ 15 »

Мастер



Л.В.Пичугина



Е.В.Фадейкина



А.А.Абрамова



Л.Е.Коляскина



Е.Н.Кобзева