

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 14 ул. К.Либкнехта  
общего (осеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 4.10. 2021г.

**Общие сведения по строению**  
**1967г**

Материал стен                    кирпичный  
Число этажей                    5 (пять)

Число подъездов                4 (четыре)

Наличие подвалов              отсутствуют

## Результаты осмотра строения

**Комиссия в составе :**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Пичугина

Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ № 15» в лице техника Рябинкина Т.В.

## Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Стены кирпичные. Выветривание раствора в кирпичной кладке стен.		Требуется капремонт фасада с утеплением
3	Фасад 3.1наружная отделка  3.2 меж/пан. швы  3.3 цоколь  3.4 балконы  3.5 Козырьки входов в подъезд	3.1 По всему фасаду трещины в кирпичной кладке заделаны. Торцевые стены утеплены п.1.  3.2 Не предусмотрены.  3.3 Наблюдается разрушение окрасочного и штукатурного слоев.  3.4 Разрушение бетонного основания до арматуры, сколы, коррозия металлических конструкций и трещины.  3.5 Козырьки ж/бетонные, оббиты кровельным не оцинкованным железом, окрашены. Поражение ржавчиной, разрушение окрасочного слоя. Ветхое состояние.		Требуется капремонт п.3.1,3.3,3.4, 3.5. Имеется решение суда  <i>тех.рем. доломе, козырьков (до к.р. жас999)</i>
	3.6 Карнизы	3.6 Разрушений не выявлено.		

4	Входы в подвал	Входы из подъездов в техническое подполье к узлам инженерных систем под л/маршами. Разрушений не выявлено		
5.	Отмостка	Разрушений не выявлено. <i>подкл разрушены верх.</i>		тех.р.
6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	<i>залив штукатурка слои</i> Дефектов и разрушений нет		
7	Крыша 7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля 7.4водосточные трубы 7.5внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и гидроходов	7.1 Неисправностей не выявлено.  7.2 Неисправностей не выявлено. 7.3 Шиферная. Неисправностей не выявлено. 7.4 Водосточные трубы из оцинкованного железа. Неисправностей не выявлено. 7.5 Не предусмотрен.  7.6 Нарушений не выявлено		п.7.1Требуется обработка стропильной системы огнеупорным составом
8	Подъезды 8.1полы 8.2 просемы 8.3 отделка	8.1 Имеется истертость бетона, местами разрушение цементной стяжки. 8.2 Установлены стеклопакеты, нарушений не выявлено.  8.3 Имеются разрушения окрасочного и штукатурного слоев.		Требуется кап. ремонт п.п 8.1;8,3 <i>тех.р. подкл зд штукатурка</i>
9	Система подногого водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Дефектов и разрушений нет		<i>собств.</i>  <i>Решением не требует</i>
10	Система Центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	10.1 Трубы стальные, заизолированные. Окрасочный слой отсутствует. Наблюдается коррозия металла. Установлен общий прибор учета. 10.2 Радиаторы чугунные, старого образца.  10.3 Запорная арматура по стоякам частично в нерабочем состоянии, старого образца.	80%	Требуется капремонт, системы ц/о, истек срок эксплуатации. Имеется решение суда.  10.3 Тех. ремонт- замена вентилей в чердачном помещении.
11	Система горячего водоснабжения	Не предусмотрено проектом.		

	11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная аппаратура			
12	Система канализации	Трубы системы канализации чугунные. Имеются следы шубного налета. Стояки (фан. Трубы) в квартирах частично заменены на трубы П7		Требуется капремонт системы канализации истек срок эксплуатации. Имеется решение суда.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Низкотяжелые шкафы	13.1;13.2;13.3,13.4 Неисправностей не выявлено <i>нод № 1, 2</i>  <i>Завершено ВРЧ</i>		Ремонт не требуется <i>тех. реш. электроснабжения нод № 4, 5 засл.</i>
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование анкоровой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Наблюдается разрушение асфальтового покрытия, ямы, отсутствует бордюрный камень.  14.2 Отсутствует		Требуется капитальный ремонт п.п 14.1
15	Дорожные работы	Требуется обрезка аварийных деревьев. Труба газопровода окрашена, наблюдаются потертости.		Требуется тек. ремонт.

Подпись:

Главный инженер ООО «УК МЖД  
Московского округа г. Калуги»

Юрий Фадейкин

Начальник ПТО

Техник ООО «ЖКУ № 15»

L.V. Пичугина  
E.V. Фадейкина  
A.A. Абрамова  
T.V. Рябинкина