

**АКТ**

троверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 14, корпус 1, ул. К.Либкнехта  
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 12 сентября 2017 г.

Общие сведения по строению	
Год постройки	- 1969 г.
Материал стен	- кирпичный
Число этажей	- 5 (шт.)
Число подъездов	- 1 п., (163 комнаты)
Наличие подвалов	- тех. подполье

**Результаты осмотра строения:****Комиссия в составе:**

Гл. инженера ООО «УК МЖС Московского округа» Л.В.Пичугиной, начальника ПТО А.А.Абрамовой, юристко-консультанта Фадеевкина В. В.  
В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖСУ № 15», в лице техника Гелич А.В.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства.**

н/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта, с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Дефектов и повреждений нет.		
2	Стены	Стены кирпичные повреждений нет		
3	Фасад			
	3.1 наружная отделка	3.1 Выполнена капреконс 2010 г. Оштукатурен. Разрушений не выявлено.		
	3.2 межпанельные швы	3.2 Проектом не предусмотрено.		
	3.3 цоколь	3.3 Выполнена капреконс 2010 г. Разрушений штукатурного и окрасочного слоя не выявлено.		
	3.4 балконы	3.4 Проектом не предусмотрены.		
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Козырек над входом в подъезд железобетонный, дефектов и разрушений нет.		
4	Входы в подвал	В цокольной части. Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.
5	Отмостка	Выполнена капреконс 2010 г. Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.

6	<b>Перекрытия</b> 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	ж/бетонные. Дефектов и повреждений не наблюдается.		Ремонта не требуется.
7	<b>Крыша</b> 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровли 7.4 Водоотводные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Карнизы 7.7 Трубы вентиляционных каналов и дымоходов	Выполнено капремонт 2010г. п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7 Повреждений не выявлено.		
	<b>Подъезды</b> 8.1 Порты 8.2 Промежуточные 8.3 Отделка	Выполнен капитальный ремонт 2011г. п 8.1, 8.3 Повреждений не выявлено. п 8.2 Отсутствуют замбурные двери подъезда №2 (левое крыло-выход на лестничную клетку). В покрасочной наблюдается разрушение штукатурного и окрасочного слоев.		п 8.1, 8.3 ремонта не требуется. п 8.2 Требуется восстановление дверей, текущий ремонт подширечкой, фурн. ф.04 (отделка) подрыв упр 10м
9	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1 золотниковые трубы 9.2 запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт 2011г. Повреждений не выявлено.		Ремонта не требуется.
10	<b>Система центрального отопления</b> 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт 2011г. Установлен общий прибор учета. Повреждений не выявлено.		Требуется капремонт стояков и отопительных приборов- истек срок эксплуатации.
11	<b>Система горячего водоснабжения</b> 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Капитальный ремонт 2011г. Повреждений не выявлено.		Ремонта не требуется.
12	<b>Система канализации</b>	Выполнен капитальный ремонт 2011г.		Ремонта не требуется.
13	<b>Система электроснабжения</b> 12.1 Световая	Выполнен капремонт 2010г. Повреждений не выявлено.		Ремонта не требуется.

	электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12.4 Поставные электрощиты		
14	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	13.1 Имеются ямы, выбоины.  Отсутствует.	Требуется как ремонт асфальтового покрытия.
15	Прочие работы		

**Подпись:**

Гл. инженер ООО «УК МЖД  
Московского округа»

Юрист консультант

Вначальник ПТО

техник ООО «ЖЭУМ15»

Л. В. Пичугина

Е. В. Садейкина

А. Е. Абрамова

А. В. Телич