

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 14, корпус 1, ул. К.Либкнехта  
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 2 марта 2021г.

Год постройки	Общие сведения по строению - 1969г.
Материал стен	- кирпичный
Число этажей	- 5 (пять)
Число подъездов	- 1п., (163 комнаты)
Наличие подвалов	- тех. подполье

**Результаты осмотра строения:****Комиссия в составе:**

Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Пичугиной, начальника ПТО  
А.А.Абрамовой, юрисконсульта Фадейкина Е. В.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ № 15», в лице техника  
Поповой С.В

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта, с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Дефектов и повреждений нет.		
2	<b>Стены</b>	Стены кирпичные повреждений нет		
3	<b>Фасад</b> 3.1 наружная отделка 3.2 межпанельные швы 3.3 цоколь  3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд	3.1. Оштукатурен. Разрушений не выявлено. Имеются разрушения штукатурного слоя с торца в районе 5,4 эт. (с правой стороны)  3.2 Проектом не предусмотрено. 3.3 Разрушений штукатурного и окрасочного слоев не выявлено. 3.4 Проектом не предусмотрены.  3.5 Козырек над входом в подъезд железобетонный, дефектов и разрушений нет.		3.1 требуется тек. ремонт штукатурки и окраски.  3.3; 3.5-ремонт не требуется.
4	<b>Входы в подвал</b>	В цокольной части. Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.
5	<b>Отмостка</b>	Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.
6	<b>Перекрытия</b>	ж/бетонные. Дефектов и		Ремонта не

	6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	повреждений не наблюдается.		требуется.
7	<b>Крыша</b> 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Карниз 7.7 Трубы вентиляционных каналов и дымоходов	П.7.3 Выполнен локальный ремонт кровли в 2019г.  П. 7.1, 7.2,7.4,7.6, 7.7 Повреждений не выявлено.		П.7.3 Ремонт не требуется  Ремонт не требуется
8	<b>Подъезды</b> 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	п 8.1, 8.3 Повреждений не выявлено. П 8.2 Отсутствуют тамбурные двери подъезда №2 (левое крыло-выход на лестничную клетку).		П 8.1, 8.3 ремонта не требуется. П 8.2 Требуется восстановление тамбурных дверей.
	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Повреждений не выявлено.		Ремонта не требуется.
10	<b>Система центрального отопления</b> 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Установлен общий прибор учета. Повреждений не выявлено. Повреждений не выявлено.		Требуется капремонт стояков и отопительных приборов- истек срок эксплуатации.
11	<b>Система горячего водоснабжения</b> 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Повреждений не выявлено.		Ремонта не требуется.
	<b>Система канализации</b>	Повреждений не выявлено.		Ремонта не требуется.
13	<b>Система электроснабжения</b> 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12.4 Позэтажные электрощиты	Повреждений не выявлено.		Ремонта не требуется.
14	<b>Благоустройство</b> 13.1 Асфальтирование дворовой территории	13.1 Имеются ямы, выбоины.		Требуется тек ремонт асфальтового покрытия.

	13.2 Детское оборудование	Отсутствует.		
15	Прочие работы			

**Подписи:**

Гл. инженер ООО «УК МЖД  
Московского округа»

Юрисконсульт

Начальник ПТО

техник ООО «ЖЭУ№15»

*Мария - Павловна Л. Б.*



Л.В.Пичугина

Е.В.Фадеекина

А.Е.Абрамова

С.В.Попова