

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 2/75 ул. К. Либкнехта
общего (всесошного) осмотра здания

Г. Калуга

от 13 марта 2017 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1978 г.

Материал стен кирпич

Число этажей 5 (пять)

Число подъездов 2 (два)

Количество подъездов имеется

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**Гл. инженера ООО «УК МЖ Можайского округа» г. Калуги Л.В. Птичиной
Крикконсульт Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: представителя обслуживающей организации ООО «ЭЗУ №15»
техника Гелич А.В.Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

# п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные - разрушений целостности не выявлены		Ремонта не требуется
3	Фасад 3.1 Наружная отделка	3.1 Имеется увлажнение стен, выветривание раствора в кирпичной кладке, трещина не герметизирована в арке.		Требуется закончить тек ремонт 3.3, 3.4
	3.2 меж/пан. швы	3.2 Не предусмотрено проектом.		
	3.3 Здоколь	3.3 Наблюдается разрушение стукатурного слоя, разрушение окрасочного слоя (масляная окраска)		
	3.4 балконы	3.4 Балконные плиты - разрушений не выявлено		
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Разрушений не выявлено.		
	3.6 карнизы	3.6 Разрушений не выявлено		
4	Входы в подвал	Разрушение покрытия, обрешетки, наблюдается гниение древесины.		Треб тек ремонт.
5.	Отмостка	Выявлены разрушение асфальтового покрытия, трещин, щели между отмосткой и цоколем, в отдельных местах наблюдается просадка.		Требуется закончить тек ремонт

		Выполнен ремонт 2 п.	
6	Перекрытия 6.1 междурядное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	В плитах перекрытия в районе кв. № 13 (арка) наблюдается разрушение швов, отверстие в плитах перекрытия	требуется ремонт швов плит перекрытия в последующем утеплении - 7, р.
7	Крыша 7.1 кровля 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы зент. каналов и цымоходов	7.1, 7.2 Проектом не предусмотрено 7.3 Кровля созмещенная выполнена из калладиамного материала. Выполнен капитальный ремонт над пл. № 1, под. № 2 7.4, 7.5 Проектом не предусмотрено 7.6 вентиляционные каналы - неисправностей не выявлено	Ремонта не требуется
8	Подъезды 8.1 лоджи 8.2 проемы 8.3 откоска	8.1 Ступени входа в подъезды выполнены ремонт. 8.2 Вылезли сколы штукатурного слоя на откосах оконных проемов, рамы оконных проемов обремонтированы, вставлены новые скошки. Тамбурные двери деревянные не обесцвечиваются кленовый притвор, в нижней части дверных блоков и полотен наблюдается гниение древесины. 8.3 Знаблюдаются частично разрушенные стукатурный слой стен, отслоение красочного слоя стен, оконных блоков, дверей, заполненность и сарий налет на побелке стен и потолков.	Требуется выполнить текущий ремонт отделки, с заменой дверных блоков.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Трубы стальные не оцинкованные красочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах 9.2 запорная арматура частично в исправляемом состоянии Отсутствует общий узел учета потребления воды.	Требуется выполнить капремонт Требуется установка общего узла учета потребления ХСС. <i>тер. рабочий заместитель начальника АОПЧУ АОМ</i>
10	Система Центрального Охлаждения 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы	10.1 Трубы стальные не оцинкованные красочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах, частично отсутствует изоляция на трубах 10.2 Радиаторы старого образца	Требуется выполнить капремонт <i>предусмотреть замена запорной арматуры</i>

	10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.3 Запорная арматура частично в нерабочем состоянии	
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Груби ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.	
12	Система канализации	В исправном, рабочем состоянии.	Требует ремонта - истек срок эксплуатации
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Звездное устройство 13.4 Поставленные электрощиты	В рабочем состоянии.	Требует ремонта - истек срок эксплуатации
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование пешеходной территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Асфальтовое покрытие - наблюдаются выбоины, разрушение бордюрного камня 14.2 Детское оборудование отсутствует	Требуется выполнить кадремонта
15	Прочие работы	Фасадная труба газопровода скрученна.	

Подпись:

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги

Крикунов Дмитрий

Начальник КГО

Представитель обслуживающей организации ООО «ХЭУ №15»

Зарубинский собственный Рязань №15.



Л.Б. Личугина



Ф.Б. Федейкина



А.А. Абрамова



Р.В. Гелих