

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 14 ул. К.Либкнехта  
общего (осеннего) осмотра здания

от 12 сентября 2016г.

Г.Калуга

**Общие сведения по строению**

Год постройки	1967г
Материал стен	кирпичный
Число этажей	5 (пять)
Число подъездов	4 (четыре)

Наличие подвалов      отсутствуют

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе :**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Пичугина

Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ № 15» в лице техника Гелич А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Стены кирпичные. По всему фасаду наблюдаются трещины в кирпичной кладке. Выполнена частичная заделка трещин по содержанию жил. фонда (перетирка) <i>цементом</i>		Требуется выполнить капремонт фасада
3	Фасад 3.1наружная отделка	<i>наружка не наружная</i> 3.1 Оконные рамы л/клеток со стороны фасада - наблюдается разрушение окрасочного слоя. Фасад окрашен краской на водной основе. Наблюдается истертость и разрушение окрасочного слоя 3.2 Не предусмотрены.		Требуется выполнить капремонт п.3.1, 3.4, 3.5
	3.2 меж/пан. швы	3.3 Выполнен ремонт в 2009г. Наблюдается разрушение штукатурного слоя и <i>окраска</i>		3.3 Треб тек ремонт.
	3.3 цоколь	3.4 Разрушен бетонного основания до арматуры, сколы, коррозия металлических конструкций и трещины.		
	3.4 балконы	3.5 Козырьки ж/бетонные, обшиты кровельным не оцинкованным		
	3.5 Козырьки входов в подъезд			

	3.6 Карниз	железом, окрашены. Значительное разрушение металлической обшивки, поражение ржавчиной, разрушение окрасочного слоя.  3.6 Имеется разрушение плит.		3.6 Требуется ремонт.
4	Входы в подвал	Входы из подъездов в техническое подполье к узлам инженерных систем под л/маршами. В З п. нет входной двери, п.2 разрушена кирпичная кладка под лестницей.		Треб тек ремонт.
5.	Отмостка	Разрушений не выявлено.		
6	Перекрытия  6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	Дефектов и разрушений нет		
7	Крыша  7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля  7.4водосточные трубы  7.5внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Выполнен капремонт кровли в 2008г.  7.1 Неисправностей не выявлено. 7.2 Неисправностей не выявлено. 7.3 Шиферная. Неисправностей не выявлено, 7.4 Водосточные трубы из оцинкованного железа. Неисправностей не выявлено, 7.5 Не предусмотрен.  7.6 Выполнен капитальный ремонт в 2012г.частично.		
8	Подъезды 8.1полы  8.2 проемы  8.3 отделка	Выполнялся ремонт в 2007г. 8.1 Дефектов и повреждений не выявлено. 8.2 Остекление оконных рам частично выполнено составным стеклом. Оконные рамы широкие составные рассохлись, имеют перекос створок, затруднено свободное закрывание фрамуг, частично отсутствуют оконные приборы (петли, шингалеты). 8.3 Повреждений не выявлено.		Требуется ремонт п.п 8.2
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Выполнен капремонт в 2008г. Дефектов и разрушений нет		
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы	10.1 Трубы стальные, не оцинкованные. Окрасочный слой отсутствует. Наблюдается коррозия металла. Магистральная сеть Ц/О, проходящая по чердачному помещению. Выполнен капремонт, ориентировочно 20% от общего объема всей системы	80%	Требуется капремонт, системы ц/о, истек срок эксплуатации.

	10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.2 Радиаторы чугунные, старого образца. 10.3 Запорная арматура по стоякам частично в нерабочем состоянии, старого образца.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрено проектом.		
12	Система канализации	Трубы системы канализации чугунные. Сколов, трещин не выявлено (в тех подполье).		Требуется капремонт системы канализации истек срок эксплуатации.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники  13.2 Силовая электропроводка  13.3 Вводное устройство 13.4 Постажные электрощиты	13.1 Наблюдается ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов, провесы проводов, следы ремонта.  13.2 Выполнен капремонт. Замена стояковой разводки, монтаж Эл. щитов квартирных в 2-х подъездах. 13.3 ВРУ старого образца.  13.4 В 3-х подъездах отсутствует.		Требуется капремонт п.13.1, 13.2, 13.3.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории  14.2 Детское оборудование	14.1 Наблюдается разрушение асфальтового покрытия, ямы, выбоины, разрушение бордюрного камня.  14.2 Наблюдается разрушение окрасочного слоя.		Требуется капитальный ремонт п.п 14.1  Требуется текущий ремонт п.п 14.2
15	Прочие работы	Требуется обрезка аварийных деревьев.		

Подпись:

Главный инженер ООО «УК МЖД  
Московского округа г. Калуги»

Крикконсульт

Начальник ПТО

Техник ООО «ЖЭУ № 15»

Л.В.Пичугина

Е.В.Фадейкина

А.А.Абрамова

А.В.Гелич

Ключевые ЗФ ЗРУ