

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 14, корпус 1, ул. К. Либкнехта
общего (осеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 28 октября 2016г.

Общие сведения по строению	
Год постройки	- 1969г.
Материал стен	- кирпичный
Число этажей	- 5 (пять)
Число подъездов	- 1п., (163 комнаты)
Наличие подвалов	- тех. подполье

Результаты осмотра строения:**Комиссия в составе:**

Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Пичугиной, начальника ПТО А.А.Абрамовой, юрист консультант Е.В.Гелич.
В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ № 15», в лице техника Коваленко А.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта, с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Дефектов и повреждений нет.		
2	Стены	Стены кирпичные повреждений нет		
3	Фасад			
	3.1 наружная отделка	3.1 Выполнен капремонт 2010г. Оштукатурен. Разрушений не выявлено.		
	3.2 межпанельные швы	3.2 Проектом не предусмотрено.		
	3.3 цоколь	3.3 Выполнен капремонт 2010г. Разрушений штукатурного и окрасочного слоев не выявлено.		
	3.4 балконы	3.4 Проектом не предусмотрены.		
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Козырек над входом в подъезд железобетонный, дефектов и разрушений нет.		
4	Входы в подвал	В цокольной части. Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.
5	Отмостка	Выполнен капремонт 2010г. Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.

6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	ж/бетонные. Дефектов и повреждений не наблюдается.		Ремонта не требуется.
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Карнизы 7.7 Трубы вентиляционных каналов и дымоходов	Выполнен капримонт 2010г. П. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7 Повреждений не выявлено.		
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	Выполнен капитальный ремонт 2011г. п 8.1, 8.3 Повреждений не выявлено. П 8.2 Отсутствуют тамбурные двери подъезда №2 (левое крыло-выход на лестничную клетку). В душевой и постирочной наблюдается разрушение штукатурного и красочного слоев.		П 8.1, 8.3 ремонта не требуется. П 8.2 Требуется восстановление дверей, текущий ремонт душевой и постирочной, <i>(железка)</i> <i>корридор 1ом правд переборко</i>
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт 2011г. Повреждений не выявлено.		Ремонта не требуется.
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт 2011г. Повреждений не выявлено.		Требуется капримонт стояков и отопительных приборов- истек срок эксплуатации.
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Капитальный ремонт 2011г. Повреждений не выявлено. <i>Требуется утепление</i> <i>труб</i>		Ремонта не требуется. <i>текущий</i> <i>ремонт-</i> <i>утепление.</i>
12	Система канализации	Выполнен капитальный ремонт 2011г.		Ремонта не требуется.
13	Система электроснабжения	Выполнен капримонт 2010г. Повреждений не выявлено.		Ремонта не требуется.

	12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12.4 Постаажные электрощиты		
14	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	13.1 Имеются ямы, выбоины. Отсутствует.	Требуется тек ремонт асфальтового покрытия.
15	Прочие работы		

Подписи:

Гл. инженер ООО «УК МЖД
Московского округа»

Юрист консультант

Начальник ПТО

техник ООО «ЖЭУ №15»



Л.В.Пичугина



Е.В.Фадейкина



А.Е.Абрамова



А.А.Коваленко

*Отвещенное обьвешение о согласовании
от ООО «ЖЭУ-15»*