

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 52 ул. Ленина
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 25 мая 2016 г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1952г
Материал стен	кирпичные
Число этажей	4 (четыре)
Число подъездов	2 (два)
Наличие подвалов	имеется

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе :**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.Э.Гичутина
Юрист консультант Усаченко О.В.
Начальник ПТО А.А.Абрахмовой

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЗУ № 15» в лице техника
Соловьевской
Е.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

# п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мор (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Наружные - кирпичные штукатуренные.		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы	Выполнена капримонт 2011г. 3.1 Разрушений не наблюдается. 3.2 Не предусмотрено проектом. 3.3 Разрушений не наблюдается. 3.4 Разрушение защитного слоя балконных плит до арматуры. 3.5 Козырьки входов в подъезды металлические установлены в 2009г. Повреждений не наблюдается. 3.6 Выполнена капримонт в 2011г.	12шт.	Требуется капримонт балконов.
4	Входы в подвал	Разрушений не выявлено.		<i>тех.решение для 2 отдельного участка из шага</i>

5.	Отмостка	Разрушений не выявлено. Выполнен ремонт.		Ремонта не требуется.
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Ж/б плиты. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется.
7	Крыша 7.1 спротила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы. 7.5 Трубы вент. каналов и дымоходов	Выполнен капремонт в 2011г. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 Разрушений не наблюдается. 7.5 Выполнжен капремонт в 2009г.		Ремонта не требуется.
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Просемы 8.3 Отделка	Выполнен ремонт.		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Выполнен капремонт в 2012г. 9.1, 9.2 Ненадежностей не выявлено. Отсутствует общий прибор учета потребления холодной воды.	1008	Требуется установка общего прибора учета потребления холодной воды.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	10.1 10.3 капремонт 2011г. 10.2 Газиаторы в рабочем состоянии. 10.3 Запорная арматура в рабочем состоянии.		Газиаторы в рабочем состоянии.
11	Система горячего водоснабжения	Проектом не предусмотрено.		

12	Система канализации	Выполнен кал ремонт.		
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Выводное устройство 13.4 Постажные электроциты	Выполнен кал ремонт.		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	14.1 Разрушений асфальтового покрытия нет, отсутствует бордюрный камень.		Требуется установка бордюрного камня.
15	Прочие работы			

Подписи:

Главный инженер ООО
«УК МЖД Московского округа» г. Калуги

Юрист консультант

Начальник ПТО

Обслуживающая организация: ООО «ЖЭУ № 15»

Составлено по форме
Бюджетная 952 Несколько вида

Л.В. Пичутина

Е.В. Фадейкина

А.А. Абрамова

А.В. Гелич