

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 52 ул. Ленина
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 21 сентября 2017 г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1952г
Материал стен	кирпичные
Число этажей	4 (четыре)
Число подъездов	2 (два)
Наличие подвалов	имеется

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе :**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Пичугина

Консультант Фадеевская Е.В.

Начальник ПТО А.А.Абрамовой

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ № 15» в лице техника Телич А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/л	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о приложении мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Наружные - кирпичные штукатуренные, окрашенные.		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 Чеколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы	Выполнена капрехонт 2011г. 3.1 Наблюдаются разрушение штукатурного и красочных слоев. 3.2 Не предусмотрено проектом. 3.3 Наблюдаются разрушение штукатурного и красочных слоев. 3.4 Разрушение защитного слоя балконных плит до арматуры. 3.5 Козырьки входов в подъезды металлические. 3.6 Выполнен капримонт в 2011г., наблюдается разрушение штукатурного и красочного слоев.		Требуется <i>маж</i> ремонт. 3.3 Треб. текущий ремонт. Требуется капримонт балконов. 3.6 Требуется тек ремонт.

4	Входы в подвал	Наблюдается разрушение штукатурного слоя и деформация металлического покрытия.		Требуется ремонт.
5.	Отмостка	Бетонная, разрушений не выявлено. Выполнен ремонт.		Ремонта не требуется.
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Ж/Б плиты. Прозисший и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется.
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 Трубы вент., канализ. и дымоходов	Выполнен капремонт в 2011г. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 Разрушений не наблюдается. 7.5 Выполнен капремонт в 2009г.		Ремонта не требуется.
8	Подъезды 8.1 Колы 8.2 Просеки 8.3 Отделка	Выполнен ремонт.		Ремонт не требуется.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Выполнен капремонт в 2012г. 9.1, 9.2 Ненисправностей не выявлено. Отсутствует общий прибор учета потребления холодной воды.	100%	Требуется установка общего прибора учета потребления холодной воды.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	10.1 10.3 капремонт 2011г. Установлен общий прибор учета. 10.3 Запорная арматура в рабочем состоянии.		
11	Система горячего	Проектом не предусмотрено.		

	водоснабжения		
12	Система канализации	Выполнён кал ремонт.	
13	Система электроснабжения 13.1Световая электропроводка, светильники 13.2Силовая электропроводка 13.3Вводное устройство 13..4Нестажные электрощиты	Выполнен кал ремонт.	Требуется установка прибора учета.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование павловой территории	14.1 Разрушений асфальтного покрытия нет, отсутствует бордюрный камень.	Требуется установка бордурного камня.
15	Прочие работы	Обрезка крон деревьев произведена в 2013г.	.

Подпись:

Главный инженер ООО
«УК МХД Московского округа» г.Халуги

Крикконсульт

Начальник ГПО

Обслуживающая организация: ООО «ХЭУ № 10»

Л.В. Пичутина

Е.В. Федейкина

А.А. Абрамова

А.В. Гельц

Необходимо счесть