

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 54 ул. Ленина
общего (внешнего) осмотра здания

г.Калуга

от 16 мая 2016г

Общие сведения по строению

Год постройки 1961г

Материал стен кирпичные

Число этажей 5 (пять)

Число подъездов 3 (три)

Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе :**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Пичугина
Юрист консультант Е.В.Фадейкина.

Начальник ПТО А.А.Абрамова

В присутствии: ЖЭУ № 15 в лице техника А.В.Татаренко.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
строения, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Наружные - кирпичные.		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Межпанельные швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы	3.1 Наблюдается нарушение окрасочного слоя (известковая краска). В кв. 50 согласно акту обследования в зимний период наблюдается промерзание стены в жилой комнате Установлены пластиковые окна. 3.2 Не предусмотрено просветом. 3.3 Разрушение окрасочного слоя покоя, отслоение штукатурного слоя. 3.4 Разрушение защитного слоя бетона местами до арматуры, арматура подвержена коррозии кв. 9, 13, 25, 28, 32, 45, 49, 51, 43, 56, 60, 46, 27, 31, 26, 38, 7, 11, 15, 19. 3.5 Разрушений не имеют. 3.6 Наблюдается разрушение		Капитальный ремонт п.3.1 – утепление стен; 3.3, 3.4.

		карнизной плиты со стороны парка в кол-ве 1 шт.		
4.	Входы в подвал	Входы в подвал отсутствуют. Лазы в техническое подполье под лестничными маршами цокольного этажа в подъездах оборудованы дверями. Ненормичностей и повреждений не выявлено.		
5.	Отмостка	Выполнена капримонт в 2011г. Наблюдается размытие защитного слоя до бетонного заполнения.		Требуется железение поверхности.
6.	Перекрытия 6.1 Чебодачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	X/б плиты. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется
7.	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов.	Выполнен капримонт в 2010г. Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется
8.	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Выполнен ремонт в 2011г. 8.1 Наблюдается разрушение цементной стяжки, сколы по краям ступеней - 4шт в подъезде №1. 8.2 Оконные рамы на л/кл заменены на стеклопакеты 8.3 Разрушений не наблюдается.		Требуется текущий ремонт п.8.1 - ремонт цементной стяжки, обравление ступеней уголком в местах разрушений.
9.	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Выполнен капримонт в 2010г. Ненормичностей не выявлено.		
10.	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО	10.1 Трубы стальные. Окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, зашлакованность труб, частично отсутствует изоляция.		Требуется капримонт. Истек срок эксплуатации.

	10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	10.2 Радиаторы чугунные старого образца. 10.3 Запорная арматура по стоякам в нерабочем состоянии требуется замена.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрено проектом.		
12	Система канализации	Наблюдается прорывание отдельных участков труб канализации, имеются трещины, скоты.		Требуется капитальный ремонт. Истек срок эксплуатации.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вседное устройство 13.4 Поэтажные электрощиты	Выполнен капитальный ремонт в 2010г. Неисправностей не выявлено.		Ремонта не требуется.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Разрушений не имеет. 14.2 В исправном состоянии.		Ремонта не требуется
15	Прочие работы	Снос аварийных деревьев, обрезка кроны		Текущий ремонт

Подписи:

Главный инженер ООО «УК МЖД
Московского округа»

Юрист консультант

Начальник ПТО

ООО «ЖЗУ №15» техник

Л.В.Пичутина

Е.Б.Фадейкина

А.А.Абрамова

А.В.Татаренко

Председатель Межд. комиссии, 54¹ Юрий Чуриновский