

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 66/3 ул. Ленина  
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 16 сентября 2016г.

**Общие сведения по строению**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Год постройки    | 1970г.     |
| Материал стен    | кирпич     |
| Число этажей     | 5 (пять)   |
| Число подъездов  | 4 (четыре) |
| Наличие подвалов | нет        |

**Результаты осмотра строения**

**Комиссия в составе:** Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»  
Л.В.Пичугина, юрисконсульт В.Фадейкина., начальник ПТО А.А.Абрамова  
**В присутствии:** обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице техника  
Татаренко А.В.  
Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
строения, элементов наружного благоустройства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Объем | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт) |
|-------|--|--|-------|---|
| 1     | <b>Фундамент</b>                                     | Разрушений не выявлено   |       |   |
| 2     | <b>Стены</b>   | Разрушений кирпичной кладки не наблюдается   |       |   |
| 3     | <b>Фасад</b><br>3.1 Наружная отделка                 | 3.1 Имеется разрушение окрасочного слоя. Утепление торцевой стены                                  |       | 3.1. Требуется текущий ремонт, окраска утепления        |
|       | 3.2 Меж/пан. швы                                     | 3.2 Не предусмотрено проектом.   |       |   |
|       | 3.3 Цоколь   | 3.3 Разрушение окрасочного слоя.   |       | 3.3. Тек. ремонт  |
|       | 3.4 Балконы  | 3.4 Разрушение защитного слоя бетона до арматуры по периметру.                                     | 20шт. | 3.4. Требуется ремонт. Кап. ремонт                      |
|       | 3.5 Козырьки входов в подъезд                        | 3.5 Выполнен ремонт в 2013 г..   |       |   |
|       | 3.6 Карнизы  | 3.6 Разрушений нет   | 4шт.  |   |
| 4     | <b>Входы в подвал</b>                                | Проектом не предусмотрено  |       |   |
| 5.    | <b>Отмостка</b>                                      | Отмостка выполнена из асфальтобетона. Наблюдаются частичное разрушение верхнего слоя, трещины.     |       | Требуется капитальный ремонт                            |

|    |  |   |              |   |
|----|--|---|--------------|---|
| 6  | <b>Перекрытия</b><br>6.1 Чердачное<br>6.2 Межэтажное<br>6.3 Подвальное   | Ненесправностей не выявлено.  |              | Ремонта не требуется.   |
| 7  | <b>Крыша</b><br>7.1 Стропила<br>7.2 Обрешетка<br>7.3 Кровля<br>7.4 Водосточные трубы<br>7.5 Внутренний водосток<br>7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов | 7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.7.6. Выполнен кап. ремонт нарушений нет   |              | Ремонт не требуется   |
| 8  | <b>Подъезды</b><br>8.1 Пороги<br>8.2 Проемы<br>8.3 Отделка   | 8.1 Выбоины полов на л\кл.<br><br>8.2 Тамбурные двери деревянные, наблюдается гниение древесины, ослаблено крепление. Оконные рамы двойные широкие составные. Отдельные створки внутреннего контура местами отсутствуют. Рамы рассохлись, затруднено свободное открывание. Выполнена замена оконных блоков на ПВХ в под. №4<br><br>8.3 В удовлетворительном состоянии | 1-4 подъезды | Текущий ремонт п.8.1, п.8.2   |
| 9  | <b>Система холодного водоснабжения</b><br>9.1 Водопроводные трубы<br>9.2 Запорная арматура   | 9.1 Трубы стальные. Наблюдается коррозия металла, следы ремонта, отсутствует окрасочный слой.<br><br>9.2 Запорная арматура подвержена коррозии, частично в нерабочем состоянии, ревизии не подлежит.<br><br>Отсутствует общий узел учета потребления воды.  | 100%         | Требуется капремонт п.9.1, п.9.2<br><br>Требуется установка общего узла учета потребления ХВС.                        |
| 10 | <b>Система Центрального Отопления</b><br>10.1 Трубы ЦО<br>10.2 Радиаторы<br>10.3 запорная арматура   | 10.1 Трубы стальные. Наблюдается коррозия металла, следы ремонта, отсутствие окрасочный слой. Изоляция есть.<br><br>10.2 В эксплуатации более 30 лет.<br><br>10.3 Запорная арматура подвержена коррозии, на стояках в нерабочем состоянии, ревизии не подлежит.<br><br>Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии.                                     | 100%         | Требуется капремонт п.10.1, п.10.2, п.10.3<br><br>Требуется установка общего узла учета потребления тепловой энергии. |

|    |   |   |              |   |
|----|---|---|--------------|---|
| 11 | <b>Система горячего водоснабжения</b><br>11.1 Трубы ГВС<br><br>11.2 Запорная арматура   | Трубы стальные. Наблюдается коррозия труб, хомуты, отсутствие покрасочного слоя.<br><br>Запорная арматура на стояках подвержена коррозии. Выполнена замена задвижек на вводе - 2шт.<br><br>Отсутствует общий узел учета потребления горячей воды. |              | Требуется кап. ремонт п.11.1,11.2<br><br>Требуется установка общего узла учета потребления ГВС.   |
| 12 | <b>Система канализации</b>  | Утечек системы канализации не наблюдается. Истек срок эксплуатации.   | 100%         | Требуется капремонт.  |
| 13 | <b>Система электроснабжения</b><br>13.1 Световая электропроводка, светильники<br>13.2 Силовая электропроводка<br>13.3 Вводное устройство<br>13.4 Поверхностные электроощиты | Ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции, в связи с длительной эксплуатацией и несоответствием сечения электропроводов нагрузке<br><br>Отсутствует общий узел учета потребления электроэнергии.                          | 1-4 подъезды | Требуется выполнить капремонт - перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов и вводного распределителя, установка общего узла учета потребления электроэнергии. |
| 14 | <b>Благоустройство</b><br>14.1 Асфальтирование дворовой территории<br>14.2 Детское оборудование   | 14.1 Разрушений не наблюдается. Выполнен ремонт в 2013 г.<br><br>14.2 Деформации металлических частей, истертость, разрушение покрасочного слоя.  |              | Ремонт не требуется<br>Текущий ремонт п.14.2  |
| 15 | <b>Прочие работы</b>  | Снос аварийных деревьев, обрезка деревьев.  |              | Текущий ремонт.   |

**Подписи:**

Главный инженер ООО «УК МЖД  
Московского округа г. Калуги»

Юрист консультант

Начальник ПТО

Техник ООО «ЖЭУ №15»



Л.В.Пичугина




Е.В.Фадейкина



А.А.Абрамова



А.В.Татаренко



Г.Г.Кудрявцева Г.Д.