

А К Т
общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

1 октября 20г.

Дом № 30/5 или строение (корпус) _____
по ул.(пер.) Семёновской
Демоуправление № 19 города Казань

Общие сведения по строению

Год постройки 1955: материал стёп железобетонный
Число этажей 2 наличие подвала Чердачное

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Смирнова И.И.
членов, представителя общественного домового комитета Ольшаничка С.В.
и членов местного комитета профсоюза Макарова провела проверку готовности к эксплуатации в зим-
них условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша железобетонный и блочный фундамент бетонный изол.

б) чердачное помещение и его вентиляция Комнаты не заполнены

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания не исправлены и блочная, (отсутство-
вует покраска кровельной изол.) — Т.Р.

д) входные двери и оконные переплеты исправлены, акриловые,

е) подвальные помещения исправлены за зимой.

ж) отмостка вокруг здания исправлена, заливка, трещинки
пропущены заливка — Т.Р.

з) система центрального отопления исправлена, переборки тру-
бопровода. В работе переборки системы отопления исправ-
лены

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло исправлено

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные в работе исправлены

п) отопительные печи; в том числе дымоходы, газоходы (латы составления актов с запуском эксплуатации печей)

*XBC - в рабочем состоянии, изолированы
перегородки шт. Покр
ж) электричество в домах состоянию, требует замены
в связи с устаревшей электротехникой*

2. Обеспеченность:

а) котельных - топливом

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочных инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц: *Всем налич-*

Выводы и предложения:

Совету и Земельному управлению Ульяновской области.

*Рекомендуется привести в рабочее состояние
до 15% износа изоляции, проводов, резиновых
изоляторов, т.к. ремонт отложенный.
Одновременно с этим рекомендуется построить
котельную на базе existing XBC, GC*

Председатель комиссии
Члены комиссии



Ильин И. В.

Ильин Ильин И. В.