

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 14 ул. Малоярославецкая  
объекта (оцененного) осмотра здания

от «08» 11 2017г

Г. Калуга Год постройки 1967

Материал стен панель

Число этажей 9

Число подъездов 6

Наличие подвалов техподполье

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе:**

Гл. инженера ООО УК ижд «Московский округ» Личугиной Л.В.

Присяжного Фадейкина Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.В.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко И.С., мастера Гудковой Н.И.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Нарушен не выявлено		
2	<b>Стены</b>	Крупнопанельные, нарушений не выявлено		
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка  3.2 Меж/пан. швы  3.3 Цоколь  3.4 Балконы/лоджии  3.5 Козырьки входов в подъезд	Нес Значимых нарушений не выявлено. Выполнен кап. ремонт в 2010г. Оштукатурен, окрашен масляной краской. Окрасочный слой частично нарушен. Нарушений не выявлено. Бетонные плиты. Нарушен не выявлено.		
4	<b>Входы в подвал</b>	Двери входов в подвал металлические. Нарушен не выявлено.		
5.	<b>Отмостка</b>	Бетонная, нарушений не выявлено		Кап. ремонт выполнен в 2010г.
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажные 6.3 Подвальные			
7	<b>Крыша</b>	Кровля совмещенная, выполнена из наплавляемого материала. Произведен частичный ремонт кровли над п. №3. Наблюдается		Требуется текущий ремонт кровли и парапетных

		частичное разрушение паралетных плит, произведён ремонт паралетных плит над кв. №108.	лит
8	Подъезды		
	8.1 Полы	На лестничных клетках постоянные, нарушенный не выявлено. Полы выложены плиткой,	текущий ремонт подъездов и л/клеток выполнен в сентябре 2014 г.
	8.2 Просеи	Двери металлические с домофонами - нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской. Окрасочный слой нарушен более 50%.	
	8.3 Отделка	На стенах и потолке наблюдаются повреждения окрасочного слоя (подблока, малярная краска), разрушение шпаклевочного и штукатурного слоя.	
9	Система холодного водоснабжения		
	9.1 Водопроводные трубы	Трубы стальные, окрашены, утеплены. На магистральном трубопроводе нарушений не выявлено. На стояковых трубах	В 2010г. произведен кап. ремонт магистрального трубопровода. В 2012г. произведен кап. ремонт стояков ХДС и запорной арматуры на квартиры
	9.2 Запорная арматура	Нарушений не выявлено. Запорная арматура на стояках и на вводе в дом нового образца, находится в рабочем состоянии, нарушенный не выявлено. Запорная арматура на вводе в квартиры частично нового образца.	
10	Система центрального отопления		
	10.1 Трубы ПО	Трубы стальные, окрашены, утеплены. На магистральном трубопроводе нарушений не выявлено. Узел учёта имеется. Нарушений не выявлено.	Кап. ремонт проведён в 2010г.
	10.2 Радиаторы		
	10.3 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках и на вводе в дом нового образца, находится в рабочем состоянии, нарушенный не выявлено.	
11	Система горячего водоснабжения		
	11.1 Трубы ГВС	Трубы стальные, окрашены, утеплены. На магистральном трубопроводе нарушений не выявлено. На стояковых трубах наблюдается коррозия металла	В 2010г. произведен кап. ремонт магистрального трубопровода. Требуется замена стояковых трубопроводов с заменой запорной арматурой на вводе в квартиры(кап. ремонт).
	11.2 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках и на вводе в дом нового образца, находится в рабочем состоянии, нарушенный не выявлено. Запорная арматура на вводе в квартиры частично старого образца.	

12	Система канализации	Трубы пластиковые. Находятся в рабочем состоянии. Лицевая система канализации внутренняя. Трубы пластиковые Ø 110. Находятся в рабочем состоянии.	
13	Система электроснабжения	13.1 Воздно-распределительное устройство нового образца. 13.2 столяровая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на п/клетках имеется (установлены патроны с лампочками), имелось светодиодные разъемы/плектованные	Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	Наружений не выявлено. В 2013г установлено леерное ограждение имеется частичное разрушение.	Требуется текущий ремонт леерного ограждения
	14.2 Детское оборудование	Детское оборудование имеется, но нарушен окрасочный слой (масляная краска)	По содержанию требуется окрас детского оборудования.
15	Прочие работы 15.1 Ремонт машинных помещений 15.2 газовые трубы	Наружений не выявлено.	Требуется текущий ремонт

Подпись:

Главный инженер

И.В. Гичутина

Юрист консультант

Е.В. Фадейкина

Начальник ПТО

А.Л. Абрамова

Директор

Н.С. Руденко

Мастер

Н.И. Судкова

Приложение № СЖС  
Восход-1

А.Я. Слободчиков