

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 117, ул. Московская  
общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 28 апреля 2016 г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки	- 1964г.
Материал стен	- кирпичный
Число этажей	- 5 (пять)
Число подъездов	- 3 (три), 60 квартир
Наличие подвалов	- отсутствует

**Результаты осмотра строения:****Комиссия в составе:**

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В. Пичугиной, начальника ПТО А.А. Абрамова, юрисконсультта Е.В. Фадейкина

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ № 15», в лице техника Голич А.В.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства.**

№ п/ п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта, с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался.		
2	<b>Стены</b>	Нарушений не выявлено.		
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка	3.1 Наблюдаются выветривание швов, ослабление кирпичной кладки и образование микротрещин по кирпичной кладке под оконными проемами кухонь, целостность кирпича не нарушена, истерпость окрасочного слоя стен фасада.		Выполнить капитальный ремонт фасада с утеплением наружных стен.
	<b>3.3 Цоколь</b>	3.3 Наблюдаются частичное разрушение штукатурного и окрасочного слоя. Разрушены вент решетки.		Выполнить текущий ремонт цоколя (ремонт штукатурки и окраску поверхности).
	<b>3.4 Балконы</b>	3.4 Наблюдаются разрушение бетонного основания плит по периметру балконов.		Требуется капитальный ремонт балконных плит.
	<b>3.5 Козырьки входов в подъезд</b>	Железобетонные, наблюдается разрушение бетонного основания козырьков над входом в		Требуется капитальный ремонт п. 3.5

		подъезды, с отслоением арматуры. Выполнено покрытие металлом на каркасном основании.		
5	Отмостка	Выполнен капитальный ремонт 2009г.		Требуется ремонт желоба для отвода водосточных вод.
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное	Дефектов и повреждений нет.		
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы  7.6 Карнизы  7.7 Трубы вентиляционных каналов и дымоходов	7.2 – 7.4 Выполнен капитальный ремонт 2008г. Дефектов и повреждений нет.  7.6 Дефектов и повреждений нет.  7.7 Разрушен окрасочный слой, разрушена кладка по чердаку.		Треб герметизация конька, скатовых склонов.  Треб тщ рехонт. <i>в работе убор.</i>
8	Подъезды 8.1 полы  8.2 проемы  8.3 отделка	8.1 Разрушений не выявлено. 8.2 Отражения оконных проемов на междуетажных площадках (металлические решетки) имеют слабое крепление, деформированы. Оконные заполнения стеклопакеты. Дефектов и повреждений нет. Тамбурные двери пластиковые. Наружные двери металлические с домофонами.  8.3 Наблюдается частичное разрушение штукатурного и окрасочного слоя стен, запыленность, серый налет на побелке стен, потолков.		Требуется текущий ремонт п.8.2, 8.3.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы  9.2 запорная арматура	Выполнен капримонт 2008г. Дефектов и повреждений нет.		Ремонта не требуется.

10	<b>Система центрального отопления</b> 10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы  10.3 Запорная арматура  10.4 Узел учета потребления тепловой энергии	Выполнен капитальный ремонт 2008г.  10.1 Дефектов и повреждений нет.  10.2 Дефектов и повреждений нет.  10.3 Запорная арматура на стояках и вводные задвижки исправны, в рабочем состоянии.  10.4 На обслуживании специализированной организацией.		Ремонта не требуется.
12	<b>Система канализации</b>	В рабочем состоянии. Имеется разрушение фланцевых выпусков стояков.		Требуется капримонт. Истек срок эксплуатации.
13	<b>Система электроснабжения</b> 12.1 Световая электропроводка, светодиоды  12.2 Силовая электропроводка  12.3 Вводное устройство  12.4 Постажные электрощиты	Выполнен капитальный ремонт 2008г. Неисправностей не выявлено.  Установлен счетчик общего учета потребления электроэнергии.		Требуется установка аппарата защиты, дополнительное укрепление стояков.
14	<b>Благоустройство</b> 13.1 Асфальтирование дворовой территории  13.2 Детское оборудование	Выполнен капитальный ремонт 2009г. Повреждений нет.  Отсутствует.		Требуется проведение благоустройство дворовой территории.
15	<b>Прочие работы</b>	15.1 В чердачном помещении имеются остатки строительного мусора от изоляционного материала.		15.1 Требуется уборка чердачного помещения.

**Подписи:**

Гл. инженер ООО «УК МЖД  
Московского округа»

Юрист консультант

Начальник ЛТО

Л.В.Пичугина

Е.В.Фадейкина

Л.А.Абрамова

Гончих ООО тэдун15